

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	28.03.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Markku Vesala Markku Vesala	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	BMW X3 xDrive30e Farmari (AC) 4ov 1998cm3 A		
Valmistenumero	WBATS1104M9G84547	Käyttöönottopäivä	29.06.2021
Matkamittarin lukema	56863km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

seuraavan huollon ajankohta 1/27

OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo		Pois päältä			Etuakseli	3,0	3,0	0	30 %
Osajärjestelmätestit		7 / 7			Taka-akseli	3,4	3,0	12	30 %
Vikakoodien määrä		0			Seisontajarru	3,0	2,8	7	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyys (mm)			Vasen	Oikea
Etuakseli	63,0	61,0	3	100 %	Talvirengas	Etuakseli		8,0	8,0
Taka-akseli	56,0	54,0	4	100 %		Taka-akseli		8,0	8,0
Rengaspaineet (bar)			Vasen	Oikea					
Talvirengas	Etuakseli		2,2	2,2					
	Taka-akseli		2,4	2,4					

1. Ajoneuvon yleistiedot

- 1.1 Asiapaperit 1 ☐
- 1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään **22.03.2027** 1 ☐
- 1.3 Valmistenumero 1 ☐
- 1.4 Valmistajan kilpi 1 ☐

2. Moottori ja sen apulaitteet

- 2.1 Moottori 1 ☐
- 2.2 Käynti 1 ☐
- 2.3 Käynnistyvyys 1 ☐

3. Ympäristöhaitat

- 3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus

4. Jarrujärjestelmä

- 4.1 Käyttöjarru 1 ☐
- 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti 1 ☐
- 4.3 Seisontajarru 1 ☐
- 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti 1 ☐

5. Voimansiirtolaitteet

- 5.1 Kytkimen toiminta
- 5.2 Vaihteiston toiminta 1 ☐

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- 6.1 Etuakselisto 1 ☐
- 6.2 Taka-akselisto 1 ☐

- 1.5 Rekisterimerkinnät 1 ☐

- 1.6 Rekisterikilpi 1 ☐

- 1.7 Huolto 1 ☐

- 1.8 Huollon ajankohta

- 2.4 Latausjärjestelmä

- 2.5 Latausjännite **V**

- 2.6 Jäähdytysjärjestelmä 1 ☐

- 2.7 Jäähdytysnesteen pakkakestävyys **- 45 °C**

- 3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus

- 3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) 1 ☐

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä 1 ☐

- 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste **+ 236 °C**

- 4.7 Jarrupalojen kunto 1 ☐

- 4.8 Jarruneste 1 ☐

- 4.9 Jarrulevy 1 ☐

- 5.3 Veto- ja nivelakselit 1 ☐

- 5.4 Vetopyörästön kunto 1 ☐

- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus 1 ☐

- 6.4 Renkaat ja vanteet 1 ☐

7. Ohjauslaitteet					
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1 ☐	7.2	Ohjausvaihte	1 ☐
8. Alusta ja kori					
8.1	Kori	1 ☐	8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1 ☐
8.2	Runko	1 ☐	8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1 ☐
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1 ☐	8.7	Alustan suojaus	1 ☐
8.4	Pakoputkisto	1 ☐	8.8	Alustan suojamuovi	1 ☐
9. Valaisimet ja sähkölaitteet					
9.1	Ajovalo	1 ☐	9.8	Rekisterikilven valo	1 ☐
9.2	Lähivalo	1 ☐	9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1 ☐
9.3	Kaukovalo	1 ☐	9.10	Hätävilkut	1 ☐
9.4	Etuvalo	1 ☐	9.11	Lisävalot	1 ☐
9.5	Suuntavallo	1 ☐	9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1 ☐
9.6	Takavallo	1 ☐	9.13	Äänimerkinantolaitte	1 ☐
9.7	Jarruvalo	1 ☐	9.14	Akku ja johtimet	1 ☐
10. Koeajo ja näkyvyys					
10.1	Koeajo	1 ☐	10.6	Korin sisustus	2 ☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1 ☐	Istuin, Pääntuki puuttuu, Oikealla takana		
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1 ☐	10.7	Hallintalaitteet, merkivalot ja ilmaisimet	1 ☐
10.4	Peilit	1 ☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1 ☐
10.5	Muut ikkunat	1 ☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1 ☐
11. Muut laitteet ja varusteet			10.10	Muut mittarit	1 ☐
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1 ☐	11.3	Varoituskolmio	1 ☐
11.2	Kytkenälaitteet		11.4	Radio ja audiolaitteet	1 ☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.