

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	19.09.2023
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Arto Savenius	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Volvo XC60 Farmari (AC) 5ov 1969cm3 A		
Valmistenumero	YV1UZK5VCL1583559	Käyttöönottopäivä	20.04.2020
Matkamittarin lukema	94856km	Käyttövoima	Dieselöljy

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Seuraava huolto 11133km/118 päivän sisällä. Paikkapullo 4/2024.

Käyttäjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	4,0	4,0	0	30 %	Etuakseli	41,0	44,0	7	99 %
Taka-akseli	3,0	3,0	0	30 %	Taka-akseli	57,0	55,0	4	99 %
Seisontajarru	2,0	2,0	0	70 %					
					Urasyvyys (mm)			Vasen	Oikea
					Kesärengas	Etuakseli	7,5	7,5	
						Taka-akseli	7,5	7,5	
					Talvirengas (nasta)	Etuakseli	5,0	6,0	
						Taka-akseli	10,0	10,0	
Rengaspaineet (bar)		Vasen	Oikea						
Kesärengas	Etuakseli	2,3	2,3						
	Taka-akseli	2,3	2,3						
Talvirengas (nasta)	Etuakseli								
	Taka-akseli								

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1 Asiapaperit	1	☐	1.5 Rekisterimerkinnät	1	☐
1.2 Seuraavan määräaikaikatsastuksen ajankohta 19.09.2025			1.6 Rekisterikilpi	1	☐
1.3 Valmistenumero	1	☐	1.7 Huolto	1	☐
1.4 Valmistajan kilpi	1	☐	1.8 Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1 Moottori	1	☐	2.4 Latausjärjestelmä	1	☐
2.2 Käynti	1	☐	2.5 Latausjännite 15 V		
2.3 Käynnistyvyys	1	☐	2.6 Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
			2.7 Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys - 40 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus		
			3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1	☐

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttöjarru	☒	☐	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	☒	☐
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	☒	☐	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + 254 °C	☐	☐
4.3	Seisontajarru	☒	☐	4.7	Jarrupalojen kunto	☒	☐
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	☒	☐	4.8	Jarruneste	☒	☐
				4.9	Jarrulevy	☒	☐

5. Voimansiirtolaitteet

5.1	Kytkimen toiminta	☒	☐	5.3	Veto-ja nivelakselit	☒	☐
5.2	Vaihteiston toiminta	☒	☐	5.4	Vetopyörästön kunto	☒	☐

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1	Etuakselisto	☒	☐	6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	☒	☐
6.2	Taka-akselisto	☒	☐	6.4	Renkaat ja vanteet	☒	☐

7. Ohjauslaitteet

7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	☒	☐	7.2	Ohjausvaihde	☒	☐
-----	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----	--------------	-------------------------------------	--------------------------

8. Alusta ja kori

8.1	Kori	☒	☐	8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	☒	☐
8.2	Runko	☐	☐	8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	☒	☐
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	☒	☐	8.7	Alustan suojaus	☒	☐
8.4	Pakoputkisto	☒	☐	8.8	Alustan suojamuovi	☒	☐

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

9.1	Ajovalo	☒	☐	9.8	Rekisterikilven valo	☒	☐
9.2	Lähivalo	☒	☐	9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	☒	☐
9.3	Kaukovalo	☒	☐	9.10	Hätävilkut	☒	☐
9.4	Etuvalo	☒	☐	9.11	Lisävalot	☒	☐
9.5	Suuntavalo	☒	☐	9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	☒	☐
9.6	Takavalo	☒	☐	9.13	Äänimerkinantolaite	☒	☐
9.7	Jarruvalo	☒	☐	9.14	Akku ja johtimet	☒	☐

10. Koeajo ja näkyvyys

10.1	Koeajo		☐	10.6	Korin sisustus		☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet		☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet		☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet		☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto		☐
10.4	Peilit		☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi		☐
10.5	Muut ikkunat		☐	10.10	Muut mittarit		☐

11. Muut laitteet ja varusteet

11.1	Turvavyöt ja -varusteet		☐	11.3	Varoituskolmio		☐
11.2	Kytkenälaitteet			11.4	Radio ja audiolaitteet		☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.