

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	13.10.2023
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Airport	Osoite	Ohtolankatu 10, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Jarmo Pirilä	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Skoda KODIAQ Farmari (AC) 5ov 1968cm3 A		
Valmistenumero	TMBJJ7NS2M8008192	Käyttöönottopäivä	02.11.2020
Matkamittarin lukema	61386km	Käyttövoima	Dieselöljy

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Paikkapullo 6/2024. Tarkastushuoltoon ja öljynvaihtohuoltoon 27300km / 680 päivää.

Käyttäjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	3,7	3,4	8	30 %	Etuakseli	66,0	65,0	2	99 %
Taka-akseli	2,6	2,6	0	30 %	Taka-akseli	75,0	72,0	4	99 %
Seisontajarru	1,6	1,8	11	70 %					
					Urasyvyys (mm)			Vasen	Oikea
					Kesärengas	Etuakseli	5,0	5,0	
						Taka-akseli	7,0	6,0	
					Talvirengas (nasta)	Etuakseli	6,0	6,0	
						Taka-akseli	7,0	7,0	

Rengaspaineet (bar)		Vasen	Oikea
Kesärengas	Etuakseli	2,5	2,5
	Taka-akseli	2,5	2,5
Talvirengas (nasta)	Etuakseli	2,2	2,2
	Taka-akseli	2,2	2,2

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1 Asiapaperit	1	☐	1.5 Rekisterimerkinnät	1	☐
1.2 Seuraavan määräaikaikatsastuksen ajankohta 03.11.2025			1.6 Rekisterikilpi	1	☐
1.3 Valmistenumero	1	☐	1.7 Huolto	1	☐
1.4 Valmistajan kilpi	1	☐	1.8 Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1 Moottori	1	☐	2.4 Latausjärjestelmä	1	☐
2.2 Käynti	1	☐	2.5 Latausjännite 14,8 V		
2.3 Käynnistyvyys	1	☐	2.6 Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
			2.7 Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys - 44 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus		
			3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1	☐

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttöjarru	1	☐	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	1	☐
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	1	☐	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + 261 °C		
4.3	Seisontajarru	1	☐	4.7	Jarrupalojen kunto	1	☐
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	1	☐	4.8	Jarruneste	1	☐
				4.9	Jarrulevy	1	☐

5. Voimansiirtolaitteet

5.1	Kytkimen toiminta	1	☐	5.3	Veto-ja nivelakselit	1	☐
5.2	Vaihteiston toiminta	1	☐	5.4	Vetopyörästön kunto	1	☐

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1	Etuakselisto	1	☐	6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1	☐
6.2	Taka-akselisto	1	☐	6.4	Renkaat ja vanteet	1	☐

7. Ohjauslaitteet

7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	☐	7.2	Ohjausvaihde	1	☐
-----	--------------------------	---	--------------------------	-----	--------------	---	--------------------------

8. Alusta ja kori

8.1	Kori	1	☐	8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1	☐
8.2	Runko			8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1	☐
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	☐	8.7	Alustan suojaus	1	☐
8.4	Pakoputkisto	1	☐	8.8	Alustan suojamuovi	1	☐

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

9.1	Ajovalo	1	☐	9.8	Rekisterikilven valo	1	☐
9.2	Lähivalo	1	☐	9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1	☐
9.3	Kaukovalo	1	☐	9.10	Hätävilkut	1	☐
9.4	Etuväli	1	☐	9.11	Lisävalot	1	☐
9.5	Suuntavalo	1	☐	9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1	☐
9.6	Takavalo	1	☐	9.13	Äänimerkinantolaitte	1	☐
9.7	Jarruvalo	1	☐	9.14	Akku ja johtimet	1	☐

10. Koeajo ja näkyvyys

10.1	Koeajo		☐	10.6	Korin sisustus		☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet		☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet		☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet		☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto		☐
10.4	Peilit		☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi		☐
10.5	Muut ikkunat		☐	10.10	Muut mittarit		☐

11. Muut laitteet ja varusteet

11.1	Turvavyöt ja -varusteet		☐	11.3	Varoituskolmio		☐
11.2	Kytkenälaitteet			11.4	Radio ja audiolaitteet		☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.