

**Ajoneuvon tiedot**
**Tarkastuskohteet**
**18.12.2024**

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Markus Halme	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Mazda MAZDA CX-60 Farmari (AC) 4ov 2488cm3 A		
Valmistenumero	JMZKH0HB801118795	Käyttöönottopäivä	20.02.2023
Matkamittarin lukema	67219km	Käyttövoima	Bensiini

**Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa**

OBD-järjestelmän tarkastus		Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	
Mil-valo	Pois päältä	Etuakseli	3,0	3,2	6	30 %	
Osajärjestelmät	7 / 7	Taka-akseli	2,6	2,6	0	30 %	
Vikakoodien määrä	0	Seisontajarru	2,6	2,7	4	70 %	
Urasvyvyys (mm)		Rengaspaineet (bar)		Vasen	Oikea		
Talvirengas (nasta)	Etuakseli	8,0	8,0	Talvirengas (nasta)	Etuakseli	2,6	2,6
	Taka-akseli	8,0	8,0		Taka-akseli	2,6	2,6
Kesärengas	Etuakseli	3,0	3,0	Kesärengas	Etuakseli		
	Taka-akseli	3,0	3,0		Taka-akseli		

**1. Ajoneuvon yleistiedot**

1.1	Asiapaperit	<input checked="" type="checkbox"/>	1.5	Rekisterimerkinnät	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään <b>22.02.2027</b>	<input type="checkbox"/>	1.6	Rekisterikilpi	<input checked="" type="checkbox"/>
1.3	Valmistenumero	<input checked="" type="checkbox"/>	1.7	Huolto	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4	Valmistajan kilpi	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Määräaikaishuolto, Huollon aika, 10/25 11180km</b>	
			1.8	Huollon ajankohta	

**2. Moottori ja sen apulaitteet**

2.1	Moottori	<input checked="" type="checkbox"/>	2.4	Latausjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>
2.2	Käynti	<input checked="" type="checkbox"/>	2.5	Latausjännite V	
2.3	Käynnistyvyys	<input checked="" type="checkbox"/>	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>
			2.7	Jäähdytysnesteen pakkakestävyyys - 50 °C	

**3. Ympäristöhaitat**

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus		3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus	
			3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	<input checked="" type="checkbox"/>

**4. Jarrujärjestelmä**

4.1	Käyttöjarru	<input checked="" type="checkbox"/>	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	<input checked="" type="checkbox"/>	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + 242 °C	
4.3	Seisontajarru	<input checked="" type="checkbox"/>	4.7	Jarrupalojen kunto	<input checked="" type="checkbox"/>
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	<input checked="" type="checkbox"/>	4.8	Jarruneste	<input checked="" type="checkbox"/>
			4.9	Jarrulevy	<input checked="" type="checkbox"/>

**5. Voimansiirtolaitteet**

5.1	Kytkimen toiminta		5.3	Veto- ja nivelakselit	<input checked="" type="checkbox"/>
5.2	Vaihteiston toiminta	<input checked="" type="checkbox"/>	5.4	Vetopyörästön kunto	<input checked="" type="checkbox"/>

**6. Akselistot, pyörät ja jousitus**

6.1	Etuakselisto	<input checked="" type="checkbox"/>	6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	<input checked="" type="checkbox"/>
6.2	Taka-akselisto	<input checked="" type="checkbox"/>	6.4	Renkaat ja vanteet	<input checked="" type="checkbox"/>
				<b>Paikkauspullo, Päivämäärä, 7/28</b>	

**7. Ohjauslaitteet**

7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	<input checked="" type="checkbox"/>	7.2	Ohjausvaihte	<input checked="" type="checkbox"/>
-----	--------------------------	-------------------------------------	-----	--------------	-------------------------------------

**8. Alusta ja kori**

- 8.1 Kori 1
- 8.2 Runko 1
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit 1
- 8.4 Pakoputkisto 1

- 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut 1
- 8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy 1
- 8.7 Alustan suojaus 1
- 8.8 Alustan suojamuovi 1

**9. Valaisimet ja sähkölaitteet**

- 9.1 Ajovalo 1
- 9.2 Lähivalo 1
- 9.3 Kaukovalo 1
- 9.4 Etuvalo 1
- 9.5 Suuntavalo 1
- 9.6 Takavalo 1
- 9.7 Jarruvalo 1

- 9.8 Rekisterikilven valo 1
- 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat 1
- 9.10 Hätävilkut 1
- 9.11 Lisävalot 1
- 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet 1
- 9.13 Äänimerkinantolaite 1
- 9.14 Akku ja johtimet 1

**10. Koeajo ja näkyvyys**

- 10.1 Koeajo 1
- 10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet 1
- 10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet 1
- 10.4 Peilit 1
- 10.5 Muut ikkunat 1

- 10.6 Korin sisustus 1
- 10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet 1
- 10.8 Lukkolaite, luvattoman käytön esto 1
- 10.9 Nopeusmittari ja ajopiirturi 1
- 10.10 Muut mittarit 3

**Kojetaulun lisänäyttö, Ei toimi, virrat katkeilee****11. Muut laitteet ja varusteet**

- 11.1 Turvavyöt ja -varusteet 1
- 11.2 Kytentäilaitteet 1

- 11.3 Varoituskolmio 1
- 11.4 Radio ja audiolaitteet 1

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaiskatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.