

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	11.10.2023
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Airport	Osoite	Ohtolankatu 10, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Jarmo Pirilä	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Skoda KAROQ Farmari (AC) 4ov 1498cm3 A		
Valmistenumero	TMBJR7NUXL2028301	Käyttöönottopäivä	27.03.2020
Matkamittarin lukema	23055km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Öljynvaihtohuoltoon 20100km / 162 päivää.

OBD-järjestelmän tarkastus		Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä	Etuakseli	2,3	2,4	4	30 %
Osajärjestelmätestit	7 / 7	Taka-akseli	2,3	2,0	13	30 %
Vikakoodien määrä	0	Seisontajarru	1,8	1,4	22	70 %

Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyyvyys (mm)		Vasen	Oikea
Etuakseli	50,0	50,0	0	99 %	Kesärengas	Etuakseli	5,0	5,0
Taka-akseli	64,0	66,0	3	99 %		Taka-akseli	5,0	5,0
					Talvirengas (nasta)	Etuakseli	9,0	8,0
						Taka-akseli	9,0	9,0

Rengaspaineet (bar)		Vasen	Oikea
Kesärengas	Etuakseli	2,7	2,6
	Taka-akseli	2,7	2,6
Talvirengas (nasta)	Etuakseli	2,2	2,2
	Taka-akseli	2,2	2,2

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnät	1	☐
1.2	Seuraavan määräaikaikatsastuksen ajankohta			1.6	Rekisterikilpi	1	☐
	13.10.2025			1.7	Huolto	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.8	Huollon ajankohta		
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐				

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite		
					14,8 V		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys		
					- 40 °C		

3. Ympäristöhaitat			
3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus		
3.2	Dieselmoottorin pakokaasumittaus		
3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1	☐
4. Jarrujärjestelmä			
4.1	Käyttöjarru	1	☐
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	1	☐
4.3	Seisontajarru	1	☐
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	1	☐
4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	1	☐
4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + 240 °C		
4.7	Jarrupalojen kunto	1	☐
4.8	Jarruneste	1	☐
4.9	Jarrulevy	1	☐
5. Voimansiirtolaitteet			
5.1	Kytkimen toiminta	1	☐
5.2	Vaihteiston toiminta	1	☐
5.3	Veto- ja nivelakselit	1	☐
5.4	Vetopyörästön kunto	1	☐
6. Akselistot, pyörät ja jousitus			
6.1	Etuakselisto	1	☐
6.2	Taka-akselisto	1	☐
6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1	☐
6.4	Renkaat ja vanteet	2	☐
			Paikkauspullo, Vanhentuu (__. __. 20__), Paikkapullo 10/2024.
7. Ohjauslaitteet			
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	☐
7.2	Ohjausvaihde	1	☐
8. Alusta ja kori			
8.1	Kori	1	☐
8.2	Runko		
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	☐
8.4	Pakoputkisto	1	☐
8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1	☐
8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1	☐
8.7	Alustan suojaus	1	☐
8.8	Alustan suojamuovi	1	☐
9. Valaisimet ja sähkölaitteet			
9.1	Ajovalo	1	☐
9.2	Lähivalo	1	☐
9.3	Kaukovalo	1	☐
9.4	Etuvalo	1	☐
9.5	Suuntavallo	1	☐
9.6	Takavallo	1	☐
9.7	Jarruvalo	1	☐
9.8	Rekisterikilven valo	1	☐
9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1	☐
9.10	Hätävilkut	1	☐
9.11	Lisävalot	1	☐
9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1	☐
9.13	Äänimerkinantolaitte	1	☐
9.14	Akku ja johtimet	1	☐

10. Koeajo ja näkyvyys

10.1	Koeajo		☐	10.6	Korin sisustus		☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet		☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet		☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet		☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto		☐
10.4	Peilit		☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi		☐
10.5	Muut ikkunat		☐	10.10	Muut mittarit		☐

11. Muut laitteet ja varusteet

11.1	Turvavyöt ja -varusteet		☐	11.3	Varoituskolmio		☐
11.2	Kytkenälaitteet			11.4	Radio ja audiolaitteet		☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.