

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	22.12.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Tampere-Lielähti	Osoite	Turvesuonkatu 14, 33400 Tampere
Tarkastaja	Johannes Salminen	Aseman puhelinnumero	075 323 2222

Ajoneuvon merkki	Skoda SUPERB Farmari (AC) 5ov 1395cm3 A		
Valmistenumero	TMBJW7NP0N7008115	Käyttöönottopäivä	10.12.2021
Matkamittarin lukema	57519km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä				Etuakseli	2,7	2,5	7	30 %
Osajärjestelmätestit	9 / 9				Taka-akseli	2,0	2,4	17	30 %
Vikakoodien määrä	0				Seisontajarru	1,4	2,0	30	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyyvyys (mm)		Vasen	Oikea	
Etuakseli	72,0	71,0	1	100 %	Talvirengas (nasta)	Etuakseli	6,0	6,0	
						Taka-akseli	6,0	6,0	
Taka-akseli	68,0	68,0	0	100 %	Kesärengas	Etuakseli	5,0	5,0	
						Taka-akseli	5,0	5,0	

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnät	1	☐
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 10.12.2027			1.6	Rekisterikilpi	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.7	Huolto	1	☐
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐	Määräaikaishuolto, Määräaikaishuolto, Sähköinen huoltokirja, (ei saatavilla)			
				1.8	Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite 15 V		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 43 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1	☐

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttöjarru	1	☐	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	1	☐
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	1	☐	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + 245 °C		
4.3	Seisontajarru	1	☐	4.7	Jarrupalojen kunto	1	☐
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	1	☐	4.8	Jarruneste	1	☐
				4.9	Jarrulevy	1	☐

5. Voimansiirtolaitteet

5.1	Kytkimen toiminta			5.3	Veto- ja nivelakselit	1	☐
5.2	Vaihteiston toiminta	1	☐	5.4	Vetopyörästön kunto	1	☐

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1	Etuakselisto	1	☐	6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1	☐
6.2	Taka-akselisto	1	☐	6.4	Renkaat ja vanteet	1	☐

7. Ohjauslaitteet

7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	☐	7.2	Ohjausvaihde	1	☐
-----	--------------------------	---	--------------------------	-----	--------------	---	--------------------------

8.	Alusta ja kori						
8.1	Kori	2		8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1	
	Keskuslukituksen kaukosäädin, Yksi tai useampi ei toimi, Yksi kaukosäädin ei toimi			8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1	
	Puskuri, Pintanaarmuja, Takapuskurin maalipinta kulunut yläreunasta lastausaukon kohdalta, Takana			8.7	Alustan suojaus	1	
8.2	Runko			8.8	Alustan suojamuovi	1	
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1					
8.4	Pakoputkisto	1					
9.	Valaisimet ja sähkölaitteet						
9.1	Ajovalo	1		9.8	Rekisterikilven valo	1	
9.2	Lähivalo	1		9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1	
9.3	Kaukovalo	1		9.10	Hätävilkut	1	
9.4	Etuvalo	1		9.11	Lisävalot	1	
9.5	Suuntavalot	1		9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1	
9.6	Takavalot	1		9.13	Äänimerkinantolaitte	1	
9.7	Jarruvalo	1		9.14	Akku ja johtimet	1	
10.	Koeajo ja näkyvyys						
10.1	Koeajo	1		10.6	Korin sisustus	1	
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	2		10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1	
	Tuulilasi, Kiveniskelmä näkökentässä, Vasemmalla edessä			10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1	
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1		10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1	
10.4	Peilit	1		10.10	Muut mittarit	1	
10.5	Muut ikkunat	1					
11.	Muut laitteet ja varusteet						
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1		11.3	Varoituskolmio	1	
11.2	Kytkenälaitteet	1		11.4	Radio ja audiolaitteet	1	

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.