

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	11.10.2023
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Tomi Kanninen	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Volkswagen, VW GOLF Farmari (AC) 5ov 1498cm3 A		
Valmistenumero	WVWZZZCDZMW302562	Käyttöönottopäivä	30.09.2020
Matkamittarin lukema	16883km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

- Seuraavaan tarkastushuoltoon ja öljynvaihtoon 25700km / 382 päivää.

OBD-järjestelmän tarkastus				Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä			Etuakseli	3,0	2,8	7	30 %
Osajärjestelmätestit	7 / 7			Taka-akseli	2,1	2,0	5	30 %
Vikakoodien määrä	0			Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
				Etuakseli	62,0	62,0	0	100 %
				Taka-akseli	49,0	46,0	6	100 %
Urasyyvyys (mm)				Rengaspaineet (bar)				
		Vasen	Oikea		Vasen	Oikea		
Kesärengas	Etuakseli	6,0	6,0	Kesärengas	Etuakseli	2,2	2,2	
	Taka-akseli	6,0	6,0		Taka-akseli	2,2	2,2	
Talvirengas (kitka)	Etuakseli	8,0	8,0	Talvirengas (kitka)	Etuakseli			
	Taka-akseli	8,0	8,0		Taka-akseli			
Vararengas		3,0	3,0	Vararengas				

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1 Asiapaperit	☒	1.5 Rekisterimerkinnot	☒
1.2 Seuraavan määräaikaikatsastuksen ajankohta 13.10.2025	☒	1.6 Rekisterikilpi	☒
1.3 Valmistenumero	☒	1.7 Huolto	☒
1.4 Valmistajan kilpi	☒	1.8 Huollon ajankohta	

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1 Moottori	☒	2.4 Latausjärjestelmä	☒
2.2 Käynti	☒	2.5 Latausjännite 14,4 V	
2.3 Käynnistyvyys	☒	2.6 Jäähdytysjärjestelmä	☒
		2.7 Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys - 44 °C	

3. Ympäristöhaitat

3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus		3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus	
		3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	☒

4. Jarrujärjestelmä

- 4.1 Käyttöjarru ☒
- 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti ☒
- 4.3 Seisontajarru ☒
- 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti ☒

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä ☒
- 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste
+ 272 °C ☒
- 4.7 Jarrupalojen kunto ☒
- 4.8 Jarruneste ☒
- 4.9 Jarrulevy ☒

5. Voimansiirtolaitteet

- 5.1 Kytkimen toiminta ☒
- 5.2 Vaihteiston toiminta ☒

- 5.3 Veto- ja nivelakselit ☒
- 5.4 Vetopyörästön kunto ☒

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- 6.1 Etuakselisto ☒
- 6.2 Taka-akselisto ☒

- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus ☒
- 6.4 Renkaat ja vanteet ☒

7. Ohjauslaitteet

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot ☒

- 7.2 Ohjausvaihde ☒

8. Alusta ja kori

- 8.1 Kori ☒
- 8.2 Runko ☒
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit ☒
- 8.4 Pakoputkisto ☒

- 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut ☒
- 8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy ☒
- 8.7 Alustan suojaus ☒
- 8.8 Alustan suojamuovi ☒

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

- 9.1 Ajovalo ☒
- 9.2 Lähivalo ☒
- 9.3 Kaukovalo ☒
- 9.4 Etuvalo ☒
- 9.5 Suuntavalot ☒
- 9.6 Takavalot ☒
- 9.7 Jarruvalo ☒

- 9.8 Rekisterikilven valo ☒
- 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat ☒
- 9.10 Hätävilkut ☒
- 9.11 Lisävalot ☒
- 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet ☒
- 9.13 Äänimerkinantolaitteet ☒
- 9.14 Akku ja johtimet ☒

10. Koeajo ja näkyvyys

10.1	Koeajo		☐	10.6	Korin sisustus		☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet		☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet		☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet		☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto		☐
10.4	Peilit		☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi		☐
10.5	Muut ikkunat		☐	10.10	Muut mittarit		☐

11. Muut laitteet ja varusteet

11.1	Turvavyöt ja -varusteet		☐	11.3	Varoituskolmio		
11.2	Kytkenälaitteet			11.4	Radio ja audiolaitteet		☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.