

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	27.08.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Tampere-Lielähti	Osoite	Turvesuonkatu 14, 33400 Tampere
Tarkastaja	Janne Salo	Aseman puhelinnumero	075 323 2222

Ajoneuvon merkki	Seat ATECA Farmari (AC) 5ov 1498cm3 A		
Valmistenumero	VSSZZZ5FZM6533475	Käyttöönottopäivä	01.02.2021
Matkamittarin lukema	80416km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Pakokaasu	Tyhjäkäynnillä			Sallittu	Pakokaasu	Kierroksilla			Sallittu
CO%	0,01				CO%	0,01			
CO2	14,60				CO2	15,10			
HC ppm	1				HC ppm	0			
O2	0,43				O2	0,13			
Lambda					Lambda	1,010			
OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo			Pois päältä		Etuakseli	3,1	3,0	3	30 %
Osajärjestelmätestit			0 / 0		Taka-akseli	2,1	2,1	0	30 %
Vikakoodien määrä			0		Seisontajarru	1,0	0,8	20	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyys (mm)	Vasen			Oikea
Etuakseli	64,0	60,0	6	100 %	Kesärengas	Etuakseli	2,0	3,0	
						Taka-akseli	3,0	3,0	
Taka-akseli	63,0	61,0	3	100 %	Talvirengas (nasta)	Etuakseli	6,0	6,0	
						Taka-akseli	8,0	8,0	

1. Ajoneuvon yleistiedot

- 1.1 Asiapaperit ☒ ☐
Asiapaperit, Ei mitään, Katsastettu 22.1.2025
1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään **01.02.2027**
1.3 Valmistenumero ☒ ☐
1.4 Valmistajan kilpi ☒ ☐

- 1.5 Rekisterimerkinnot ☒ ☐
1.6 Rekisterikilpi ☒ ☐
1.7 Huolto ☒ ☐
Määräaikaishuolto, Huollon aika, Ajotietokoneen mukaan seuraava huolto on 10200km / 367 vrk. kuluttua tästä hetkestä.
1.8 Huollon ajankohta

2. Moottori ja sen apulaitteet

- 2.1 Moottori ☒ ☐
2.2 Käynti ☒ ☐
2.3 Käynnistyvyys ☒ ☐

- 2.4 Latausjärjestelmä ☒ ☐
2.5 Latausjännite **14,8 V**
2.6 Jäähdytysjärjestelmä ☒ ☐
2.7 Jäähdytysnesteen pakkakestävyys **- 47 °C**

3. Ympäristöhaitat

- 3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus ☒ ☐

- 3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus
3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) ☒ ☐

4. Jarrujärjestelmä

- 4.1 Käyttöjarru ☒ ☐
4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti ☒ ☐
4.3 Seisontajarru ☒ ☐
4.4 Seisontajarrun dynamometritesti ☒ ☐

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä ☒ ☐
4.6 Jarrunesteen kiehumispiste **+ 235 °C**
4.7 Jarrupalojen kunto ☒ ☐
4.8 Jarruneste ☒ ☐
4.9 Jarrulevy ☒ ☐

5. Voimansiirtolaitteet				
5.1	Kytkimen toiminta	1	☐	
5.2	Vaihteiston toiminta	1	☐	
6. Akselistot, pyörät ja jousitus				
6.1	Etuakselisto	1	☐	
6.2	Taka-akselisto	1	☐	
			Paikkauspullo, Viimeinen käyttöpäivä umpeutunut, 10 / 2024 Rengas, Vaurioitunut, Vasen eturengas on vaurioitunut. Takarengaissa on myös mahdollinen kudonvaurio.	
7. Ohjauslaitteet				
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	☐	
8. Alusta ja kori				
8.1	Kori	2	☐	
Kori, Painumia, Oikeassa takaovessa on painaumia.				
8.2	Runko	1	☐	
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	☐	
8.4	Pakoputkisto	1	☐	
9. Valaisimet ja sähkölaitteet				
9.1	Ajovalo	1	☐	
9.2	Lähivalo	3	☐	
Lähivalon suuntaus, Suuntaus liian ylös, Oikealla				
9.3	Kaukovalo	1	☐	
9.4	Etuvalo	1	☐	
9.5	Suuntavalo	1	☐	
9.6	Takavalo	1	☐	
9.7	Jarruvalo	1	☐	
10. Koeajo ja näkyvyys				
10.1	Koeajo	1	☐	
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	☐	
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	☐	
10.4	Peilit	1	☐	
10.5	Muut ikkunat	1	☐	
11. Muut laitteet ja varusteet				
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	☐	
11.2	Kytkenälaitteet			
5.3	Veto- ja nivelakselit	1	☐	
5.4	Vetopyörästön kunto	1	☐	
6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1	☐	
6.4	Renkaat ja vanteet	3	☐	
7.2	Ohjausvaihte	1	☐	
8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1	☐	
8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1	☐	
8.7	Alustan suojaus	1	☐	
8.8	Alustan suojamuovi	1	☐	
9.8	Rekisterikilven valo	1	☐	
9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1	☐	
9.10	Hätävilkut	1	☐	
9.11	Lisävalot	1	☐	
9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1	☐	
9.13	Äänimerkinantolaitte	1	☐	
9.14	Akku ja johtimet	1	☐	
10.6	Korin sisustus	1	☐	
10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1	☐	
10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1	☐	
10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1	☐	
10.10	Muut mittarit	1	☐	
11.3	Varoituskolmio	1	☐	
11.4	Radio ja audiolaitteet	1	☐	

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräämiskatsastuksessa vikamerkin, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.