

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	28.09.2023
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Arto Savenius	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Volkswagen, VW TRANSPORTER Umpikorinen (BB) 6ov 1968cm3		
Valmistenumero	WV1ZZZ7HZHH075714	Käyttöönottopäivä	07.02.2017
Matkamittarin lukema	72249km	Käyttövoima	Dieselöljy

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Seuraava tarkastushuolto 16700km/351 päivän kuluessa. Seuraava öljynvaihtohuolto 30000km/364 päivän kuluessa.

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	3,8	3,4	11	30 %	Etuakseli	55,0	60,0	8	99 %
Taka-akseli	3,0	2,8	7	30 %	Taka-akseli	47,0	44,0	6	99 %
Seisontajarru	2,0	1,9	5	70 %					
					Urasyvyys (mm)		Vasen	Oikea	
					Kesärengas	Etuakseli	8,5	7,0	
						Taka-akseli	4,5	5,0	
					Talvirengas (nasta)	Etuakseli	8,0	6,5	
						Taka-akseli	9,0	9,0	
					Vararengas		9,0	3,0	

Rengaspaineet (bar)		Vasen	Oikea
Kesärengas	Etuakseli	3,9	3,9
	Taka-akseli	3,9	3,9
Talvirengas (nasta)	Etuakseli		
	Taka-akseli		
Vararengas			

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnot	1	☐
1.2	Seuraavan määräaikaikatsastuksen ajankohta			1.6	Rekisterikilpi	1	☐
	29.09.2025			1.7	Huolto		
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.8	Huollon ajankohta		
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐				

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite		
					15 V		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys		
					- 44 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus

3.2 Dieselmoottorin pakokaasumittaus

3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)

4. Jarrujärjestelmä

4.1 Käyttöjarru



4.5 Ajonvakautusjärjestelmä



4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti



4.6 Jarrunesteen kiehumispiste
+ 262 °C

4.3 Seisontajarru



4.7 Jarrupalojen kunto



4.4 Seisontajarrun dynamometritesti



4.8 Jarruneste



4.9 Jarrulevy



5. Voimansiirtolaitteet

5.1 Kytkimen toiminta



5.3 Veto- ja nivelakselit



5.2 Vaihteiston toiminta



5.4 Vetopyörästön kunto



6. Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1 Etuakselisto



6.3 Jousitus ja iskunvaimennus



6.2 Taka-akselisto



6.4 Renkaat ja vanteet



7. Ohjauslaitteet

7.1 Ohjausnivelet ja -tangot



7.2 Ohjausvaihde



8. Alusta ja kori

8.1 Kori



8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut



8.2 Runko

8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy



8.3 Akseliston kiinnityspalkit



8.7 Alustan suojaus



8.4 Pakoputkisto



8.8 Alustan suojamuovi



9. Valaisimet ja sähkölaitteet

9.1 Ajovalo



9.8 Rekisterikilven valo



9.2 Lähivalo



9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat



9.3 Kaukovalo



9.10 Hätävilkut



9.4 Etuvalo



9.11 Lisävalot



9.5 Suuntavallo



9.12 Muut valot ja valaistut kilvet



9.6 Takavallo



9.13 Äänimerkinantolaitte



9.7 Jarruvalo



9.14 Akku ja johtimet



10. Koeajo ja näkyvyys

10.1	Koeajo	☒	☐	10.6	Korin sisustus	☒	☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	☒	☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	☒	☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	☒	☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	☒	☐
10.4	Peilit	☒	☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	☒	☐
10.5	Muut ikkunat	☒	☐	10.10	Muut mittarit	☒	☐

11. Muut laitteet ja varusteet

11.1	Turvavyöt ja -varusteet	☒	☐	11.3	Varoituskolmio	☒	☐
11.2	Kytkenälaitteet	☒	☐	11.4	Radio ja audiolaitteet	☒	☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.