

| Ajoneuvon tiedot | Tarkastuskohteet | 03.10.2023 |
|------------------|------------------|------------|
|------------------|------------------|------------|

|            |                             |                      |                              |
|------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|
| Asema      | A-Katsastus Vantaa-Kehä III | Osoite               | Juhanilantie 2, 01740 Vantaa |
| Tarkastaja | Jouni Nurminen              | Aseman puhelinnumero | 0753232222                   |

|                      |                                          |                   |            |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|
| Ajoneuvon merkki     | Skoda OCTAVIA Farmari (AC) 4ov 1498cm3 A |                   |            |
| Valmistenumero       | TMBJH7NE4L0037955                        | Käyttöönottopäivä | 30.09.2019 |
| Matkamittarin lukema | 32380km                                  | Käyttövoima       | CNG        |

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

## Lisätiedot

Käyttöohjekirja kastunut.

| Pakokaasu           | Kierroksilla |       |       | Sallittu      | OBD-järjestelmän tarkastus |             |             |       |       |          |
|---------------------|--------------|-------|-------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------|-------|----------|
| CO%                 | 0,00         |       |       |               | Mil-valo                   |             | Pois päältä |       |       |          |
| CO2                 | 11,50        |       |       |               | Osajärjestelmätestit       |             | 7 / 7       |       |       |          |
| HC ppm              | 1            |       |       |               | Vikakoodien määrä          |             | 0           |       |       |          |
| O2                  | 0,00         |       |       |               | Käyttöjarrut               |             | Vasen       | Oikea | Ero   | Sallittu |
| Lambda              | 1,000        |       |       |               | Etuakseli                  | 2,6         | 2,8         | 7     | 30 %  |          |
|                     |              |       |       | Taka-akseli   | 2,1                        | 2,0         | 5           | 30 %  |       |          |
|                     |              |       |       | Seisontajarru | 1,9                        | 1,8         | 5           | 70 %  |       |          |
|                     |              |       |       |               |                            |             |             |       |       |          |
| Iskunvaimentimet    | Vasen        | Oikea | Ero   | Sallittu      | Urasyyvyys (mm)            |             | Vasen       |       | Oikea |          |
| Etuakseli           | 48,0         | 45,0  | 6     | 30 %          | Talvirengas (kitka)        | Etuakseli   | 6,5         | 6,5   |       |          |
| Taka-akseli         | 55,0         | 54,0  | 2     | 30 %          |                            | Taka-akseli | 7,5         | 7,5   |       |          |
|                     |              |       |       |               | Kesärengas                 | Etuakseli   | 5,5         | 5,5   |       |          |
|                     |              |       |       |               |                            | Taka-akseli | 6,0         | 6,0   |       |          |
| Rengaspaineet (bar) |              |       | Vasen | Oikea         |                            |             |             |       |       |          |
| Talvirengas (kitka) | Etuakseli    |       | 2,6   | 2,6           |                            |             |             |       |       |          |
|                     | Taka-akseli  |       | 2,6   | 2,6           |                            |             |             |       |       |          |
| Kesärengas          | Etuakseli    |       |       |               |                            |             |             |       |       |          |
|                     | Taka-akseli  |       |       |               |                            |             |             |       |       |          |

## 1. Ajoneuvon yleistiedot

|     |                                                          |   |                          |     |                    |   |                          |
|-----|----------------------------------------------------------|---|--------------------------|-----|--------------------|---|--------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit                                              | 1 | <input type="checkbox"/> | 1.5 | Rekisterimerkinnät | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.2 | Seuraavan määräaikaikatsastuksen ajankohta<br>30.09.2025 |   |                          | 1.6 | Rekisterikilpi     | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.3 | Valmistenumero                                           | 1 | <input type="checkbox"/> | 1.7 | Huolto             | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.4 | Valmistajan kilpi                                        | 1 | <input type="checkbox"/> | 1.8 | Huollon ajankohta  |   |                          |

## 2. Moottori ja sen apulaitteet

|     |               |   |                          |     |                                             |   |                          |
|-----|---------------|---|--------------------------|-----|---------------------------------------------|---|--------------------------|
| 2.1 | Moottori      | 1 | <input type="checkbox"/> | 2.4 | Latausjärjestelmä                           | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2.2 | Käynti        | 1 | <input type="checkbox"/> | 2.5 | Latausjännite<br>14 V                       |   |                          |
| 2.3 | Käynnistyvyys | 1 | <input type="checkbox"/> | 2.6 | Jäähdytysjärjestelmä                        |   |                          |
|     |               |   |                          | 2.7 | Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys<br>- 33 °C |   |                          |

### 3. Ympäristöhaitat

3.1 Benssiinimoottorin pakokaasumittaus



3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus

3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)



### 4. Jarrujärjestelmä

4.1 Käyttöjarru



4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti



4.3 Seisontajarru



4.4 Seisontajarrun dynamometritesti



4.5 Ajonvakautusjärjestelmä



4.6 Jarrunesteen kiehumispiste  
+ 223 °C

4.7 Jarrupalojen kunto



4.8 Jarruneste



4.9 Jarrulevy



### 5. Voimansiirtolaitteet

5.1 Kytöimen toiminta



5.2 Vaihteiston toiminta



5.3 Veto- ja nivelakselit



5.4 Vetopyörästön kunto



### 6. Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1 Etuakselisto



6.2 Taka-akselisto



6.3 Jousitus ja iskunvaimennus



6.4 Renkaat ja vanteet



### 7. Ohjauslaitteet

7.1 Ohjausnivelet ja -tangot



7.2 Ohjausvaihte



### 8. Alusta ja kori

8.1 Kori



8.2 Runko



8.3 Akseliston kiinnityspalkit



8.4 Pakoputkisto



8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut



8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy



8.7 Alustan suojaus



8.8 Alustan suojamuovi



### 9. Valaisimet ja sähkölaitteet

9.1 Ajovalo



9.2 Lähivalo



9.3 Kaukovalo



9.4 Etuvalo



9.5 Suuntavalo



9.6 Takavalo



9.7 Jarruvalo



9.8 Rekisterikilven valo



9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat



9.10 Hätävilkut



9.11 Lisävalot



9.12 Muut valot ja valaistut kilvet



9.13 Äänimerkinantolaitte



9.14 Akku ja johtimet



## 10. Koeajo ja näkyvyys

|      |                                     |                                     |                          |       |                                             |                                     |                          |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 10.1 | Koeajo                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.6  | Korin sisustus                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.2 | Tuulilasi ja puhdistuslaitteet      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.7  | Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.3 | Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.8  | Lukkolaite, luvattoman käytön esto          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.4 | Peilit                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.9  | Nopeusmittari ja ajopiirturi                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.5 | Muut ikkunat                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.10 | Muut mittarit                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 11. Muut laitteet ja varusteet

|      |                         |                                     |                          |      |                        |                                     |                          |
|------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 11.1 | Turvavyöt ja -varusteet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 11.3 | Varoituskolmio         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11.2 | Kytkenälaitteet         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 11.4 | Radio ja audiolaitteet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.