

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	08.09.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Tampere-Lielähti	Osoite	Turvesuonkatu 14, 33400 Tampere
Tarkastaja	Johannes Salminen	Aseman puhelinnumero	075 323 2222

Ajoneuvon merkki	BMW X1 xDrive25e Farmari (AC) 4ov 1499cm3 A		
Valmistenumero	WBA21EF03R5X72063	Käyttöönottopäivä	29.09.2023
Matkamittarin lukema	22573km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Pakokaasu	Tyhjäkäynnillä		Sallittu		Pakokaasu	Kierroksilla			Sallittu
CO%	0,00				CO%	0,04			
CO2	15,00				CO2	15,00			
HC ppm	0				HC ppm	0			
O2	0,48				O2	0,63			
Lambda					Lambda	1,030			
OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo		Pois päältä			Etuakseli	3,0	3,0	0	30 %
Osajärjestelmätestit		8 / 8			Taka-akseli	2,2	2,5	12	30 %
Vikakoodien määrä		0			Seisontajarru	2,2	2,3	4	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyys (mm)		Vasen		Oikea
Etuakseli	73,0	73,0	0	100 %	Kesärengas	Etuakseli	5,0		4,0
						Taka-akseli	5,0		4,0
Taka-akseli	80,0	79,0	1	100 %	Talvirengas (nasta)	Etuakseli	8,0		8,0
						Taka-akseli	8,0		8,0

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit		1.5	Rekisterimerkinnot	1	☐	
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 29.09.2027		1.6	Rekisterikilpi	1	☐	
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.7	Huolto	1	☐
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐	1.8	Huollon ajankohta 21.09.2023		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite 14,8 V		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 38 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus	1	☐	3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1	☐

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttöjarru	1	☐	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	1	☐
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	1	☐	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + °C		
4.3	Seisontajarru	1	☐	4.7	Jarrupalojen kunto	1	☐
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	1	☐	4.8	Jarruneste		
				4.9	Jarrulevy	1	☐

5. Voimansiirtolaitteet

5.1	Kytkimen toiminta			5.3	Veto- ja nivelakselit	1	☐
5.2	Vaihteiston toiminta	1	☐	5.4	Vetopyörästön kunto	1	☐

6. Akselistot, pyörät ja jousitus				6.3 Jousitus ja iskunvaimennus			
6.1	Etuakselisto	1	☐	6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1	☐
6.2	Taka-akselisto	1	☐	6.4	Renkaat ja vanteet	1	☐
7. Ohjauslaitteet				7.2 Ohjausvaihte			
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	☐	7.2	Ohjausvaihte	1	☐
8. Alusta ja kori				8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut			
8.1	Kori	1	☐	8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1	☐
8.2	Runko	1	☐	8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1	☐
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	☐	8.7	Alustan suojaus	1	☐
8.4	Pakoputkisto	1	☐	8.8	Alustan suojamuovi	2	☐
		Vaurioitunut, Alustan suojalevyissä naarmuja ja painumia akuston etupuolella, akustossa ei vaurioita, Edessä vas. ja oik.					
9. Valaisimet ja sähkölaitteet				9.8 Rekisterikilven valo			
9.1	Ajovalo	1	☐	9.8	Rekisterikilven valo	1	☐
9.2	Lähivalo	1	☐	9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1	☐
9.3	Kaukovalo	1	☐	9.10	Hätävilkut	1	☐
9.4	Etuvalo	1	☐	9.11	Lisävalot	1	☐
9.5	Suuntavalot	1	☐	9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1	☐
9.6	Takavalot	1	☐	9.13	Äänimerkinantolaitte	1	☐
9.7	Jarruvalo	1	☐	9.14	Akku ja johtimet	1	☐
10. Koeajo ja näkyvyys				10.6 Korin sisustus			
10.1	Koeajo	3	☐	10.6	Korin sisustus	1	☐
Voimansiirto, Epämääräinen tai asiaankuulumaton ääni, Ajettaessa kuuluu rallattava ääni taka-akselilta, Takana				10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1	☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1	☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1	☐
10.4	Peilit	1	☐	10.10	Muut mittarit	1	☐
10.5	Muut ikkunat	1	☐				
11. Muut laitteet ja varusteet				11.3 Varoituskolmio			
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	☐	11.3	Varoituskolmio	1	☐
11.2	Kytkenälaitteet			11.4	Radio ja audiolaitteet	1	☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.