

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	07.02.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Arto Savenius	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Mini Cooper SE Viistoperä (AB) 2ov A		
Valmistenumero	WMW11DJ00N2S08797	Käyttöönottopäivä	31.01.2022
Matkamittarin lukema	51829km	Käyttövoima	Sähkö

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Seuraava huolto 1/2026 mennessä.

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	2,8	2,8	0	30 %	Etuakseli	59,0	59,0	0	100 %
Taka-akseli	2,0	2,0	0	30 %	Taka-akseli	71,0	69,0	3	100 %
Seisontajarru	1,6	1,6	0	70 %					
Urasvyvyys (mm)		Vasen	Oikea		Rengaspaineet (bar)		Vasen	Oikea	
Talvirengas (kitka)	Etuakseli	3,5	4,0		Talvirengas (kitka)	Etuakseli	2,4	2,2	
	Taka-akseli	7,0	7,0			Taka-akseli	2,2	2,2	
Kesärengas	Etuakseli	4,5	4,5		Kesärengas	Etuakseli			
	Taka-akseli	4,5	4,5			Taka-akseli			

1. Ajoneuvon yleistiedot

- 1.1 Asiapaperit 1 ☐
- 1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään **08.02.2027**
- 1.3 Valmistenumero 1 ☐
- 1.4 Valmistajan kilpi 1 ☐

- 1.5 Rekisterimerkinnot 1 ☐
- 1.6 Rekisterikilpi 1 ☐
- 1.7 Huolto 1 ☐
- 1.8 Huollon ajankohta

2. Moottori ja sen apulaitteet

- 2.1 Moottori 1 ☐
- 2.2 Käynti
- 2.3 Käynnistyvyys

- 2.4 Latausjärjestelmä
- 2.5 Latausjännite V
- 2.6 Jäähdytysjärjestelmä 1 ☐
- 2.7 Jäähdytysnesteen pakkakestävyyys - 40 °C

3. Ympäristöhaitat

- 3.1 Bensiniinimootorin pakokaasumittaus
- 3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus
- 3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)

4. Jarrujärjestelmä

- 4.1 Käyttöjarru 1 ☐
- 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti 1 ☐
- 4.3 Seisontajarru 1 ☐
- 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti 1 ☐
- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä 1 ☐
- 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste + °C
- 4.7 Jarrupalojen kunto 1 ☐
- 4.8 Jarruneste 1 ☐
- 4.9 Jarrulevy 1 ☐

5. Voimansiirtolaitteet

- 5.1 Kytkimen toiminta
- 5.2 Vaihteiston toiminta
- 5.3 Veto- ja nivelakselit 1 ☐
- 5.4 Vetopyörästön kunto

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- 6.1 Etuakselisto 1 ☐
- 6.2 Taka-akselisto 1 ☐
- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus 1 ☐
- 6.4 Renkaat ja vanteet 2 ☐

Rengas (talvi), Urasvyvyys 3 - 5 mm, tarkkaile renkaita, Ei mitään

7.	Ohjauslaitteet			7.2	Ohjausvaihte		
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	☐			1	☐
8.	Alusta ja kori			8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut		
8.1	Kori	1	☐	8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1	☐
8.2	Runko			8.7	Alustan suojaus	1	☐
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	☐	8.8	Alustan suojamuovi	1	☐
8.4	Pakoputkisto						
9.	Valaisimet ja sähkölaitteet			9.8	Rekisterikilven valo	1	☐
9.1	Ajovalo	1	☐	9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1	☐
9.2	Lähivalo	1	☐	9.10	Hätävilkut	1	☐
9.3	Kaukovalo	1	☐	9.11	Lisävalot	1	☐
9.4	Etuväli	1	☐	9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1	☐
9.5	Suuntavalo	1	☐	9.13	Äänimerkinantolaitte	1	☐
9.6	Takavalo	1	☐	9.14	Akku ja johtimet	1	☐
9.7	Jarruvalo	1	☐				
10.	Koeajo ja näkyvyys			10.6	Korin sisustus	1	☐
10.1	Koeajo	1	☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1	☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1	☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1	☐
10.4	Peilit	1	☐	10.10	Muut mittarit	1	☐
10.5	Muut ikkunat	1	☐				
11.	Muut laitteet ja varusteet			11.3	Varoituskolmio	1	☐
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	☐	11.4	Radio ja audiolaitteet	1	☐
11.2	Kytentälaitteet						

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelarakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.