

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	11.10.2023
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Arto Savenius	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	BMW iX3 Farmari (AC) 4ov A		
Valmistenumero	WBY7X4101MS060376	Käyttöönottopäivä	04.10.2021
Matkamittarin lukema	40312km	Käyttövoima	Sähkö

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Seuraava huolto 8/2025. Paikkapullo 4/2027.

Käyttäjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	3,4	3,4	0	30 %	Etuakseli	59,0	57,0	3	100 %
Taka-akseli	3,4	3,4	0	30 %	Taka-akseli	44,0	44,0	0	100 %
Seisontajarru	2,8	2,6	7	70 %					
					Urasyvyys (mm)			Vasen	Oikea
					Kesärengas	Etuakseli	6,0	6,0	
						Taka-akseli	5,5	5,5	
					Talvirengas (kitka)	Etuakseli	7,0	7,0	
						Taka-akseli	8,0	8,0	
Rengaspaineet (bar)		Vasen	Oikea						
Kesärengas	Etuakseli	2,3	2,3						
	Taka-akseli	2,8	2,8						
Talvirengas (kitka)	Etuakseli								
	Taka-akseli								

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1 Asiapaperit	☒	1.5 Rekisterimerkinnät	☒
1.2 Seuraavan määräaikaikatsastuksen ajankohta 06.10.2025	☒	1.6 Rekisterikilpi	☒
1.3 Valmistenumero	☒	1.7 Huolto	☒
1.4 Valmistajan kilpi	☒	1.8 Huollon ajankohta	☒

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1 Moottori	☒	2.4 Latausjärjestelmä	
2.2 Käynti		2.5 Latausjännite V	
2.3 Käynnistyvyys		2.6 Jäähdytysjärjestelmä	☒
		2.7 Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys - 42 °C	

3. Ympäristöhaitat

3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus		3.2 Dieselmoottorin pakokaasumittaus	
		3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	

4. Jarrujärjestelmä

- 4.1 Käyttöjarru ☒
- 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti ☒
- 4.3 Seisontajarru ☒
- 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti ☒

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä ☒
- 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste
+ 262 °C ☒
- 4.7 Jarrupalojen kunto ☒
- 4.8 Jarruneste ☒
- 4.9 Jarrulevy ☒

5. Voimansiirtolaitteet

- 5.1 Kytkimen toiminta
- 5.2 Vaihteiston toiminta
- 5.3 Veto- ja nivelakselit ☒
- 5.4 Vetopyörästön kunto

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- 6.1 Etuakselisto ☒
- 6.2 Taka-akselisto ☒
- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus ☒
- 6.4 Renkaat ja vanteet ☒

7. Ohjauslaitteet

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot ☒
- 7.2 Ohjausvaihte ☒

8. Alusta ja kori

- 8.1 Kori ☒
- 8.2 Runko
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit ☒
- 8.4 Pakoputkisto
- 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut
- 8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy ☒
- 8.7 Alustan suojaus ☒
- 8.8 Alustan suojamuovi ☒

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

- 9.1 Ajovalo ☒
- 9.2 Lähivalo ☒
- 9.3 Kaukovalo ☒
- 9.4 Etuvalo ☒
- 9.5 Suuntavalot ☒
- 9.6 Takavalot ☒
- 9.7 Jarruvalo ☒
- 9.8 Rekisterikilven valo ☒
- 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat ☒
- 9.10 Hätävilkut ☒
- 9.11 Lisävalot ☒
- 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet ☒
- 9.13 Äänimerkinantolaitte ☒
- 9.14 Akku ja johtimet ☒

10. Koeajo ja näkyvyys

10.1	Koeajo	☒	☐	10.6	Korin sisustus	☒	☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	☒	☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	☒	☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	☒	☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	☒	☐
10.4	Peilit	☒	☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	☒	☐
10.5	Muut ikkunat	☒	☐	10.10	Muut mittarit	☒	☐

11. Muut laitteet ja varusteet

11.1	Turvavyöt ja -varusteet	☒	☐	11.3	Varoituskolmio	☒	☐
11.2	Kytkenälaitteet	☒	☐	11.4	Radio ja audiolaitteet	☒	☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.