

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	27.10.2023
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Tomi Kanninen	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Skoda OCTAVIA Sedan (AA) 5ov 1498cm3 A	Käyttöönottopäivä	01.03.2021
Valmistenumero	TMBAH7NX6MY075479	Käyttövoima	CNG
Matkamittarin lukema	39529km		

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

- Seuraavaan tarkastushuoltoon 13900km / 346 päivää. - Seuraavaan öljynvaihtoon 13000km / 209 päivää. - Paikkapullo 10/2024.

OBD-järjestelmän tarkastus		Käyttöjarrut		Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä	Etuakseli		3,0	2,8	7	30 %
Osajärjestelmätestit	0 / 0	Taka-akseli		2,6	2,3	12	30 %
Vikakoodien määrä	0	Iskunvaimentimet		Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
		Etuakseli		37,0	35,0	5	100 %
		Taka-akseli		58,0	58,0	0	100 %
Urasyyvyys (mm)		Vasen	Oikea	Rengaspaineet (bar)		Vasen	Oikea
Kesärengas	Etuakseli	6,0	6,0	Kesärengas	Etuakseli	2,3	2,3
	Taka-akseli	6,0	6,0		Taka-akseli	2,3	2,3
Talvirengas (nasta)	Etuakseli	7,0	7,0	Talvirengas (nasta)	Etuakseli		
	Taka-akseli	7,0	7,0		Taka-akseli		

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnot	1	☐
1.2	Seuraavan määräaikaikatsastuksen ajankohta 21.07.2025			1.6	Rekisterikilpi	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.7	Huolto	1	☐
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐	1.8	Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite 14,4 V		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys - 46 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2	Dieselmoottorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1	☐

4. Jarrujärjestelmä

- | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|--|---|--------------------------|
| 4.1 Käyttöjarru |  | ☐ | 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä |  | ☐ |
| 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti |  | ☐ | 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste
+ 262 °C | | |
| 4.3 Seisontajarru |  | ☐ | 4.7 Jarrupalojen kunto |  | ☐ |
| 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti | | | 4.8 Jarruneste |  | ☐ |
| | | | 4.9 Jarrulevy |  | ☐ |

5. Voimansiirtolaitteet

- | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------|
| 5.1 Kytkimen toiminta | | | 5.3 Veto- ja nivelakselit |  | ☐ |
| 5.2 Vaihteiston toiminta |  | ☐ | 5.4 Vetopyörästön kunto |  | ☐ |

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| 6.1 Etuakselisto |  | ☐ | 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus |  | ☐ |
| 6.2 Taka-akselisto |  | ☐ | 6.4 Renkaat ja vanteet |  | ☐ |

7. Ohjauslaitteet

- | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|------------------|---|--------------------------|
| 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot |  | ☐ | 7.2 Ohjausvaihde |  | ☐ |
|------------------------------|---|--------------------------|------------------|---|--------------------------|

8. Alusta ja kori

- | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|--|---|--------------------------|
| 8.1 Kori |  | ☐ | 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut |  | ☐ |
| 8.2 Runko | | | 8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy |  | ☐ |
| 8.3 Akseliston kiinnityspalkit |  | ☐ | 8.7 Alustan suojaus |  | ☐ |
| 8.4 Pakoputkisto |  | ☐ | 8.8 Alustan suojamuovi |  | ☐ |

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

- | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| 9.1 Ajovalo |  | ☐ | 9.8 Rekisterikilven valo |  | ☐ |
| 9.2 Lähivalo |  | ☐ | 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat |  | ☐ |
| 9.3 Kaukovalo |  | ☐ | 9.10 Hätävilkut |  | ☐ |
| 9.4 Etuvalo |  | ☐ | 9.11 Lisävalot |  | ☐ |
| 9.5 Suuntavalot |  | ☐ | 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet |  | ☐ |
| 9.6 Takavalot |  | ☐ | 9.13 Äänimerkinantolaitte |  | ☐ |
| 9.7 Jarruvalo |  | ☐ | 9.14 Akku ja johtimet |  | ☐ |

10. Koeajo ja näkyvyys

10.1	Koeajo		☐	10.6	Korin sisustus		☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet		☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet		☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet		☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto		☐
10.4	Peilit		☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi		☐
10.5	Muut ikkunat		☐	10.10	Muut mittarit		☐

11. Muut laitteet ja varusteet

11.1	Turvavyöt ja -varusteet		☐	11.3	Varoituskolmio		
11.2	KytKentälaitteet			11.4	Radio ja audiolaitteet		☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.