

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	10.09.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Markku Vesala	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Ford Mustang Mach-E Viistoperä (AB) 4ov A	Käyttöönottopäivä	31.08.2021
Valmistenumero	WF0TK3SS3MMA32608	Käyttövoima	Sähkö
Matkamittarin lukema	77813km		

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	2,6	2,6	0	30 %	Etuakseli	49,0	44,0	10	100 %
Taka-akseli	3,6	3,9	8	30 %	Taka-akseli	52,0	47,0	10	100 %
Seisontajarru	1,7	1,8	6	70 %					
Urasyvyys (mm)	Vasen	Oikea			Rengaspaineet (bar)	Vasen	Oikea		
Kesärengas	Etuakseli	3,0	3,0		Kesärengas	Etuakseli	2,3	2,3	
	Taka-akseli	3,0	3,0			Taka-akseli	2,6	2,6	
Talvirengas (kitka)	Etuakseli	7,0	7,0		Talvirengas (kitka)	Etuakseli			
	Taka-akseli	7,0	7,0			Taka-akseli			

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnät	1	☐
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 31.08.2027			1.6	Rekisterikilpi	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.7	Huolto	2	☐
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐		Määräaikaishuolto, Huollon aika, Huoltotietoja ei saatavilla		
				1.8	Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite V		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkakestävyyys - 40 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)		

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttöjarru	1	☐	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	1	☐
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	1	☐	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + 234 °C		
4.3	Seisontajarru	1	☐	4.7	Jarrupalojen kunto	1	☐
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	1	☐	4.8	Jarruneste	1	☐
				4.9	Jarrulevy	1	☐

5. Voimansiirtolaitteet

5.1	Kytkimen toiminta			5.3	Veto- ja nivelakselit	1	☐
5.2	Vaihteiston toiminta	1	☐	5.4	Vetopyörästön kunto	2	☐
					Vetopyörästö, Öljyvuoto, Vetoakselin Stefat vuotaa, Edessä vas. ja oik.		

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1	Etuakselisto	1	☐	6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1	☐
6.2	Taka-akselisto	1	☐	6.4	Renkaat ja vanteet	3	☐
					Paikkauspullo, Päivämäärä, 8/2024		
					Rengas (kesä), Urasyvyys 1,6 - 4,0 mm, tarkkaile renkaita, Kaikki Rengas, Kesärenkaiden kunto heikentynyt, Sisäreunat kuluneet reilusti, Edessä		

7. Ohjauslaitteet				
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1 ☐	7.2 Ohjausvaihte	1 ☐
8. Alusta ja kori				
8.1	Kori	1 ☐	8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	
8.2	Runko	1 ☐	8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy	1 ☐
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1 ☐	8.7 Alustan suojaus	1 ☐
8.4	Pakoputkisto		8.8 Alustan suojamuovi	1 ☐
9. Valaisimet ja sähkölaitteet				
9.1	Ajovalo	1 ☐	9.8 Rekisterikilven valo	1 ☐
9.2	Lähivalo	1 ☐	9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat	1 ☐
9.3	Kaukovalo	1 ☐	9.10 Hätävilkut	1 ☐
9.4	Etuvalo	1 ☐	9.11 Lisävalot	1 ☐
9.5	Suuntavalot	1 ☐	9.12 Muut valot ja valaistut kilvet	1 ☐
9.6	Takavalot	1 ☐	9.13 Äänimerkinantolaitte	1 ☐
9.7	Jarruvalo	1 ☐	9.14 Akku ja johtimet	1 ☐
10. Koeajo ja näkyvyys				
10.1	Koeajo	1 ☐	10.6 Korin sisustus	2 ☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1 ☐	Istuin, Verhoilu rikki, Takana	
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1 ☐	10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1 ☐
10.4	Peilit	1 ☐	10.8 Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1 ☐
10.5	Muut ikkunat	1 ☐	10.9 Nopeusmittari ja ajopiirturi	1 ☐
			10.10 Muut mittarit	1 ☐
11. Muut laitteet ja varusteet				
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1 ☐	11.3 Varoituskolmio	1 ☐
11.2	Kytkenälaitteet	1 ☐	11.4 Radio ja audiolaitteet	1 ☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.