

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	16.07.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Tampere-Lielähti	Osoite	Turvesuonkatu 14, 33400 Tampere
Tarkastaja	Janne Salo	Aseman puhelinnumero	075 323 2222

Ajoneuvon merkki	Skoda ENYAQ 60 Farmari (AC) 5ov A		
Valmistenumero	TMBJB9NY0NF011828	Käyttöönottopäivä	29.10.2021
Matkamittarin lukema	93085km	Käyttövoima	Sähkö

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	3,1	3,3	6	30 %	Etuakseli	69,0	70,0	1	100 %
Taka-akseli	3,5	3,6	3	30 %	Taka-akseli	65,0	66,0	2	100 %
Seisontajarru	2,0	2,0	0	70 %					
Urasyvyyks (mm)	Vasen	Oikea			Rengaspaineet (bar)	Vasen	Oikea		
Kesärengas	Etuakseli	7,0	7,0		Kesärengas	Etuakseli	2,7	2,7	
	Taka-akseli	7,0	7,0			Taka-akseli	2,7	2,7	
Talvirengas (nasta)	Etuakseli	6,0	6,0		Talvirengas (nasta)	Etuakseli			
	Taka-akseli	8,0	8,0			Taka-akseli			

1. Ajoneuvon yleistiedot

- | | |
|--|---|
| <p>1.1 Asiapaperit
Asiapaperit, Ei mitään, Katsastettu 16.7.2025</p> <p>1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 16.07.2027</p> <p>1.3 Valmistenumero</p> <p>1.4 Valmistajan kilpi</p> | <p>1.5 Rekisterimerkinnät</p> <p>1.6 Rekisterikilpi</p> <p>1.7 Huolto
Määräaikaishuolto, Huollon aika, Ajotietokoneen mukaan seuraava tarkastushuolto on 80 vrk. kuluttua tästä hetkestä.</p> <p>1.8 Huollon ajankohta</p> |
|--|---|

2. Moottori ja sen apulaitteet

- | | |
|--|--|
| <p>2.1 Moottori</p> <p>2.2 Käynti</p> <p>2.3 Käynnistyvyys</p> | <p>2.4 Latausjärjestelmä</p> <p>2.5 Latausjännite V</p> <p>2.6 Jäähdytysjärjestelmä</p> <p>2.7 Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 40 °C</p> |
|--|--|

3. Ympäristöhaitat

- | | |
|---|--|
| <p>3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus</p> | <p>3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus</p> <p>3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)</p> |
|---|--|

4. Jarrujärjestelmä

- | | |
|---|--|
| <p>4.1 Käyttöjarru</p> <p>4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti</p> <p>4.3 Seisontajarru</p> <p>4.4 Seisontajarrun dynamometritesti</p> | <p>4.5 Ajonvakautusjärjestelmä</p> <p>4.6 Jarrunesteen kiehumispiste + 225 °C</p> <p>4.7 Jarrupalojen kunto</p> <p>4.8 Jarruneste</p> <p>4.9 Jarrulevy</p> |
|---|--|

5. Voimansiirtolaitteet

- | | |
|--|---|
| <p>5.1 Kytkimen toiminta</p> <p>5.2 Vaihteiston toiminta</p> | <p>5.3 Veto- ja nivelakselit</p> <p>5.4 Vetopyörästön kunto</p> |
|--|---|

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- | | |
|---|--|
| <p>6.1 Etuakselisto</p> <p>6.2 Taka-akselisto</p> | <p>6.3 Jousitus ja iskunvaimennus</p> <p>6.4 Renkaat ja vanteet
Varajärjestelmä, Ei ole</p> |
|---|--|

7. Ohjauslaitteet

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <p>7.1 Ohjausnivelet ja -tangot</p> | <p>7.2 Ohjausvaihte</p> |
|-------------------------------------|-------------------------|

8.	Alusta ja kori						
8.1	Kori	1	☐	8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1	☐
8.2	Runko	1	☐	8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1	☐
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	☐	8.7	Alustan suojaus	1	☐
8.4	Pakoputkisto	1	☐	8.8	Alustan suojamuovi	1	☐
9.	Valaisimet ja sähkölaitteet						
9.1	Ajovalo	1	☐	9.8	Rekisterikilven valo	1	☐
9.2	Lähivalo	1	☐	9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1	☐
9.3	Kaukovalo	1	☐	9.10	Hätävilkut	1	☐
9.4	Etuvalo	1	☐	9.11	Lisävalot	1	☐
9.5	Suuntavalot	1	☐	9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1	☐
9.6	Takavalot	1	☐	9.13	Äänimerkinantolaitteet	1	☐
9.7	Jarruvalo	1	☐	9.14	Akku ja johtimet	1	☐
10.	Koeajo ja näkyvyys						
10.1	Koeajo	1	☐	10.6	Korin sisustus	1	☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1	☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1	☐
10.4	Peilit	1	☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1	☐
10.5	Muut ikkunat	1	☐	10.10	Muut mittarit	2	☐
					Kojetaulun lisänäyttö, < Ei mitään>, Tietojärjestelmässä on seuraava viesti; Vika hätäpuhelutoiminto hakeudu korjaamolle.		
11.	Muut laitteet ja varusteet						
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	☐	11.3	Varoituskolmio	1	☐
11.2	Kytkenälaitteet	1	☐	11.4	Radio ja audiolaitteet	1	☐

Kojetaulun lisänäyttö, < Ei mitään>, Tietojärjestelmässä on seuraava viesti; Vika hätäpuhelutoiminto hakeudu korjaamolle.

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkin, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.