

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	09.06.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Markku Vesala	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Skoda ENYAQ 80X Farmari (AC) 5ov A		
Valmistenumero	TMBLE7NY7PF096769	Käyttöönottopäivä	01.12.2023
Matkamittarin lukema	69070km	Käyttövoima	Sähkö

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Seur huolto 170 päivää

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyyvyys (mm)		Vasen	Oikea
Etuakseli	0,0	0,0	0	30 %	Kesärengas	Etuakseli	3,0	3,0
Taka-akseli	0,0	0,0	0	30 %		Taka-akseli	3,0	3,0
Seisontajarru	0,0	0,0	0	70 %				

1. Ajoneuvon yleistiedot

- 1.1 Asiapaperit ☒
- 1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään ☒
- 1.3 Valmistenumero ☒
- 1.4 Valmistajan kilpi ☒

- 1.5 Rekisterimerkinnot ☒
- 1.6 Rekisterikilpi ☒
- 1.7 Huolto ☒
- 1.8 Huollon ajankohta ☒

2. Moottori ja sen apulaitteet

- 2.1 Moottori ☒
- 2.2 Käynti ☒
- 2.3 Käynnistyvyys ☒

- 2.4 Latausjärjestelmä ☒
- 2.5 Latausjännite V ☒
- 2.6 Jäähdytysjärjestelmä ☒
- 2.7 Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 40 °C ☒

3. Ympäristöhaitat

- 3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus ☒

- 3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus ☒
- 3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) ☒

4. Jarrujärjestelmä

- 4.1 Käyttöjarru ☒
- 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti ☒
- 4.3 Seisontajarru ☒
- 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti ☒

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä ☒
- 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste + 229 °C ☒
- 4.7 Jarrupalojen kunto ☒
- 4.8 Jarruneste ☒
- 4.9 Jarrulevy ☒

5. Voimansiirtolaitteet

- 5.1 Kytkimen toiminta ☒
- 5.2 Vaihteiston toiminta ☒

- 5.3 Veto- ja nivelakselit ☒
- 5.4 Vetopyörästön kunto ☒

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- 6.1 Etuakselisto ☒
Kallistuksen vakaajan kiinnitys, Välyksellinen, Vasemmalla edessä ulompi
Kallistuksen vakaajan kiinnitys, Välyksellinen, Oikealla edessä ulompi
- 6.2 Taka-akselisto ☒

- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus ☒
- 6.4 Renkaat ja vanteet ☒

7. Ohjauslaitteet

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot ☒

- 7.2 Ohjausvaihte ☒

8. Alusta ja kori

- 8.1 Kori ☒
- 8.2 Runko ☒
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit ☒
- 8.4 Pakoputkisto ☒

- 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut ☒
- 8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy ☒
- 8.7 Alustan suojaus ☒
- 8.8 Alustan suojamuovi ☒

9.	Valaisimet ja sähkölaitteet						
9.1	Ajovalo		☐	9.8	Rekisterikilven valo		☐
9.2	Lähivalo		☐	9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat		☐
9.3	Kaukovalo		☐	9.10	Hätävilkut		☐
9.4	Etuvalo		☐	9.11	Lisävalot		☐
9.5	Suuntvalo		☐	9.12	Muut valot ja valaistut kilvet		☐
9.6	Takavallo		☐	9.13	Äänimerkinantolaitte		☐
9.7	Jarruvalo		☐	9.14	Akku ja johtimet		☐
10.	Koeajo ja näkyvyys						
10.1	Koeajo		☐	10.6	Korin sisustus		☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet		☐	Istuin, Verhoilu rikki, Tupakan jälki, Edessä oikealla			
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet		☐	10.7	Hallintalaitteet, merkivalot ja ilmaisimet		☐
10.4	Peilit		☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto		☐
10.5	Muut ikkunat		☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi		☐
				10.10	Muut mittarit		
11.	Muut laitteet ja varusteet						
11.1	Turvavyöt ja -varusteet		☐	11.3	Varoituskolmio		☐
11.2	Kytkenälaitteet		☐	11.4	Radio ja audiolaitteet		☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.