

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	05.11.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Arto Savenius	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	BMW i5 M60 xDrive Sedan (AA) 4ov A		
Valmistenumero	WBY41FK01RCP64223	Käyttöönottopäivä	20.10.2023
Matkamittarin lukema	60412km	Käyttövoima	Sähkö

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Seuraava huolto 6.10.2027 mennessä.

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	3,0	3,0	0	30 %	Etuakseli	32,0	26,0	19	100 %
Taka-akseli	3,0	3,0	0	30 %	Taka-akseli	49,0	41,0	16	100 %
Seisontajarru	2,4	2,4	0	70 %					
Urasvyvyys (mm)		Vasen	Oikea		Rengaspaineet (bar)		Vasen	Oikea	
Talvirengas (kitka)	Etuakseli	7,0	7,0		Talvirengas (kitka)	Etuakseli	2,7	2,7	
	Taka-akseli	5,5	5,5			Taka-akseli	2,9	2,9	
Kesärengas	Etuakseli	3,5	3,5		Kesärengas	Etuakseli			
	Taka-akseli	3,5	3,5			Taka-akseli			

1. Ajoneuvon yleistiedot

- 1.1 Asiapaperit 1 ☐
- 1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 20.10.2027 1 ☐
- 1.3 Valmistenumero 1 ☐
- 1.4 Valmistajan kilpi 1 ☐

- 1.5 Rekisterimerkinnät 1 ☐
- 1.6 Rekisterikilpi 1 ☐
- 1.7 Huolto 1 ☐
- 1.8 Huollon ajankohta 1 ☐

2. Moottori ja sen apulaitteet

- 2.1 Moottori 1 ☐
- 2.2 Käynti 1 ☐
- 2.3 Käynnistyvyys 1 ☐

- 2.4 Latausjärjestelmä 1 ☐
- 2.5 Latausjännite V 1 ☐
- 2.6 Jäähdytysjärjestelmä 1 ☐
- 2.7 Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 44 °C 1 ☐

3. Ympäristöhaitat

- 3.1 Bensiniinimootorin pakokaasumittaus 1 ☐
- 3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus 1 ☐
- 3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) 1 ☐

4. Jarrujärjestelmä

- 4.1 Käyttöjarru 1 ☐
- 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti 1 ☐
- 4.3 Seisontajarru 1 ☐
- 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti 1 ☐
- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä 1 ☐
- 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste + 237 °C 1 ☐
- 4.7 Jarrupalojen kunto 1 ☐
- 4.8 Jarruneste 1 ☐
- 4.9 Jarrulevy 1 ☐

5. Voimansiirtolaitteet

- 5.1 Kytkimen toiminta 1 ☐
- 5.2 Vaihteiston toiminta 1 ☐
- 5.3 Veto- ja nivelakselit 1 ☐
- 5.4 Vetopyörästön kunto 1 ☐

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- 6.1 Etuakselisto 1 ☐
- 6.2 Taka-akselisto 1 ☐
- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus 1 ☐
- 6.4 Renkaat ja vanteet 2 ☐

Rengas (kesä), Urasvyvyys 1,6 - 4,0 mm, tarkkaile renkaita

7. Ohjauslaitteet					
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot Raidetangon pää, Välyksellinen mm, raidetangon ulkopää, tarkasta myös etuakseliston osat, Vasemmalla	3 ☐	7.2	Ohjausvaihte	1 ☐
8. Alusta ja kori					
8.1	Kori	1 ☐	8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	
8.2	Runko		8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1 ☐
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1 ☐	8.7	Alustan suojaus	1 ☐
8.4	Pakoputkisto		8.8	Alustan suojamuovi	1 ☐
9. Valaisimet ja sähkölaitteet					
9.1	Ajovalo	1 ☐	9.8	Rekisterikilven valo	1 ☐
9.2	Lähivalo	1 ☐	9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1 ☐
9.3	Kaukovalo	1 ☐	9.10	Hätävilkut	1 ☐
9.4	Etuvalo	1 ☐	9.11	Lisävalot	1 ☐
9.5	Suuntavalot	1 ☐	9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1 ☐
9.6	Takavalot	1 ☐	9.13	Äänimerkinantolaitte	1 ☐
9.7	Jarruvalo	1 ☐	9.14	Akku ja johtimet	1 ☐
10. Koeajo ja näkyvyys					
10.1	Koeajo	1 ☐	10.6	Korin sisustus	1 ☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1 ☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1 ☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1 ☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1 ☐
10.4	Peilit	1 ☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1 ☐
10.5	Muut ikkunat	1 ☐	10.10	Muut mittarit	1 ☐
11. Muut laitteet ja varusteet					
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1 ☐	11.3	Varoituskolmio	1 ☐
11.2	Kytkenälaitteet	1 ☐	11.4	Radio ja audiolaitteet	1 ☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.