

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	25.09.2023
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Tomi Kanninen	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Audi A3 Sportback Viistoperä (AB) 4ov 999cm3 A		
Valmistenumero	WAUZZZGY7NA052432	Käyttöönottopäivä	22.03.2022
Matkamittarin lukema	41769km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

- Seuraavaan tarkastushuoltoon 18300km tai 3/2024. - Seuraavaan öljynvaihtoon 21100km tai 5/2025.

OBD-järjestelmän tarkastus				Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä			Etuakseli	2,8	2,6	7	30 %
Osajärjestelmätestit	6 / 7			Taka-akseli	2,0	1,9	5	30 %
Vikakoodien määrä	0			Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
				Etuakseli	54,0	58,0	7	99 %
				Taka-akseli	55,0	58,0	5	99 %
Urasyvyys (mm)		Vasen	Oikea	Rengaspaineet (bar)		Vasen	Oikea	
Kesärengas	Etuakseli	3,0	3,0	Kesärengas	Etuakseli	2,3	2,3	
	Taka-akseli	5,0	5,0		Taka-akseli	2,3	2,3	
Vararengas		3,0	3,0	Vararengas				

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnot	1	☐
1.2	Seuraavan määräaikaikatsastuksen ajankohta 23.03.2026			1.6	Rekisterikilpi	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.7	Huolto	1	☐
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐	1.8	Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite 14,4 V		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys - 41 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1	☐

4. Jarrujärjestelmä

- 4.1 Käyttöjarru 1 ☐
- 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti 1 ☐
- 4.3 Seisontajarru 1 ☐
- 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti 1 ☐

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä 1 ☐
- 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste
+ 267 °C 1 ☐
- 4.7 Jarrupalojen kunto 1 ☐
- 4.8 Jarruneste 1 ☐
- 4.9 Jarrulevy 1 ☐

5. Voimansiirtolaitteet

- 5.1 Kytkimen toiminta 1 ☐
- 5.2 Vaihteiston toiminta 1 ☐

- 5.3 Veto- ja nivelakselit 1 ☐
- 5.4 Vetopyörästön kunto 1 ☐

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- 6.1 Etuakselisto 1 ☐
- 6.2 Taka-akselisto 1 ☐

- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus 1 ☐
- 6.4 Renkaat ja vanteet 2 ☐

Rengas (kesä), Urasyvyyys 1,6 - 4,0 mm, tarkkaile renkaita, Edessä

7. Ohjauslaitteet

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot 1 ☐

- 7.2 Ohjausvaihde 1 ☐

8. Alusta ja kori

- 8.1 Kori 1 ☐
- 8.2 Runko 1 ☐
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit 1 ☐
- 8.4 Pakoputkisto 1 ☐

- 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut 1 ☐
- 8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy 1 ☐
- 8.7 Alustan suojaus 1 ☐
- 8.8 Alustan suojamuovi 1 ☐

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

- 9.1 Ajovalo 1 ☐
- 9.2 Lähivalo 1 ☐
- 9.3 Kaukovalo 1 ☐
- 9.4 Etuvalo 1 ☐
- 9.5 Suuntavallo 1 ☐
- 9.6 Takavallo 1 ☐
- 9.7 Jarruvalo 1 ☐

- 9.8 Rekisterikilven valo 1 ☐
- 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat 1 ☐
- 9.10 Hätävilkut 1 ☐
- 9.11 Lisävalot 1 ☐
- 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet 1 ☐
- 9.13 Äänimerkinantolaite 1 ☐
- 9.14 Akku ja johtimet 1 ☐

10. Koeajo ja näkyvyys

10.1	Koeajo		☐	10.6	Korin sisustus		☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet		☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet		☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet		☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto		☐
10.4	Peilit		☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi		☐
10.5	Muut ikkunat		☐	10.10	Muut mittarit		☐

11. Muut laitteet ja varusteet

11.1	Turvavyöt ja -varusteet		☐	11.3	Varoituskolmio		
11.2	KytKentälaitteet			11.4	Radio ja audiolaitteet		☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.