

Ajoneuvon tiedot
Tarkastuskohteet
08.04.2026

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Arto Savenius	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	BMW X3 xDrive30e Farmari (AC) 4ov 1998cm3 A		
Valmistenumero	WBA61DP08N9K95160	Käyttöönottopäivä	31.03.2022
Matkamittarin lukema	59848km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa
Lisätiedot

Seuraava öljynvaihtohuolto 1/2028 / 31000km kuluessa.

OBd-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä				Etuakseli	2,8	2,8	0	30 %
Osajärjestelmätestit	7 / 7				Taka-akseli	2,7	2,7	0	30 %
Vikakoodien määrä	0				Seisontajarru	2,5	2,5	0	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyyvyys (mm)		Vasen	Oikea	
Etuakseli	57,0	45,0	21	100 %	Talvirengas (nasta)	Etuakseli	8,5	8,5	
Taka-akseli	46,0	43,0	7	100 %		Taka-akseli	8,5	8,5	
					Kesärengas	Etuakseli	4,0	3,5	
						Taka-akseli	4,0	4,0	
Rengaspaineet (bar)					Vasen	Oikea			
Talvirengas (nasta)	Etuakseli	2,3	2,3						
	Taka-akseli	2,3	2,3						
Kesärengas	Etuakseli								
	Taka-akseli								

1. Ajoneuvon yleistiedot

- 1.1 Asiapaperit
 1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 31.03.2028
 1.3 Valmistenumero
 1.4 Valmistajan kilpi

- 1.5 Rekisterimerkinnät
 1.6 Rekisterikilpi
 1.7 Huolto
 1.8 Huollon ajankohta

2. Moottori ja sen apulaitteet

- 2.1 Moottori
 2.2 Käynti
 2.3 Käynnistyvyys

- 2.4 Latausjärjestelmä
 2.5 Latausjännite V
 2.6 Jäähdytysjärjestelmä
 2.7 Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 43 °C

3. Ympäristöhaitat

- 3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus

- 3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus
 3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBd)

4. Jarrujärjestelmä

- 4.1 Käyttöjarru
 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti
 4.3 Seisontajarru
 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä
 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste + 252 °C
 4.7 Jarrupalojen kunto
 4.8 Jarruneste
 4.9 Jarrulevy

5. Voimansiirtolaitteet				
5.1 Kytkimen toiminta	1	<input type="checkbox"/>	5.3 Veto- ja nivelakselit	1 <input type="checkbox"/>
5.2 Vaihteiston toiminta	1	<input type="checkbox"/>	5.4 Vetopyörästön kunto	1 <input type="checkbox"/>
6. Akselistot, pyörät ja jousitus				
6.1 Etuakselisto	1	<input type="checkbox"/>	6.3 Jousitus ja iskunvaimennus	1 <input type="checkbox"/>
6.2 Taka-akselisto	1	<input type="checkbox"/>	6.4 Renkaat ja vanteet	2 <input type="checkbox"/>
			Renkas (kesä), Urasyvyyys 1,6 - 4,0 mm, tarkkaile renkaita, Yhdessä ulkoreuna kulunut sileäksi.	
7. Ohjauslaitteet				
7.1 Ohjausnivelet ja -tangot	1	<input type="checkbox"/>	7.2 Ohjausvaihe	1 <input type="checkbox"/>
8. Alusta ja kori				
8.1 Kori	1	<input type="checkbox"/>	8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1 <input type="checkbox"/>
8.2 Runko			8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy	1 <input type="checkbox"/>
8.3 Akseliston kiinnityspalkit	1	<input type="checkbox"/>	8.7 Alustan suojaus	1 <input type="checkbox"/>
8.4 Pakoputkisto	1	<input type="checkbox"/>	8.8 Alustan suojamuovi	1 <input type="checkbox"/>
9. Valaisimet ja sähkölaitteet				
9.1 Ajovalo	1	<input type="checkbox"/>	9.8 Rekisterikilven valo	1 <input type="checkbox"/>
9.2 Lähivalo	1	<input type="checkbox"/>	9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat	1 <input type="checkbox"/>
9.3 Kaukovalo	1	<input type="checkbox"/>	9.10 Hätävilkut	1 <input type="checkbox"/>
9.4 Etuvalo	1	<input type="checkbox"/>	9.11 Lisävalot	1 <input type="checkbox"/>
9.5 Suuntavalot	1	<input type="checkbox"/>	9.12 Muut valot ja valaistut kilvet	1 <input type="checkbox"/>
9.6 Takavalot	1	<input type="checkbox"/>	9.13 Äänimerkinantolaitteet	1 <input type="checkbox"/>
9.7 Jarruvalo	1	<input type="checkbox"/>	9.14 Akku ja johtimet	1 <input type="checkbox"/>
10. Koeajo ja näkyvyys				
10.1 Koeajo	1	<input type="checkbox"/>	10.6 Korin sisustus	1 <input type="checkbox"/>
10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	<input type="checkbox"/>	10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmasimet	1 <input type="checkbox"/>
10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	<input type="checkbox"/>	10.8 Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1 <input type="checkbox"/>
10.4 Peilit	1	<input type="checkbox"/>	10.9 Nopeusmittari ja ajopiirturi	1 <input type="checkbox"/>
10.5 Muut ikkunat	1	<input type="checkbox"/>	10.10 Muut mittarit	1 <input type="checkbox"/>
11. Muut laitteet ja varusteet				
11.1 Turvavyöt ja -varusteet	1	<input type="checkbox"/>	11.3 Varoituskolmio	1 <input type="checkbox"/>
11.2 Kytkenälaitteet			11.4 Radio ja audiolaitteet	1 <input type="checkbox"/>

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.