

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	12.02.2026
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Markku Vesala	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	BMW 230e xDrive Active Tourer Farmari (AC) 4ov 1499cm3 A		
Valmistenumero	WBA51BX01P7L99276	Käyttöönottopäivä	15.02.2023
Matkamittarin lukema	41941km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Seur huolto 20000km tai 1/2027

OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo		Pois päältä			Etuakseli	3,2	2,8	13	30 %
Osajärjestelmätestit		7 / 7			Taka-akseli	3,0	2,4	20	30 %
Vikakoodien määrä		0			Seisontajarru	2,7	2,1	22	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyys (mm)			Vasen	Oikea
Etuakseli	52,0	50,0	4	100 %	Talvirengas (nasta)	Etuakseli		6,0	6,0
						Taka-akseli		6,0	6,0
Taka-akseli	63,0	57,0	10	100 %	Kesärengas	Etuakseli		4,0	4,0
						Taka-akseli		4,0	4,0
Rengaspaineet (bar)								Vasen	Oikea
Talvirengas (nasta)	Etuakseli		2,5	2,5					
	Taka-akseli		2,5	2,5					
Kesärengas	Etuakseli								
	Taka-akseli								

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnät	1	☐
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 15.02.2028	1	☐	1.6	Rekisterikilpi	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.7	Huolto	1	☐
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐	1.8	Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite V		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 40 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1	☐

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttöjarru	1	☐	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	1	☐
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	1	☐	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + °C		
4.3	Seisontajarru	1	☐	4.7	Jarrupalojen kunto	1	☐
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	1	☐	4.8	Jarruneste	1	☐
				4.9	Jarrulevy	1	☐

5.	Voimansiirtolaitteet					
5.1	Kytkimen toiminta			5.3	Veto- ja nivelakselit	1 ☐
5.2	Vaihteiston toiminta	1 ☐		5.4	Vetopyörästön kunto	1 ☐
6.	Akselistot, pyörät ja jousitus					
6.1	Etuakselisto	1 ☐		6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1 ☐
6.2	Taka-akselisto	1 ☐		6.4	Renkaat ja vanteet	2 ☐
					Rengas (kesä), Urasyvyys 1,6 - 4,0 mm, tarkkaile renkaita	
7.	Ohjauslaitteet					
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1 ☐		7.2	Ohjausvaihide	1 ☐
8.	Alusta ja kori					
8.1	Kori	1 ☐		8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1 ☐
8.2	Runko	1 ☐		8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1 ☐
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1 ☐		8.7	Alustan suojaus	1 ☐
8.4	Pakoputkisto	1 ☐		8.8	Alustan suojamuovi	1 ☐
9.	Valaisimet ja sähkölaitteet					
9.1	Ajovalo	1 ☐		9.8	Rekisterikilven valo	1 ☐
9.2	Lähivalo	1 ☐		9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1 ☐
9.3	Kaukovalo	1 ☐		9.10	Hätävilkut	1 ☐
9.4	Etuvalo	1 ☐		9.11	Lisävalot	1 ☐
9.5	Suuntavallo	1 ☐		9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1 ☐
9.6	Takavallo	1 ☐		9.13	Äänimerkinantolaitte	1 ☐
9.7	Jarruvalo	1 ☐		9.14	Akku ja johtimet	1 ☐
10.	Koeajo ja näkyvyys					
10.1	Koeajo	1 ☐		10.6	Korin sisustus	1 ☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1 ☐		10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1 ☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1 ☐		10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1 ☐
10.4	Peilit	1 ☐		10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1 ☐
10.5	Muut ikkunat	1 ☐		10.10	Muut mittarit	1 ☐
11.	Muut laitteet ja varusteet					
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1 ☐		11.3	Varoituskolmio	1 ☐
11.2	Kytkenälaitteet			11.4	Radio ja audiolaitteet	1 ☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkin, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.