

Ajoneuvon tiedot
Tarkastuskohteet
15.04.2026

| | | | |
|------------|---|----------------------|------------------------------|
| Asema | A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie | Osoite | Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa |
| Tarkastaja | Markku Vesala | Aseman puhelinnumero | 0753232222 |

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|
| Ajoneuvon merkki | Kia EV6 Monikäyttöajoneuvo (AF) 50v A | | |
| Valmistenumero | KNAC381CPP5601377 | Käyttöönottopäivä | 24.03.2023 |
| Matkamittarin lukema | 97906km | Käyttövoima | Sähkö |

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa
Lisätiedot

Viim huolto 90038km ja 1/2026

| Käyttäjarrut | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu | Iskunvaimentimet | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
|---------------------|-------------|-------|-------|---------------------|------------------|-------|-------|-----|----------|
| Etuakseli | 3,2 | 3,0 | 6 | 30 % | Etuakseli | 69,0 | 64,0 | 7 | 100 % |
| Taka-akseli | 3,6 | 3,3 | 8 | 30 % | Taka-akseli | 54,0 | 47,0 | 13 | 100 % |
| Seisontajarru | 1,9 | 2,8 | 32 | 70 % | | | | | |
| Urasyvyys (mm) | Vasen | | Oikea | Rengaspaineet (bar) | Vasen | | Oikea | | |
| Kesärengas | Etuakseli | 5,0 | 5,0 | Kesärengas | Etuakseli | 3,0 | 3,0 | | |
| | Taka-akseli | 5,0 | 5,0 | | Taka-akseli | 3,0 | 3,0 | | |
| Talvirengas (kitka) | Etuakseli | 5,0 | 5,0 | Talvirengas (kitka) | Etuakseli | | | | |
| | Taka-akseli | 5,0 | 5,0 | | Taka-akseli | | | | |

1. Ajoneuvon yleistiedot

| | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|-----|--------------------|-------------------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit | <input checked="" type="checkbox"/> | 1.5 | Rekisterimerkinnot | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.2 | Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 18.04.2028 | <input type="checkbox"/> | 1.6 | Rekisterikilpi | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.3 | Valmistenumero | <input checked="" type="checkbox"/> | 1.7 | Huolto | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.4 | Valmistajan kilpi | <input checked="" type="checkbox"/> | 1.8 | Huollon ajankohta | <input type="checkbox"/> |

2. Moottori ja sen apulaitteet

| | | | | | |
|-----|---------------|-------------------------------------|-----|--|-------------------------------------|
| 2.1 | Moottori | <input checked="" type="checkbox"/> | 2.4 | Latausjärjestelmä | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.2 | Käynti | <input checked="" type="checkbox"/> | 2.5 | Latausjännite V | <input type="checkbox"/> |
| 2.3 | Käynnistyvyys | <input checked="" type="checkbox"/> | 2.6 | Jäähdytysjärjestelmä | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | 2.7 | Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 45 °C | <input type="checkbox"/> |

3. Ympäristöhaitat

| | | | | | |
|-----|------------------------------------|--------------------------|-----|------------------------------------|--------------------------|
| 3.1 | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus | <input type="checkbox"/> | 3.2 | Dieselmootorin pakokaasumittaus | <input type="checkbox"/> |
| | | | 3.3 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | <input type="checkbox"/> |

4. Jarrujärjestelmä

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|-----|--|-------------------------------------|
| 4.1 | Käyttäjarru | <input checked="" type="checkbox"/> | 4.5 | Ajonvakautusjärjestelmä | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.2 | Käyttäjarrun dynamometritesti | <input checked="" type="checkbox"/> | 4.6 | Jarrunesteen kiehumispiste + 257 °C | <input type="checkbox"/> |
| 4.3 | Seisontajarru | <input checked="" type="checkbox"/> | 4.7 | Jarrupalojen kunto | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4.4 | Seisontajarrun dynamometritesti | <input checked="" type="checkbox"/> | 4.8 | Jarruneste | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | 4.9 | Jarrulevy | <input checked="" type="checkbox"/> |

5. Voimansiirtolaitteet

| | | | | | |
|-----|----------------------|-------------------------------------|-----|-----------------------|-------------------------------------|
| 5.1 | Kytkimen toiminta | <input type="checkbox"/> | 5.3 | Veto- ja nivelakselit | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5.2 | Vaihteiston toiminta | <input checked="" type="checkbox"/> | 5.4 | Vetopyörästön kunto | <input checked="" type="checkbox"/> |

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

| | | | | | |
|-----|----------------|-------------------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------------|
| 6.1 | Etuakselisto | <input checked="" type="checkbox"/> | 6.3 | Jousitus ja iskunvaimennus | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6.2 | Taka-akselisto | <input checked="" type="checkbox"/> | 6.4 | Renkaat ja vanteet | <input checked="" type="checkbox"/> |

Paikkauspullo, Päivämäärä, 11/2027

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|---|--------------------------|
| 7. Ohjauslaitteet | | | | | |
| 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot | 1 | <input type="checkbox"/> | 7.2 Ohjausvaihte | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 8. Alusta ja kori | | | | | |
| 8.1 Kori | 1 | <input type="checkbox"/> | 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut | | |
| 8.2 Runko | 1 | <input type="checkbox"/> | 8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 8.3 Akseliston kiinnityspalkit | 1 | <input type="checkbox"/> | 8.7 Alustan suojaus | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 8.4 Pakoputkisto | | | 8.8 Alustan suojamuovi | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 9. Valaisimet ja sähkölaitteet | | | | | |
| 9.1 Ajovalo | 1 | <input type="checkbox"/> | 9.8 Rekisterikilven valo | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 9.2 Lähivalo | 1 | <input type="checkbox"/> | 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 9.3 Kaukovalo | 1 | <input type="checkbox"/> | 9.10 Hätävilkut | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 9.4 Etuvalo | 1 | <input type="checkbox"/> | 9.11 Lisävalot | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 9.5 Suuntavalot | 1 | <input type="checkbox"/> | 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 9.6 Takavalot | 1 | <input type="checkbox"/> | 9.13 Äänimerkinantolaitte | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 9.7 Jarruvalo | 1 | <input type="checkbox"/> | 9.14 Akku ja johtimet | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 10. Koeajo ja näkyvyys | | | | | |
| 10.1 Koeajo | 1 | <input type="checkbox"/> | 10.6 Korin sisustus | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet | 2 | <input type="checkbox"/> | 10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Tuulilasi, Kiveniskelmä näkökentässä, Keskellä | | | 10.8 Lukkolaite, luvattoman käytön esto | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet | 1 | <input type="checkbox"/> | 10.9 Nopeusmittari ja ajopiirturi | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 10.4 Peilit | 1 | <input type="checkbox"/> | 10.10 Muut mittarit | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 10.5 Muut ikkunat | 1 | <input type="checkbox"/> | | | |
| 11. Muut laitteet ja varusteet | | | | | |
| 11.1 Turvavyöt ja -varusteet | 1 | <input type="checkbox"/> | 11.3 Varoituskolmio | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 11.2 Kytkenälaitteet | | | 11.4 Radio ja audiolaitteet | 1 | <input type="checkbox"/> |

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkin, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.