

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	03.05.2024
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Arto Savenius	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Volvo V60 Farmari (AC) 5ov 1969cm3 A		
Valmistenumero	YV1ZWBFDVDM1438591	Käyttöönottopäivä	19.02.2021
Matkamittarin lukema	42156km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Paikkapullo 2/2025.

OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	
Mil-valo	Pois päältä				Etuakseli	3,0	3,0	0	30 %	
Osajärjestelmätestit	6 / 6				Taka-akseli	2,6	2,8	7	30 %	
Vikakoodien määrä	0				Seisontajarru	2,0	2,0	0	70 %	
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyyvyys (mm)			Vasen	Oikea	
Etuakseli	61,0	61,0	0	100 %	Talvirengas (kitka)	Etuakseli	7,0	7,0		
Taka-akseli	67,0	65,0	3	100 %		Taka-akseli	7,0	7,0		
						Kesärengas	Etuakseli	5,0	5,0	
						Taka-akseli	5,0	5,0		
Rengaspaineet (bar)			Vasen	Oikea						
Talvirengas (kitka)	Etuakseli	2,4	2,4							
	Taka-akseli	2,4	2,4							
Kesärengas	Etuakseli									
	Taka-akseli									

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	3	☐	1.5	Rekisterimerkinnät	1	☐
	Huolto, Huolto tekemättä, Ei mitään			1.6	Rekisterikilpi	1	☐
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään			1.7	Huolto		
	04.05.2026			1.8	Huollon ajankohta		
1.3	Valmistenumero	1	☐				
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐				

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite		
					V		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys		
					- 35 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus

3.2 Dieselmoottorin pakokaasumittaus

3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)



4. Jarrujärjestelmä

4.1 Käyttöjarru



4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti



4.3 Seisontajarru



4.4 Seisontajarrun dynamometritesti



4.5 Ajonvakautusjärjestelmä



4.6 Jarrunesteen kiehumispiste
+ 34 °C

4.7 Jarrupalojen kunto



4.8 Jarruneste



4.9 Jarrulevy



5. Voimansiirtolaitteet

5.1 Kytkimen toiminta

5.2 Vaihteiston toiminta



5.3 Veto- ja nivelakselit



5.4 Vetopyörästön kunto



6. Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1 Etuakselisto



6.2 Taka-akselisto



6.3 Jousitus ja iskunvaimennus



6.4 Renkaat ja vanteet



7. Ohjauslaitteet

7.1 Ohjausnivelet ja -tangot



7.2 Ohjausvaihte



8. Alusta ja kori

8.1 Kori



Takakansi, Ei mitään, Nostomekanismi rutisee., Vasemmalla takana

8.2 Runko

8.3 Akseliston kiinnityspalkit



8.4 Pakoputkisto



8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut



8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy



8.7 Alustan suojaus



8.8 Alustan suojamuovi



9. Valaisimet ja sähkölaitteet

9.1 Ajovalo



9.2 Lähivalo



9.3 Kaukovalo



9.4 Etuvalo



9.5 Suuntavallo



9.6 Takavallo



9.7 Jarruvalo



9.8 Rekisterikilven valo



9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat



9.10 Hätävilkut



9.11 Lisävalot



9.12 Muut valot ja valaistut kilvet



9.13 Äänimerkinantolaitte



9.14 Akku ja johtimet



10. Koeajo ja näkyvyys

10.1	Koeajo	①	☐	10.6	Korin sisustus	①	☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	①	☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	①	☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	①	☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	①	☐
10.4	Peilit	①	☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	①	☐
10.5	Muut ikkunat	①	☐	10.10	Muut mittarit	①	☐

11. Muut laitteet ja varusteet

11.1	Turvavyöt ja -varusteet	①	☐	11.3	Varoituskolmio	①	☐
11.2	Kytentälaitteet	③	☐	11.4	Radio ja audiolaitteet	①	☐

Vetokoukku, Ei mitään, Ei pysty käyttämään. Ottaa puskuriin kiinni., Takana

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.