

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	30.10.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Arto Savenius	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Volkswagen, VW ID.4 PRO 128 KW Farmari (AC) 5ov A		
Valmistenumero	WVGZZZE2ZPP006249	Käyttöönottopäivä	02.03.2023
Matkamittarin lukema	63364km	Käyttövoima	Sähkö

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Seuraava huolto 489 päivän kuluessa.

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	3,2	2,8	13	30 %	Etuakseli	62,0	54,0	13	100 %
Taka-akseli	3,0	3,1	3	30 %	Taka-akseli	51,0	46,0	10	100 %
Seisontajarru	2,0	2,0	0	70 %					
Urasyvyys (mm)	Vasen	Oikea			Rengaspaineet (bar)	Vasen	Oikea		
Kesärengas	Etuakseli	3,5	3,5		Kesärengas	Etuakseli	2,5	2,4	
	Taka-akseli	3,0	2,5			Taka-akseli	2,5	2,4	
Talvirengas (nasta)	Etuakseli	7,0	7,0		Talvirengas (nasta)	Etuakseli			
	Taka-akseli	5,0	5,0			Taka-akseli			

1. Ajoneuvon yleistiedot

- 1.1 Asiapaperit 1 ☐
- 1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään **01.11.2027**
- 1.3 Valmistenumero 1 ☐
- 1.4 Valmistajan kilpi 1 ☐

- 1.5 Rekisterimerkinnät 1 ☐
- 1.6 Rekisterikilpi 1 ☐
- 1.7 Huolto 1 ☐
- 1.8 Huollon ajankohta

2. Moottori ja sen apulaitteet

- 2.1 Moottori 1 ☐
- 2.2 Käynti
- 2.3 Käynnistyvyys

- 2.4 Latausjärjestelmä
- 2.5 Latausjännite V
- 2.6 Jäähdytysjärjestelmä 1 ☐
- 2.7 Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 42 °C

3. Ympäristöhaitat

- 3.1 Bensiniinimootorin pakokaasumittaus
- 3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus
- 3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)

4. Jarrujärjestelmä

- 4.1 Käyttöjarru 1 ☐
- 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti 1 ☐
- 4.3 Seisontajarru 1 ☐
- 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti 1 ☐

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä 1 ☐
- 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste + 249 °C
- 4.7 Jarrupalojen kunto 1 ☐
- 4.8 Jarruneste 1 ☐
- 4.9 Jarrulevy 1 ☐

5. Voimansiirtolaitteet

- 5.1 Kytkimen toiminta
- 5.2 Vaihteiston toiminta
- 5.3 Veto- ja nivelakselit 1 ☐
- 5.4 Vetopyörästön kunto

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- 6.1 Etuakselisto 1 ☐
- 6.2 Taka-akselisto 1 ☐
- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus 1 ☐
- 6.4 Renkaat ja vanteet 2 ☐

Rengas (kesä), Urasyvyys 1,6 - 4,0 mm, tarkkaile renkaita Rengasrikon varalta, Tarkastushetkellä ei järjestelmää, Kompressorin puuttuu, paikkapullo on (9/2028)., Takana

7.	Ohjauslaitteet					
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	☐	7.2	Ohjausvaihde	1 ☐
8.	Alusta ja kori					
8.1	Kori	1	☐	8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	
8.2	Runko			8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1 ☐
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	☐	8.7	Alustan suojaus	1 ☐
8.4	Pakoputkisto			8.8	Alustan suojamuovi	1 ☐
9.	Valaisimet ja sähkölaitteet					
9.1	Ajovalo	1	☐	9.8	Rekisterikilven valo	1 ☐
9.2	Lähivalo	3	☐	9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1 ☐
	Lähivalon suuntaus, Suuntaus liian ylös			9.10	Hätävilkut	1 ☐
9.3	Kaukovalo	1	☐	9.11	Lisävalot	1 ☐
9.4	Etuvalo	1	☐	9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1 ☐
9.5	Suuntavalo	1	☐	9.13	Äänimerkinantolaitte	1 ☐
9.6	Takavalo	1	☐	9.14	Akku ja johtimet	1 ☐
9.7	Jarruvalo	1	☐			
10.	Koeajo ja näkyvyys					
10.1	Koeajo	1	☐	10.6	Korin sisustus	1 ☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1 ☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1 ☐
10.4	Peilit	1	☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1 ☐
10.5	Muut ikkunat	1	☐	10.10	Muut mittarit	1 ☐
11.	Muut laitteet ja varusteet					
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	☐	11.3	Varoituskolmio	1 ☐
11.2	Kytkenälaitteet			11.4	Radio ja audiolaitteet	1 ☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkin, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.