

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	17.07.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Arto Savenius	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	BMW X5 xDrive45e Farmari (AC) 4ov 2998cm3 A		
Valmistenumero	WBATA6109N9L41148	Käyttöönottopäivä	27.05.2022
Matkamittarin lukema	60698km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Seuraava öljynvaihtohuolto 10/2025 / 6000km kuluessa.

OBD-järjestelmän tarkastus				Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä			Etuakseli	3,2	3,4	6	30 %
Osajärjestelmätestit	7 / 7			Taka-akseli	4,0	3,8	5	30 %
Vikakoodien määrä	0			Seisontajarru	2,4	2,2	8	70 %
Urasyvyys (mm)		Vasen	Oikea	Rengaspaineet (bar)			Vasen	Oikea
Kesären gas	Etuakseli	4,0	4,0	Kesären gas	Etuakseli		2,9	2,9
	Taka-akseli	4,5	5,0		Taka-akseli		3,2	3,2
Talvirengas (nasta)	Etuakseli	8,5	8,5	Talvirengas (nasta)	Etuakseli			
	Taka-akseli	7,5	7,5		Taka-akseli			

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnät	1	☐
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 19.07.2027			1.6	Rekisterikilpi	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.7	Huolto	1	☐
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐	1.8	Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite V		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 43 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1	☐

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttöjarru	1	☐	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	1	☐
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	1	☐	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + 220 °C		
4.3	Seisontajarru	1	☐	4.7	Jarrupalojen kunto	1	☐
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	1	☐	4.8	Jarruneste	1	☐
				4.9	Jarrulevy	1	☐

5. Voimansiirtolaitteet

5.1	Kytkimen toiminta	1	☐	5.3	Veto- ja nivelakselit	1	☐
5.2	Vaihteiston toiminta	1	☐	5.4	Vetopyörästön kunto	1	☐

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1	Etuakselisto	1	☐	6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1	☐
6.2	Taka-akselisto	1	☐	6.4	Renkaat ja vanteet	2	☐

Rengas (kesä), Urasyvyys 1,6 - 4,0 mm, tarkkaile renkaita

7. Ohjauslaitteet				7.2 Ohjausvaihte			
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1				1	
8. Alusta ja kori				8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut		1	
8.1	Kori	1				1	
8.2	Runko			8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1	
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1		8.7	Alustan suojaus	1	
8.4	Pakoputkisto	1		8.8	Alustan suojamuovi	1	
9. Valaisimet ja sähkölaitteet				9.8 Rekisterikilven valo		1	
9.1	Ajovalo	1				1	
9.2	Lähivalo	1		9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1	
9.3	Kaukovalo	1		9.10	Hätävilkut	1	
9.4	Etuvalo	1		9.11	Lisävalot	1	
9.5	Suuntavalot	1		9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1	
9.6	Takavalot	1		9.13	Äänimerkinantolaitte	1	
9.7	Jarruvalo	1		9.14	Akku ja johtimet	1	
10. Koeajo ja näkyvyys				10.6 Korin sisustus		1	
10.1	Koeajo	1				1	
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1		10.7	Hallintalaitteet, merkivalot ja ilmaisimet	1	
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1		10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1	
10.4	Peilit	1		10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1	
10.5	Muut ikkunat	1		10.10	Muut mittarit	1	
11. Muut laitteet ja varusteet				11.3 Varoituskolmio		1	
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1				1	
11.2	Kytkenälaitteet	1		11.4	Radio ja audiolaitteet	1	

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.