

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	05.09.2023
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Tomi Kanninen	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Audi A4 Avant g-tron Farmari (AC) 4ov 1984cm3 A		
Valmistenumero	WAUZZZF46LA056984	Käyttöönottopäivä	23.07.2020
Matkamittarin lukema	61569km	Käyttövoima	CNG

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

- Seuraavaan tarkastushuoltoon 25400km tai 26.4.2024. - Seuraavaan öljynvaihtoon 10400km tai 25.6.2024. - Paikkapullo 12/2023.

OBD-järjestelmän tarkastus				Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä			Etuakseli	2,9	3,0	3	30 %
Osajärjestelmätestit	4 / 7			Taka-akseli	2,7	2,7	0	30 %
Vikakoodien määrä	0			Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
				Etuakseli	45,0	48,0	6	99 %
				Taka-akseli	62,0	62,0	0	99 %
Urasyvyys (mm)				Rengaspaineet (bar)				
Kesärengas	Etuakseli	Vasen	Oikea	Kesärengas	Etuakseli	Vasen	Oikea	
	Taka-akseli	5,0	5,0		Taka-akseli	2,5	2,5	
Talvirengas (kitka)	Etuakseli	6,0	6,0	Talvirengas (kitka)	Etuakseli			
	Taka-akseli	6,0	6,0		Taka-akseli			

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnät	1	☐
1.2	Seuraavan määräaikaikatsastuksen ajankohta			1.6	Rekisterikilpi	1	☐
	05.09.2025			1.7	Huolto	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.8	Huollon ajankohta		
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐				

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐		14,5 V		
				2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys		
					- 41 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2	Dieselmoottorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1	☐

4. Jarrujärjestelmä

- 4.1 Käyttöjarru  ☐
- 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti  ☐
- 4.3 Seisontajarru  ☐
- 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä  ☐
- 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste
+ 264 °C
- 4.7 Jarrupalojen kunto  ☐
- 4.8 Jarruneste  ☐
- 4.9 Jarrulevy  ☐

5. Voimansiirtolaitteet

- 5.1 Kytkimen toiminta
- 5.2 Vaihteiston toiminta  ☐

- 5.3 Veto-ja nivelakselit  ☐
- 5.4 Vetopyörästön kunto  ☐

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- 6.1 Etuakselisto  ☐
- 6.2 Taka-akselisto  ☐

- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus  ☐
- 6.4 Renkaat ja vanteet  ☐

7. Ohjauslaitteet

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot  ☐

- 7.2 Ohjausvaihde  ☐

8. Alusta ja kori

- 8.1 Kori  ☐
- 8.2 Runko
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit  ☐
- 8.4 Pakoputkisto  ☐

- 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut  ☐
- 8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy  ☐
- 8.7 Alustan suojaus  ☐
- 8.8 Alustan suojamuovi  ☐

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

- 9.1 Ajovalo  ☐
- 9.2 Lähivalo  ☐
- 9.3 Kaukovalo  ☐
- 9.4 Etuvalo  ☐
- 9.5 Suuntavallo  ☐
- 9.6 Takavallo  ☐
- 9.7 Jarruvalo  ☐

- 9.8 Rekisterikilven valo  ☐
- 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat  ☐
- 9.10 Hätävilkut  ☐
- 9.11 Lisävalot  ☐
- 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet  ☐
- 9.13 Äänimerkinantolaite  ☐
- 9.14 Akku ja johtimet  ☐

10. Koeajo ja näkyvyys

10.1	Koeajo	☒	☐	10.6	Korin sisustus	☒	☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	☒	☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	☒	☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	☒	☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	☒	☐
10.4	Peilit	☒	☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	☒	☐
10.5	Muut ikkunat	☒	☐	10.10	Muut mittarit	☒	☐

11. Muut laitteet ja varusteet

11.1	Turvavyöt ja -varusteet	☒	☐	11.3	Varoituskolmio	☒	☐
11.2	Kytkenälaitteet	☒	☐	11.4	Radio ja audiolaitteet	☒	☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.