

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	20.02.2026
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Tampere-Lielähti	Osoite	Turvesuonkatu 14, 33400 Tampere
Tarkastaja	Janne Salo	Aseman puhelinnumero	075 323 2222

Ajoneuvon merkki	Volvo C40 Farmari (AC) 5ov		
Valmistenumero	YV1XKEDVEN2003033	Käyttöönottopäivä	12.01.2022
Matkamittarin lukema	56207km	Käyttövoima	Sähkö

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	3,5	3,7	5	30 %	Etuakseli	74,0	73,0	1	100 %
Taka-akseli	3,2	3,2	0	30 %	Taka-akseli	74,0	76,0	3	100 %
Seisontajarru	1,0	1,0	0	70 %					
Urasyvyyks (mm)	Vasen	Oikea			Rengaspaineet (bar)	Vasen	Oikea		
Talvirengas (nasta)	Etuakseli	9,0	9,0		Talvirengas (nasta)	Etuakseli	2,3	2,3	
	Taka-akseli	9,0	9,0			Taka-akseli	2,3	2,2	
Kesärengas	Etuakseli	5,0	5,0		Kesärengas	Etuakseli			
	Taka-akseli	5,0	5,0			Taka-akseli			

1. Ajoneuvon yleistiedot

- | | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1.1 Asiapaperit
Asiapaperit, Ei mitään, Katsastettu 10.2.2026 | ☒ | 1.5 Rekisterimerkinnät | ☒ |
| 1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 10.02.2028 | ☒ | 1.6 Rekisterikilpi | ☒ |
| 1.3 Valmistenumero | ☒ | 1.7 Huolto | ☒ |
| 1.4 Valmistajan kilpi | ☒ | Määräaikaishuolto, Huollon aika, Huoltokirjan mukaan on huollettu 56204km / 16.2.2026. Seuraava huolto on ajotietokoneen mukaan 717 vrk / 29997km kuluttua tästä hetkestä | |

2. Moottori ja sen apulaitteet

- | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|---|--|
| 2.1 Moottori | ☒ | 2.4 Latausjärjestelmä | |
| 2.2 Käynti | ☒ | 2.5 Latausjännite | |
| 2.3 Käynnistyvyys | ☒ | V | |
| | | 2.6 Jäähdytysjärjestelmä | |
| | | 2.7 Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys - °C | |

3. Ympäristöhaitat

- | | | | |
|--|--|--|--|
| 3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus | | 3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus | |
| | | 3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | |

4. Jarrujärjestelmä

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 4.1 Käyttöjarru | ☒ | 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä | ☒ |
| 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti | ☒ | 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste + 229 °C | |
| 4.3 Seisontajarru | ☒ | 4.7 Jarrupalojen kunto | ☒ |
| 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti | ☒ | 4.8 Jarruneste | ☒ |
| | | 4.9 Jarrulevy | ☒ |

5. Voimansiirtolaitteet

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 5.1 Kytkimen toiminta | ☒ | 5.3 Veto- ja nivelakselit | ☒ |
| 5.2 Vaihteiston toiminta | ☒ | 5.4 Vetopyörästön kunto | ☒ |

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 6.1 Etuakselisto | ☒ | 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus | ☒ |
| 6.2 Taka-akselisto | ☒ | 6.4 Renkaat ja vanteet | ☒ |
| | | Paikkauspullo, Päivämäärä, viikko 48 / 2026 | |

7. Ohjauslaitteet

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot | ☒ | 7.2 Ohjausvaihte | ☒ |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|

8.	Alusta ja kori						
8.1	Kori	1	☐	8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1	☐
8.2	Runko	1	☐	8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1	☐
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	☐	8.7	Alustan suojaus	1	☐
8.4	Pakoputkisto	1	☐	8.8	Alustan suojamuovi	1	☐
9.	Valaisimet ja sähkölaitteet						
9.1	Ajovalo	1	☐	9.8	Rekisterikilven valo	1	☐
9.2	Lähivalo	1	☐	9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1	☐
9.3	Kaukovalo	1	☐	9.10	Hätävilkut	1	☐
9.4	Etuvalo	1	☐	9.11	Lisävalot	1	☐
9.5	Suuntavalot	1	☐	9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1	☐
9.6	Takavalot	1	☐	9.13	Äänimerkinantolaitte	1	☐
9.7	Jarruvalo	1	☐	9.14	Akku ja johtimet	1	☐
10.	Koeajo ja näkyvyys						
10.1	Koeajo	1	☐	10.6	Korin sisustus	1	☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1	☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1	☐
10.4	Peilit	1	☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1	☐
10.5	Muut ikkunat	1	☐	10.10	Muut mittarit	1	☐
11.	Muut laitteet ja varusteet						
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	☐	11.3	Varoituskolmio	2	☐
11.2	Kytkenälaitteet			Varoituskolmio, Puuttuu			
				11.4	Radio ja audiolaitteet	1	☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.