

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	01.07.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Airport	Osoite	Ohtolankatu 10, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Markus Halme	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Mercedes-Benz A 200 4MATIC Sedan (AA) 4ov 1332cm3 A		
Valmistenumero	W1K1771881J370071	Käyttöönottopäivä	23.06.2022
Matkamittarin lukema	47396km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä				Etuakseli	2,4	2,5	4	30 %
Osajärjestelmätestit	7 / 7				Taka-akseli	1,6	1,5	6	30 %
Vikakoodien määrä	0				Seisontajarru	1,3	1,2	8	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyys (mm)			Vasen	Oikea
Etuakseli	62,0	66,0	6	100 %	Kesärengas	Etuakseli		5,0	5,0
Taka-akseli	56,0	59,0	5	100 %		Taka-akseli		5,0	5,0
Rengaspaineet (bar)			Vasen	Oikea					
Kesärengas	Etuakseli		2,6	2,6					
	Taka-akseli		2,3	2,3					

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnot	1	☐
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 01.07.2027	1	☐	1.6	Rekisterikilpi	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.7	Huolto	1	☐
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐	Määräaikaishuolto, Huollon aika, A3 20pv			
				1.8	Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite V		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 44 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1	☐

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttöjarru	1	☐	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	1	☐
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	1	☐	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + 228 °C		
4.3	Seisontajarru	1	☐	4.7	Jarrupalojen kunto	1	☐
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	1	☐	4.8	Jarruneste	1	☐
				4.9	Jarrulevy	1	☐

5. Voimansiirtolaitteet

5.1	Kytkimen toiminta			5.3	Veto- ja nivelakselit	1	☐
5.2	Vaihteiston toiminta	1	☐	5.4	Vetopyörästön kunto	1	☐

6. Akselistot, pyörät ja jousitus							
6.1	Etuakselisto	3		6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1	
	Kallistuksen vakaajan kiinnitys, Välyksellinen, Vasemmalla edessä ulompi			6.4	Renkaat ja vanteet	3	
6.2	Taka-akselisto	1		Rengas, Terävä esine uponnut renkaaseen, kulutuspinnaassa. Paikattava rengas irroittamalla sisäpuolisella paikalla. Kohta merkattu., Oikealla takana Paikkauspullo, Päivämäärä, 7/27			
7. Ohjauslaitteet							
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1		7.2	Ohjausvaihdde	1	
8. Alusta ja kori							
8.1	Kori	1		8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1	
8.2	Runko			8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1	
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1		8.7	Alustan suojaus	1	
8.4	Pakoputkisto	1		8.8	Alustan suojamuovi	1	
					Murtunut, Vasemmalla edessä		
9. Valaisimet ja sähkölaitteet							
9.1	Ajovalo	1		9.8	Rekisterikilven valo	1	
9.2	Lähivalo	1		9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1	
9.3	Kaukovalo	1		9.10	Hätävilkut	1	
9.4	Etuvalo	1		9.11	Lisävalot	1	
9.5	Suuntavalot	1		9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1	
9.6	Takavalot	1		9.13	Äänimerkinantolaitte	1	
9.7	Jarruvalo	1		9.14	Akku ja johtimet	1	
10. Koeajo ja näkyvyys							
10.1	Koeajo	1		10.6	Korin sisustus	1	
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet			10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1	
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1		10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1	
10.4	Peilit	1		10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1	
10.5	Muut ikkunat	1		10.10	Muut mittarit	1	
11. Muut laitteet ja varusteet							
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1		11.3	Varoituskolmio	1	
11.2	Kytkenälaitteet			11.4	Radio ja audiolaitteet	1	

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.