

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	05.05.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Tampere-Lielähti	Osoite	Turvesuonkatu 14, 33400 Tampere
Tarkastaja	Janne Salo	Aseman puhelinnumero	075 323 2222

Ajoneuvon merkki	Skoda SCALA Viistoperä (AB) 5ov 999cm3		
Valmistenumero	TMBER7NW1M3006380	Käyttöönottopäivä	22.09.2020
Matkamittarin lukema	63812km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Pakokaasu	Tyhjäkäynnillä			Sallittu	Pakokaasu	Kierroksilla			Sallittu
CO%	0,01				CO%	0,02			
CO2	14,80				CO2	14,80			
HC ppm	18				HC ppm	26			
O2	0,14				O2	0,12			
Lambda					Lambda	1,004			
OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä				Etuakseli	2,5	2,3	8	30 %
Osajärjestelmätestit	7 / 7				Taka-akseli	1,6	1,5	6	30 %
Vikakoodien määrä	0				Seisontajarru	1,4	1,3	7	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyys (mm)	Vasen			Oikea
Etuakseli	54,0	51,0	6	100 %	Talvirengas (kitka)	Etuakseli	6,0	6,0	
						Taka-akseli	6,0	6,0	
Taka-akseli	55,0	52,0	5	100 %	Kesärengas	Etuakseli	5,0	5,0	
						Taka-akseli	5,0	5,0	
Rengaspaineet (bar)			Vasen	Oikea					
Talvirengas (kitka)	Etuakseli	2,2	2,2						
	Taka-akseli	2,1	2,1						
Kesärengas	Etuakseli								
	Taka-akseli								

1. Ajoneuvon yleistiedot

- 1.1 Asiapaperit 1 ☐
- Asiapaperit, Ei mitään, Katsastettu 5.5.2025
- 1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 05.05.2027 1 ☐
- 1.3 Valmistenumero 1 ☐
- 1.4 Valmistajan kilpi 1 ☐

- 1.5 Rekisterimerkinnät 1 ☐
- 1.6 Rekisterikilpi 1 ☐
- 1.7 Huolto 1 ☐
- Määräaikaishuolto, Huollon aika, Ajotietokoneen mukaan seuraava huolto on 6800km / 92 vrk kuluttua tästä hetkestä.
Määräaikaishuolto, Määräaikaishuolto, Sähköinen huoltokirja, (ei saatavilla)
- 1.8 Huollon ajankohta

2. Moottori ja sen apulaitteet

- 2.1 Moottori 1 ☐
- 2.2 Käynti 1 ☐
- 2.3 Käynnistyvyys 1 ☐

- 2.4 Latausjärjestelmä 1 ☐
- 2.5 Latausjännite 14,7 V 1 ☐
- 2.6 Jäähdytysjärjestelmä 1 ☐
- 2.7 Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 48 °C 1 ☐

3. Ympäristöhaitat

- 3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus 1 ☐

- 3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus 1 ☐
- 3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) 1 ☐

4.	Jarrujärjestelmä						
4.1	Käyttöjarru	1	0	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	1	0
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	1	0	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + 210 °C		
4.3	Seisontajarru	1	0	4.7	Jarrupalojen kunto	1	0
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	1	0	4.8	Jarruneste	1	0
				4.9	Jarrulevy	1	0
5.	Voimansiirtolaitteet						
5.1	Kytkimen toiminta	1	0	5.3	Veto- ja nivelakselit	1	0
5.2	Vaihteiston toiminta	1	0	5.4	Vetopyörästön kunto	1	0
6.	Akselistot, pyörät ja jousitus						
6.1	Etuakselisto	1	0	6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1	0
6.2	Taka-akselisto	1	0	6.4	Renkaat ja vanteet	2	0
				Paikkauspullo, Viimeinen käyttöpäivä umpeutunut, 06 / 2024			
7.	Ohjauslaitteet						
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	0	7.2	Ohjausvaihdde	1	0
8.	Alusta ja kori						
8.1	Kori	1	0	8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1	0
8.2	Runko	1	0	8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1	0
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	0	8.7	Alustan suojaus	1	0
8.4	Pakoputkisto	1	0	8.8	Alustan suojamuovi	1	0
9.	Valaisimet ja sähkölaitteet						
9.1	Ajovalo	1	0	9.8	Rekisterikilven valo	1	0
9.2	Lähivalo	1	0	9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1	0
9.3	Kaukovalo	1	0	9.10	Hätävilkut	1	0
9.4	Etuvalo	1	0	9.11	Lisävalot	1	0
9.5	Suuntavalo	1	0	9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1	0
9.6	Takavalo	1	0	9.13	Äänimerkinantolaite	1	0
9.7	Jarruvalo	1	0	9.14	Akku ja johtimet	1	0
10.	Koeajo ja näkyvyys						
10.1	Koeajo	1	0	10.6	Korin sisustus	1	0
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	0	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1	0
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	0	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1	0
10.4	Peilit	1	0	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1	0
10.5	Muut ikkunat	1	0	10.10	Muut mittarit	1	0
11.	Muut laitteet ja varusteet						
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	0	11.3	Varoituskolmio	1	0
11.2	Kytkentälaitteet			11.4	Radio ja audiolaitteet	1	0

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.