

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	18.07.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Markku Vesala	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Ford Kuga Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 2488cm3	Käyttöönottopäivä	18.06.2021
Valmistenumero	WF0FXXWPMHMP11560	Käyttövoima	Bensiini
Matkamittarin lukema	35599km		

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Öljynvaihtoväli 57%.

OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä				Etuakseli	2,6	2,6	0	30 %
Osajärjestelmätestit	5 / 7				Taka-akseli	2,5	2,4	4	30 %
Vikakoodien määrä	0				Seisontajarru	1,2	1,2	0	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyys (mm)		Vasen	Oikea	
Etuakseli	70,0	70,0	0	100 %	Kesärenkas	Etuakseli	6,0	6,0	
						Taka-akseli	6,0	6,0	
Taka-akseli	66,0	65,0	2	100 %	Talvirengas (nasta)	Etuakseli	7,0	7,0	
						Taka-akseli	7,0	7,0	
Rengaspaineet (bar)							Vasen	Oikea	
Kesärenkas	Etuakseli	2,6	2,6						
	Taka-akseli	2,6	2,5						
Talvirengas (nasta)	Etuakseli								
	Taka-akseli								

1. Ajoneuvon yleistiedot

- | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------------------|-----|--|---|--------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit | 1 | ☐ | 1.5 | Rekisterimerkinnät | 1 | ☐ |
| 1.2 | Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään | | | 1.6 | Rekisterikilpi | 1 | ☐ |
| 1.3 | Valmistenumero | 1 | ☐ | 1.7 | Huolto | 2 | ☐ |
| 1.4 | Valmistajan kilpi | 1 | ☐ | | Määräaikaishuolto, Määräaikaishuolto, Sähköinen huoltokirja, (ei saatavilla) | | |

2. Moottori ja sen apulaitteet

- | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------------------|-----|----------------------------------|---|--------------------------|
| 2.1 | Moottori | 2 | ☐ | 2.4 | Latausjärjestelmä | 1 | ☐ |
| | Moottori, Ei mitään, Moottorin päältä puuttuu peitelevy. | | | 2.5 | Latausjännite | | |
| 2.2 | Käynti | 1 | ☐ | | 14,8 V | | |
| 2.3 | Käynnistyvyys | 1 | ☐ | 2.6 | Jäähdytysjärjestelmä | 1 | ☐ |
| | | | | 2.7 | Jäähdytysnesteen pakkakestävyyys | | |
| | | | | | - 41 °C | | |

3. Ympäristöhaitat

- | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|--|-----|------------------------------------|---|--------------------------|
| 3.1 | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus | | | 3.2 | Dieselmoottorin pakokaasumittaus | | |
| | | | | 3.3 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | 1 | ☐ |

4. Jarrujärjestelmä

- | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--------------------------|-----|----------------------------|---|--------------------------|
| 4.1 | Käyttöjarru | 1 | ☐ | 4.5 | Ajonvakautusjärjestelmä | 1 | ☐ |
| 4.2 | Käyttöjarrun dynamometritesti | 1 | ☐ | 4.6 | Jarrunesteen kiehumispiste | | |
| 4.3 | Seisontajarru | 1 | ☐ | | + 243 °C | | |
| 4.4 | Seisontajarrun dynamometritesti | 1 | ☐ | 4.7 | Jarrupalojen kunto | 1 | ☐ |
| | | | | 4.8 | Jarruneste | 1 | ☐ |
| | | | | 4.9 | Jarrulevy | | |

5. Voimansiirtolaitteet				
5.1	Kytkimen toiminta			
5.2	Vaihteiston toiminta	1	☐	
6. Akselistot, pyörät ja jousitus				
6.1	Etuakselisto	1	☐	
6.2	Taka-akselisto			
				6.3 Jousitus ja iskunvaimennus 1 ☐
				6.4 Renkaat ja vanteet 2 ☐
			Paikkauspullo, Viimeinen käyttöpäivä umpeutunut, Paikka pullo 5/2025	
7. Ohjauslaitteet				
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	☐	
8. Alusta ja kori				
8.1	Kori	1	☐	
8.2	Runko			
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	☐	
8.4	Pakoputkisto	1	☐	
				8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut 1 ☐
				8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy 1 ☐
				8.7 Alustan suojaus 1 ☐
				8.8 Alustan suojamuovi 1 ☐
9. Valaisimet ja sähkölaitteet				
9.1	Ajovalo	1	☐	
9.2	Lähivalo	1	☐	
9.3	Kaukovalo	1	☐	
9.4	Etuvalo	1	☐	
9.5	Suuntavalot	1	☐	
9.6	Takavalot	1	☐	
9.7	Jarruvalo	1	☐	
				9.8 Rekisterikilven valo 1 ☐
				9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat 1 ☐
				9.10 Hätävilkut 1 ☐
				9.11 Lisävalot 1 ☐
				9.12 Muut valot ja valaistut kilvet 1 ☐
				9.13 Äänimerkinantolaitteet 1 ☐
				9.14 Akku ja johtimet 1 ☐
10. Koeajo ja näkyvyys				
10.1	Koeajo	1	☐	
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	☐	
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	☐	
10.4	Peilit	1	☐	
10.5	Muut ikkunat	1	☐	
				10.6 Korin sisustus 1 ☐
				10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet 1 ☐
				10.8 Lukkolaite, luvattoman käytön esto 1 ☐
				10.9 Nopeusmittari ja ajopiirturi 1 ☐
				10.10 Muut mittarit 1 ☐
11. Muut laitteet ja varusteet				
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	☐	
11.2	Kytkenälaitteet			
				11.3 Varoituskolmio 1 ☐
				11.4 Radio ja audiolaitteet 1 ☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.