

Ajoneuvon tiedot
Tarkastuskohteet
20.02.2024

Asema	A-Katsastus Vantaa-Kaivoksela	Osoite	Vetokuja 2, 01610 Vantaa
Tarkastaja	Veijo Viljanen	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Mercedes-Benz CLA 180 Sedan (AA) 4ov 1332cm3 A		
Valmistenumero	WDD1183841N078033	Käyttöönottopäivä	29.11.2019
Matkamittarin lukema	54135km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä				Etuakseli	2,5	2,3	8	30 %
Osajärjestelmätestit	7 / 7				Taka-akseli	2,0	2,0	0	30 %
Vikakoodien määrä	0				Seisontajarru	2,0	1,7	15	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyyys (mm)			Vasen	Oikea
Etuakseli	74,0	73,0	1	30 %	Talvirengas (kitka)	Etuakseli	6,0	6,0	
Taka-akseli	69,0	68,0	1	30 %		Taka-akseli	6,0	6,0	
					Kesärengas	Etuakseli	4,0	4,0	
						Taka-akseli	6,0	6,0	
Rengaspaineet (bar)			Vasen	Oikea					
Talvirengas (kitka)	Etuakseli		2,5	2,5					
	Taka-akseli		2,6	2,6					
Kesärengas	Etuakseli								
	Taka-akseli								

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.5	Rekisterimerkinnot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	Seuraava määräaikaiskatsastus viimeistään 01.09.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.6	Rekisterikilpi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	Valmistenumero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.7	Huolto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	Valmistajan kilpi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.8	Huollon ajankohta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.4	Latausjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Käynti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.5	Latausjännite 14,73 V	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	Käynnistyvyys	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys - 42 °C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Jarrujärjestelmä

- | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 4.1 Käyttöjarru | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste + 250 °C | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.3 Seisontajarru | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4.7 Jarrupalojen kunto | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4.8 Jarruneste | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | 4.9 Jarrulevy | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

5. Voimansiirtolaitteet

- | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 5.1 Kytkimen toiminta | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.3 Veto- ja nivelakselit | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.2 Vaihteiston toiminta | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.4 Vetopyörästön kunto | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 6.1 Etuakselisto | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.2 Taka-akselisto | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.4 Renkaat ja vanteet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
- Paikkauspullo, Vanhentuu (__. __. 20__), 10/2024, Takana**

7. Ohjauslaitteet

- | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7.2 Ohjausvaihte | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|

8. Alusta ja kori

- | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 8.1 Kori | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.2 Runko | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.3 Akseliston kiinnityspalkit | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.7 Alustan suojaus | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.4 Pakoputkisto | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.8 Alustan suojamuovi | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

- | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 9.1 Ajovalo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.8 Rekisterikilven valo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.2 Lähivalo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.3 Kaukovalo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.10 Hätävilkut | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.4 Etuvalo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.11 Lisävalot | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.5 Suuntavalo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.6 Takavalo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.13 Äänimerkinantolaite | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.7 Jarruvalo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.14 Akku ja johtimet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

10. Koeajo ja näkyvyys

10.1	Koeajo	1	<input type="checkbox"/>	10.6	Korin sisustus	1	<input type="checkbox"/>
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	<input type="checkbox"/>	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1	<input type="checkbox"/>
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	<input type="checkbox"/>	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1	<input type="checkbox"/>
10.4	Peilit	2	<input type="checkbox"/>	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1	<input type="checkbox"/>
	Ulkotastapeili, Lämmitys ei toimi, Edessä oikealla			10.10	Muut mittarit	1	<input type="checkbox"/>
10.5	Muut ikkunat	1	<input type="checkbox"/>				

11. Muut laitteet ja varusteet

11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	<input type="checkbox"/>	11.3	Varoituskolmio	1	<input type="checkbox"/>
11.2	Kytkenälaitteet	1	<input type="checkbox"/>	11.4	Radio ja audiolaitteet	1	<input type="checkbox"/>

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.