Katsastus

EUN-812

Autotohtori

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	30.04.2026

Asema	A-Katsastus Tampere-Lielahti	Osoite	Turvesuonkatu 14, 33400 Tampere
Tarkastaja	Janne Myllykallio	Aseman puhelinnumero	075 323 2222

Ajoneuvon merkki	Skoda KODIAQ Farmari (AC) 5ov 1968cm3 A		
Valmistenumero	TMBLJ9NS8P8039682	Käyttöönottopäivä	27.04.2023
Matkamittarin lukema	113390km	Käyttövoima	Dieselöljy

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	62,0	66,0	6	100 %
Taka-akseli	70,0	70,0	0	100 %

Urasyvyys (mm)		Vasen	Oikea
Kesärengas	Etuakseli	4,0	4,0
	Taka-akseli	4,0	4,0
Talvirengas (nasta)	Etuakseli	4,0	4,0
	Taka-akseli	6,0	6,0

Rengaspaineet (bar)		Vasen	Oikea
Kesärengas	Etuakseli	2,7	2,7
	Taka-akseli	2,6	2,6
Talvirengas (nasta)	Etuakseli		
	Taka-akseli		

1. Ajoneuvon yleistiedot

- **1.1** Asiapaperit — 1
- **1.2** Seuraava määräaikaiskatsastus viimeistään **02.05.2028**
- **1.3** Valmistenumero — 1
- **1.4** Valmistajan kilpi — 1
- **1.5** Rekisterimerkinnät — 1
- **1.6** Rekisterikilpi — 1
- **1.7** Huolto — 1
- **1.8** Huollon ajankohta — **Määräaikaishuolto, Huollon aika, Seuraava huolto 105 pv / 6200 km**

2. Moottori ja sen apulaitteet

- **2.1** Moottori — 1
- **2.2** Käynti — 1
- **2.3** Käynnistyvyys — 1
- **2.4** Latausjärjestelmä — 1
- **2.5** Latausjännite **14,8 V**
- **2.6** Jäähdytysjärjestelmä — 1
- **2.7** Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys **- 47 °C**

3. Ympäristöhaitat

- **3.1** Bensiinimoottorin pakokaasumittaus
- **3.2** Dieselmoottorin pakokaasumittaus
- **3.3** Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) — 1

4. Jarrujärjestelmä

- **4.1** Käyttöjarru — 1
- **4.2** Käyttöjarrun dynamometritesti — 1
- **4.3** Seisontajarru — 1
- **4.4** Seisontajarrun dynamometritesti — 1
- **4.5** Ajonvakautusjärjestelmä — 1
- **4.6** Jarrunesteen kiehumispiste **+ 192 °C**
- **4.7** Jarrupalojen kunto — 1
- **4.8** Jarruneste — 1
- **4.9** Jarrulevy — 1

5. Voimansiirtolaitteet

- **5.1** Kytkimen toiminta
- **5.2** Vaihteiston toiminta — 1
- **5.3** Veto-ja nivelakselit — 1
- **5.4** Vetopyörästön kunto — 1

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- **6.1** Etuakselisto — 1
- **6.2** Taka-akselisto — 1
- **6.3** Jousitus ja iskunvaimennus — 1
- **6.4** Renkaat ja vanteet — 2
  Rengas (kesä), Urasyvyys 1,6 - 4,0 mm, tarkkaile renkaita
  Rengas (talvi), Urasyvyys 3 - 5 mm, tarkkaile renkaita

7.	**Ohjauslaitteet**				
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	**7.2**	Ohjausvaihde	1
8.	**Alusta ja kori**				
8.1	Kori **Keskuslukituksen kaukosäädin, Yksi tai useampi ei toimi** **Ovi, Painumia, Vasemmalla edessä** **Maalipinta, Naarmuinen**	2	**8.5**	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1
			8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1
8.2	Runko		**8.7**	Alustan suojaus	1
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	**8.8**	Alustan suojamuovi	1
8.4	Pakoputkisto	1			
9.	**Valaisimet ja sähkölaitteet**				
9.1	Ajovalo	1	**9.8**	Rekisterikilven valo	1
9.2	Lähivalo	1	**9.9**	Heijastin ja heijastavat pinnat	1
9.3	Kaukovalo	1	**9.10**	Hätävilkut	1
9.4	Etuvalo	1	**9.11**	Lisävalot	1
9.5	Suuntavalo	1	**9.12**	Muut valot ja valaistut kilvet	1
9.6	Takavalo	1	**9.13**	Äänimerkinantolaite	1
9.7	Jarruvalo	1	**9.14**	Akku ja johtimet	1
10.	**Koeajo ja näkyvyys**				
10.1	Koeajo	1	**10.6**	Korin sisustus	1
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	**10.7**	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	**10.8**	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1
10.4	Peilit	1	**10.9**	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1
10.5	Muut ikkunat	1	**10.10**	Muut mittarit	1
11.	**Muut laitteet ja varusteet**				
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	**11.3**	Varoituskolmio	1
11.2	Kytkentälaitteet	1	**11.4**	Radio ja audiolaitteet	1

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaiskatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden.
Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.