

Ajoneuvon tiedot
Tarkastuskohteet
06.05.2026

Asema A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie Osoite Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
 Tarkastaja Jouko Salminen Aseman puhelinnumero 0753232222

Ajoneuvon merkki Volkswagen, VW ID.4 PRO 128 KW Farmari (AC) 5ov A
 Valmistenumero WVGZZZE2ZPE033162 Käyttöönottopäivä 21.04.2023
 Matkamittarin lukema 100275km Käyttövoima Sähkö

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Tarkastushuoltoon 322 päivää.

Käyttäjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	2,6	2,6	0	30 %	Etuakseli	62,0	65,0	5	100 %
Taka-akseli	3,4	3,2	6	30 %	Taka-akseli	60,0	58,0	3	100 %
Seisontajarru	2,7	2,7	0	70 %					
Urasyvyyks (mm)			Vasen	Oikea	Rengaspaineet (bar)			Vasen	Oikea
Kesärenkas	Etuakseli		4,0	3,5	Kesärenkas	Etuakseli		2,5	2,6
	Taka-akseli		3,0	3,0		Taka-akseli		2,5	2,5
Talvirengas (nasta)	Etuakseli		5,0	5,0	Talvirengas (nasta)	Etuakseli			
	Taka-akseli		6,0	6,0		Taka-akseli			

1. Ajoneuvon yleistiedot

- | | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------|-----|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | 1.5 | Rekisterimerkinnot | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.2 | Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään
08.05.2028 | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | 1.6 | Rekisterikilpi | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.3 | Valmistenumero | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | 1.7 | Huolto | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.4 | Valmistajan kilpi | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | 1.8 | Huollon ajankohta | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |

2. Moottori ja sen apulaitteet

- | | | | | | | | |
|-----|---------------|----------------------------------|--------------------------|-----|--|----------------------------------|--------------------------|
| 2.1 | Moottori | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | 2.4 | Latausjärjestelmä | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.2 | Käynti | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | 2.5 | Latausjännite
V | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2.3 | Käynnistyvyys | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | 2.6 | Jäähdytysjärjestelmä | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | 2.7 | Jäähdytysnesteen pakkakestävyys
- 43 °C | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |

3. Ympäristöhaitat

- | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 3.1 | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | 3.2 | Dieselmootorin pakokaasumittaus | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | 3.3 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |

4. Jarrujärjestelmä

- | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----|--|----------------------------------|--------------------------|
| 4.1 | Käyttäjarru | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | 4.5 | Ajonvakautusjärjestelmä | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.2 | Käyttäjarrun dynamometritesti | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | 4.6 | Jarrunesteen kiehumispiste
+ 251 °C | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.3 | Seisontajarru | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | 4.7 | Jarrupalojen kunto | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4.4 | Seisontajarrun dynamometritesti | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | 4.8 | Jarruneste | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | 4.9 | Jarrulevy | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |

5. Voimansiirtolaitteet

- | | | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 5.1 | Kytkimen toiminta | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | 5.3 | Veto- ja nivelakselit | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5.2 | Vaihteiston toiminta | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | 5.4 | Vetopyörästön kunto | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- | | | | | | | | |
|-----|----------------|----------------------------------|--------------------------|-----|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 6.1 | Etuakselisto | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | 6.3 | Jousitus ja iskunvaimennus | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6.2 | Taka-akselisto | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> | 6.4 | Renkaat ja vanteet | <input checked="" type="radio"/> | <input type="checkbox"/> |

Paikkauspullo, Päivämäärä, 12/2026.

Renkas (kesä), Urasyvyyks 1,6 - 4,0 mm, tarkkaile renkaita, Kesärenkaat 2 kpl, urasyvyys 3,0 mm.

7. Ohjauslaitteet					
7.1 Ohjausnivelet ja -tangot	1	<input type="checkbox"/>	7.2 Ohjausvaihte	1	<input type="checkbox"/>
8. Alusta ja kori					
8.1 Kori	1	<input type="checkbox"/>	8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut		
8.2 Runko			8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy	1	<input type="checkbox"/>
8.3 Akseliston kiinnityspalkit	1	<input type="checkbox"/>	8.7 Alustan suojaus	1	<input type="checkbox"/>
8.4 Pakoputkisto			8.8 Alustan suojamuovi	1	<input type="checkbox"/>
9. Valaisimet ja sähkölaitteet					
9.1 Ajovalo	1	<input type="checkbox"/>	9.8 Rekisterikilven valo	1	<input type="checkbox"/>
9.2 Lähivalo	1	<input type="checkbox"/>	9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat	1	<input type="checkbox"/>
9.3 Kaukovalo	1	<input type="checkbox"/>	9.10 Hätävilkut	1	<input type="checkbox"/>
9.4 Etuvalo	1	<input type="checkbox"/>	9.11 Lisävalot	1	<input type="checkbox"/>
9.5 Suuntavalo	1	<input type="checkbox"/>	9.12 Muut valot ja valaistut kilvet	1	<input type="checkbox"/>
9.6 Takavalo	1	<input type="checkbox"/>	9.13 Äänimerkinantolaite	1	<input type="checkbox"/>
9.7 Jarruvalo	1	<input type="checkbox"/>	9.14 Akku ja johtimet	1	<input type="checkbox"/>
10. Koeajo ja näkyvyys					
10.1 Koeajo	1	<input type="checkbox"/>	10.6 Korin sisustus	1	<input type="checkbox"/>
10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	2	<input type="checkbox"/>	10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1	<input type="checkbox"/>
Tuulilasi, Kiveniskemä näkökentässä, Useita pieniä kiveniskemiä, lisäksi kulunut. , Vasemmalla ja oikealla			10.8 Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1	<input type="checkbox"/>
10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	<input type="checkbox"/>	10.9 Nopeusmittari ja ajopiirturi	1	<input type="checkbox"/>
10.4 Peilit	1	<input type="checkbox"/>	10.10 Muut mittarit	1	<input type="checkbox"/>
10.5 Muut ikkunat	1	<input type="checkbox"/>			
11. Muut laitteet ja varusteet					
11.1 Turvavyöt ja -varusteet	1	<input type="checkbox"/>	11.3 Varoituskolmio	1	<input type="checkbox"/>
11.2 Kytkenälaitteet			11.4 Radio ja audiolaitteet	1	<input type="checkbox"/>

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.