

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	01.11.2023
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Tomi Kanninen	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Volkswagen, VW PASSAT Farmari (AC) 5ov 1968cm3 A		
Valmistenumero	WVWZZZ3CZLE053107	Käyttöönottopäivä	27.11.2019
Matkamittarin lukema	65066km	Käyttövoima	Dieselöljy

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

- Seuraavaan tarkastushuoltoon 19000km / 49 päivää. - Seuraavaan öljynvaihtoon 11000km / 218 päivää.

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	3,0	2,8	7	30 %	Etuakseli	55,0	55,0	0	100 %
Taka-akseli	2,1	2,3	9	30 %	Taka-akseli	63,0	63,0	0	100 %
Urasyvyys (mm)			Vasen	Oikea	Rengaspaineet (bar)			Vasen	Oikea
Talvirengas (kitka)	Etuakseli	6,0	6,0	Talvirengas (kitka)	Etuakseli	2,6	2,6		
	Taka-akseli	6,0	6,0	Taka-akseli	2,6	2,6			
Kesärengas	Etuakseli	4,0	4,0	Kesärengas	Etuakseli				
	Taka-akseli	5,0	5,0	Taka-akseli					
Vararengas	3,0	3,0	Vararengas						

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnät	1	☐
1.2	Seuraavan määräaikaikatsastuksen ajankohta 03.11.2025			1.6	Rekisterikilpi	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.7	Huolto	1	☐
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐	1.8	Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite 14,4 V		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys - 44 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1	☐

4. Jarrujärjestelmä

- | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|--|---|--------------------------|
| 4.1 Käyttöjarru | 1 | ☐ | 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä | 1 | ☐ |
| 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti | 1 | ☐ | 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste
+ 237 °C | | |
| 4.3 Seisontajarru | 1 | ☐ | 4.7 Jarrupalojen kunto | 1 | ☐ |
| 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti | | | 4.8 Jarruneste | 1 | ☐ |
| | | | 4.9 Jarrulevy | 1 | ☐ |

5. Voimansiirtolaitteet

- | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------|
| 5.1 Kytkimen toiminta | | | 5.3 Veto- ja nivelakselit | 1 | ☐ |
| 5.2 Vaihteiston toiminta | 1 | ☐ | 5.4 Vetopyörästäön kunto | 1 | ☐ |

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| 6.1 Etuakselisto | 1 | ☐ | 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus | 1 | ☐ |
| 6.2 Taka-akselisto | 1 | ☐ | 6.4 Renkaat ja vanteet | 2 | ☐ |
- Rengas (kesä), Urasyvyyys 1,6 - 4,0 mm, tarkkaile renkaita, Ei mitään**

7. Ohjauslaitteet

- | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|------------------|---|--------------------------|
| 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot | 1 | ☐ | 7.2 Ohjausvaihde | 1 | ☐ |
|------------------------------|---|--------------------------|------------------|---|--------------------------|

8. Alusta ja kori

- | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|--|---|--------------------------|
| 8.1 Kori | 1 | ☐ | 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut | 1 | ☐ |
| 8.2 Runko | | | 8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy | 1 | ☐ |
| 8.3 Akseliston kiinnityspalkit | 1 | ☐ | 8.7 Alustan suojaus | 1 | ☐ |
| 8.4 Pakoputkisto | 1 | ☐ | 8.8 Alustan suojamuovi | 1 | ☐ |

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

- | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| 9.1 Ajovalo | 1 | ☐ | 9.8 Rekisterikilven valo | 1 | ☐ |
| 9.2 Lähivalo | 1 | ☐ | 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat | 1 | ☐ |
| 9.3 Kaukovalo | 1 | ☐ | 9.10 Hätävilkut | 1 | ☐ |
| 9.4 Etuvalo | 1 | ☐ | 9.11 Lisävalot | 1 | ☐ |
| 9.5 Suuntavallo | 1 | ☐ | 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet | 1 | ☐ |
| 9.6 Takavallo | 1 | ☐ | 9.13 Äänimerkinantolaite | 1 | ☐ |
| 9.7 Jarruvalo | 1 | ☐ | 9.14 Akku ja johtimet | 1 | ☐ |

10. Koeajo ja näkyvyys

10.1	Koeajo		☐	10.6	Korin sisustus		☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet		☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet		☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet		☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto		☐
10.4	Peilit		☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi		☐
10.5	Muut ikkunat		☐	10.10	Muut mittarit		☐

11. Muut laitteet ja varusteet

11.1	Turvavyöt ja -varusteet		☐	11.3	Varoituskolmio		
11.2	Kytkenälaitteet			11.4	Radio ja audiolaitteet		☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.