

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	19.11.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Tampere-Lielähti	Osoite	Turvesuonkatu 14, 33400 Tampere
Tarkastaja	Janne Myllykallio	Aseman puhelinnumero	075 323 2222

Ajoneuvon merkki	Skoda OCTAVIA Sedan (AA) 5ov 1984cm3 A		
Valmistenumero	TMBCS9NX0NY073993	Käyttöönottopäivä	19.07.2022
Matkamittarin lukema	20164km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Pakokaasu	Tyhjäkäynnillä	Sallittu		Pakokaasu	Kierroksilla			Sallittu
CO%	0,00			CO%	0,00			
CO2	14,80			CO2	14,80			
HC ppm	0			HC ppm	0			
O2	0,13			O2	0,07			
Lambda				Lambda	1,000			
OBD-järjestelmän tarkastus				Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo		Pois päältä		Etuakseli	62,0	58,0	6	100 %
Osajärjestelmätestit		5 / 7		Taka-akseli	65,0	61,0	6	100 %
Vikakoodien määrä		0						
Urasvyvyys (mm)		Vasen	Oikea	Rengaspaineet (bar)			Vasen	Oikea
Talvirengas (nasta)	Etuakseli	8,0	8,0	Talvirengas (nasta)	Etuakseli	2,3	2,3	
	Taka-akseli	8,0	8,0		Taka-akseli	2,3	2,3	
Kesärengas	Etuakseli	6,0	6,0	Kesärengas	Etuakseli			
	Taka-akseli	6,0	6,0		Taka-akseli			

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1		1.5	Rekisterimerkinnät	1	
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 19.11.2027			1.6	Rekisterikilpi	1	
1.3	Valmistenumero	1		1.7	Huolto	1	
1.4	Valmistajan kilpi	1			Määräaikaishuolto, Huollon aika, Seuraava huolto 51 pv / 24300 km		
				1.8	Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1		2.4	Latausjärjestelmä	1	
2.2	Käynti	1		2.5	Latausjännite 15,2 V		
2.3	Käynnistyvyys	1		2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 45 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus	1		3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1	

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttöjarru	1		4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	1	
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	1		4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + 235 °C		
4.3	Seisontajarru	1		4.7	Jarrupalojen kunto	1	
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	1		4.8	Jarruneste	1	
				4.9	Jarrulevy	1	

5. Voimansiirtolaitteet

5.1	Kytkimen toiminta			5.3	Veto- ja nivelakselit	1	
5.2	Vaihteiston toiminta	1		5.4	Vetopyörästön kunto	1	

6. Akselistot, pyörät ja jousitus					
6.1	Etuakselisto	1	☐	6.3	Jousitus ja iskunvaimennus
6.2	Taka-akselisto	1	☐	6.4	Renkaat ja vanteet
				Paikkauspullo, Vanhenemispäivä (__. __. 20__), 12/2025	
7. Ohjauslaitteet					
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	☐	7.2	Ohjausvaihte
8. Alusta ja kori					
8.1	Kori	2	☐	8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut
	Etukansi, Painumia, Vasemmalla			8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy
8.2	Runko			8.7	Alustan suojaus
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	☐	8.8	Alustan suojamuovi
8.4	Pakoputkisto	1	☐		
9. Valaisimet ja sähkölaitteet					
9.1	Ajovalo	1	☐	9.8	Rekisterikilven valo
9.2	Lähivalo	1	☐	9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat
9.3	Kaukovalo	1	☐	9.10	Hätäviikut
9.4	Etuvalo	1	☐	9.11	Lisävalot
9.5	Suuntavalo	1	☐	9.12	Muut valot ja valaistut kilvet
9.6	Takavalo	1	☐	9.13	Äänimerkinantolaite
9.7	Jarruvalo	1	☐	9.14	Akku ja johtimet
10. Koeajo ja näkyvyys					
10.1	Koeajo	1	☐	10.6	Korin sisustus
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto
10.4	Peilit	1	☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi
10.5	Muut ikkunat	1	☐	10.10	Muut mittarit
11. Muut laitteet ja varusteet					
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	☐	11.3	Varoituskolmio
11.2	Kytkenälaitteet			11.4	Radio ja audiolaitteet

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.