

| Ajoneuvon tiedot | Tarkastuskohteet | 16.10.2025 |
|------------------|------------------|------------|
|------------------|------------------|------------|

|            |                              |                      |                                 |
|------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| Asema      | A-Katsastus Tampere-Lielähti | Osoite               | Turvesuonkatu 14, 33400 Tampere |
| Tarkastaja | Janne Myllykallio            | Aseman puhelinnumero | 075 323 2222                    |

|                      |                                       |                   |            |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|
| Ajoneuvon merkki     | Volvo XC40 Farmari (AC) 5ov 1477cm3 A |                   |            |
| Valmistenumero       | YV1XZBWVFM2570605                     | Käyttöönottopäivä | 23.04.2021 |
| Matkamittarin lukema | 72756km                               | Käyttövoima       | Bensiini   |

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

| Pakokaasu | Tyhjäkäynnillä | Sallittu | Pakokaasu | Kierroksilla | Sallittu |
|-----------|----------------|----------|-----------|--------------|----------|
| CO%       | 0,00           |          | CO%       | 0,00         |          |
| CO2       | 14,90          |          | CO2       | 14,90        |          |
| HC ppm    | 0              |          | HC ppm    | 0            |          |
| O2        | 0,49           |          | O2        | 0,52         |          |
| Lambda    |                |          | Lambda    | 1,020        |          |

| OBD-järjestelmän tarkastus | Käyttöjarrut | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
|----------------------------|--------------|-------|-------|-----|----------|
| Mil-valo                   | Pois päältä  |       |       |     |          |
| Osajärjestelmätestit       | 6 / 6        |       |       |     |          |
| Vikakoodien määrä          | 0            |       |       |     |          |

| Iskunvaimentimet | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu | Urasyvyys (mm)      |             | Vasen | Oikea |
|------------------|-------|-------|-----|----------|---------------------|-------------|-------|-------|
| Etuakseli        | 77,0  | 76,0  | 1   | 100 %    | Kesärengas          | Etuakseli   | 3,0   | 4,0   |
|                  |       |       |     |          |                     | Taka-akseli | 4,0   | 4,0   |
| Taka-akseli      | 73,0  | 71,0  | 3   | 100 %    | Talvirengas (nasta) | Etuakseli   | 8,0   | 8,0   |
|                  |       |       |     |          |                     | Taka-akseli | 8,0   | 8,0   |

| Rengaspaineet (bar) |             | Vasen | Oikea |
|---------------------|-------------|-------|-------|
| Kesärengas          | Etuakseli   | 2,3   | 2,3   |
|                     | Taka-akseli | 2,3   | 2,3   |
| Talvirengas (nasta) | Etuakseli   |       |       |
|                     | Taka-akseli |       |       |

### 1. Ajoneuvon yleistiedot

- 1.1 Asiapaperit 1 ☐
- 1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 01.02.2027 1 ☐
- 1.3 Valmistenumero 1 ☐
- 1.4 Valmistajan kilpi 1 ☐

- 1.5 Rekisterimerkinnät 1 ☐
- 1.6 Rekisterikilpi 1 ☐
- 1.7 Huolto 1 ☐
- 1.8 Määräaikaishuolto, Huollon aika, Seuraava huolto 138 pv / 25582 km  
Huollon ajankohta

### 2. Moottori ja sen apulaitteet

- 2.1 Moottori 1 ☐
- 2.2 Käynti 1 ☐
- 2.3 Käynnistyvyys 1 ☐

- 2.4 Latausjärjestelmä 1 ☐
- 2.5 Latausjännite 14,9 V
- 2.6 Jäähdytysjärjestelmä 1 ☐
- 2.7 Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys - 42 °C

### 3. Ympäristöhaitat

- 3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus 1 ☐

- 3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus
- 3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) 1 ☐

|                                   |                                     |   |  |                                                                                                                     |                                             |   |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|--|
| 4. Jarrujärjestelmä               |                                     |   |  |                                                                                                                     |                                             |   |  |
| 4.1                               | Käyttäjarru                         | 1 |  | 4.5                                                                                                                 | Ajonvakautusjärjestelmä                     | 1 |  |
| 4.2                               | Käyttäjarrun dynamometritesti       | 1 |  | 4.6                                                                                                                 | Jarrunesteen kiehumispiste + °C             |   |  |
| 4.3                               | Seisontajarru                       | 1 |  | 4.7                                                                                                                 | Jarrupalojen kunto                          | 1 |  |
| 4.4                               | Seisontajarrun dynamometritesti     | 1 |  | 4.8                                                                                                                 | Jarruneste                                  | 1 |  |
|                                   |                                     |   |  | 4.9                                                                                                                 | Jarrulevy                                   | 1 |  |
| 5. Voimansiirtolaitteet           |                                     |   |  |                                                                                                                     |                                             |   |  |
| 5.1                               | Kytkimen toiminta                   |   |  | 5.3                                                                                                                 | Veto- ja nivelakselit                       | 1 |  |
| 5.2                               | Vaihteiston toiminta                | 1 |  | 5.4                                                                                                                 | Vetopyörästön kunto                         | 1 |  |
| 6. Akselistot, pyörät ja jousitus |                                     |   |  |                                                                                                                     |                                             |   |  |
| 6.1                               | Etuakselisto                        | 1 |  | 6.3                                                                                                                 | Jousitus ja iskunvaimennus                  | 1 |  |
| 6.2                               | Taka-akselisto                      | 1 |  | 6.4                                                                                                                 | Renkaat ja vanteet                          | 2 |  |
|                                   |                                     |   |  | Renkas (kesä), Urasyvyys 1,6 - 4,0 mm, tarkkaile renkaita Paikkauspullo, Vanhenemispäivä ( __. __. 20__ ), W09/2026 |                                             |   |  |
| 7. Ohjauslaitteet                 |                                     |   |  |                                                                                                                     |                                             |   |  |
| 7.1                               | Ohjausnivelet ja -tangot            | 1 |  | 7.2                                                                                                                 | Ohjausvaihde                                | 1 |  |
| 8. Alusta ja kori                 |                                     |   |  |                                                                                                                     |                                             |   |  |
| 8.1                               | Kori                                | 1 |  | 8.5                                                                                                                 | Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut        | 1 |  |
| 8.2                               | Runko                               |   |  | 8.6                                                                                                                 | Alustan kotelot ja pohjalevy                | 1 |  |
| 8.3                               | Akseliston kiinnityspalkit          | 1 |  | 8.7                                                                                                                 | Alustan suojaus                             | 1 |  |
| 8.4                               | Pakoputkisto                        | 1 |  | 8.8                                                                                                                 | Alustan suojaumuovi                         | 1 |  |
| 9. Valaisimet ja sähkölaitteet    |                                     |   |  |                                                                                                                     |                                             |   |  |
| 9.1                               | Ajovalo                             | 1 |  | 9.8                                                                                                                 | Rekisterikilven valo                        | 1 |  |
| 9.2                               | Lähivalo                            | 1 |  | 9.9                                                                                                                 | Heijastin ja heijastavat pinnat             | 1 |  |
| 9.3                               | Kaukovalo                           | 1 |  | 9.10                                                                                                                | Hätävilkut                                  | 1 |  |
| 9.4                               | Etuvalo                             | 1 |  | 9.11                                                                                                                | Lisävalot                                   | 1 |  |
| 9.5                               | Suuntavalo                          | 1 |  | 9.12                                                                                                                | Muut valot ja valaistut kilvet              | 1 |  |
| 9.6                               | Takavalo                            | 1 |  | 9.13                                                                                                                | Äänimerkinantolaitte                        | 1 |  |
| 9.7                               | Jarruvalo                           | 1 |  | 9.14                                                                                                                | Akku ja johtimet                            | 1 |  |
| 10. Koeajo ja näkyvyys            |                                     |   |  |                                                                                                                     |                                             |   |  |
| 10.1                              | Koeajo                              | 1 |  | 10.6                                                                                                                | Korin sisustus                              | 1 |  |
| 10.2                              | Tuulilasi ja puhdistuslaitteet      | 1 |  | 10.7                                                                                                                | Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet | 1 |  |
| 10.3                              | Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet | 1 |  | 10.8                                                                                                                | Lukkolaite, luvattoman käytön esto          | 1 |  |
| 10.4                              | Peilit                              | 1 |  | 10.9                                                                                                                | Nopeusmittari ja ajopiirturi                | 1 |  |
| 10.5                              | Muut ikkunat                        | 1 |  | 10.10                                                                                                               | Muut mittarit                               | 1 |  |
| 11. Muut laitteet ja varusteet    |                                     |   |  |                                                                                                                     |                                             |   |  |
| 11.1                              | Turvavyöt ja -varusteet             | 1 |  | 11.3                                                                                                                | Varoituskolmio                              | 1 |  |
| 11.2                              | Kytkenälaitteet                     | 1 |  | 11.4                                                                                                                | Radio ja audiolaitteet                      | 1 |  |

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkin, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.