

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	17.10.2024
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Markus Halme	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Volvo XC60 Farmari (AC) 5ov 1969cm3 A		
Valmistenumero	YV1UZBFUDM1834544	Käyttöönottopäivä	09.04.2021
Matkamittarin lukema	51467km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

OBD-järjestelmän tarkastus		Urasyvyys (mm)		Vasen	Oikea
Mil-valo	Pois päältä	Kesärengas	Etuakseli	6,0	6,0
Osajärjestelmätestit	7 / 7		Taka-akseli	5,0	4,0
Vikakoodien määrä	0	Talvirengas (kitka)	Etuakseli	6,0	6,0
			Taka-akseli	6,0	6,0
Rengaspaineet (bar)				Vasen	Oikea
Kesärengas	Etuakseli			2,3	2,3
	Taka-akseli			2,3	2,3
Talvirengas (kitka)	Etuakseli				
	Taka-akseli				

1. Ajoneuvon yleistiedot			
1.1 Asiapaperit	1		
1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 19.10.2026			
1.3 Valmistenumero	1		
1.4 Valmistajan kilpi	1		
2. Moottori ja sen apulaitteet			
2.1 Moottori	1		
2.2 Käynti	1		
2.3 Käynnistyvyys	1		
3. Ympäristöhaitat			
3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			
4. Jarrujärjestelmä			
4.1 Käyttöjarru	1		
4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti			
4.3 Seisontajarru	1		
4.4 Seisontajarrun dynamometritesti			
5. Voimansiirtolaitteet			
5.1 Kytkimen toiminta			
5.2 Vaihteiston toiminta	1		
6. Akselistot, pyörät ja jousitus			
6.1 Etuakselisto	1		
6.2 Taka-akselisto	1		
1.5 Rekisterimerkinnät	1		
1.6 Rekisterikilpi	1		
1.7 Huolto	1		
Määräaikaishuolto, Huollon aika, 317pv/28303km			
1.8 Huollon ajankohta			
2.4 Latausjärjestelmä	1		
2.5 Latausjännite V			
2.6 Jäähdytysjärjestelmä	1		
2.7 Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 40 °C			
3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus			
3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1		
4.5 Ajonvakautusjärjestelmä	1		
4.6 Jarruneste kiehumisaste + 241 °C			
4.7 Jarrupalojen kunto	1		
4.8 Jarruneste	1		
4.9 Jarrulevy	1		
5.3 Veto- ja nivelakselit	1		
5.4 Vetopyörästön kunto	1		
6.3 Jousitus ja iskunvaimennus	1		
6.4 Renkaat ja vanteet	1		
Paikkauspullo, Päivämäärä, 3/25			

7. Ohjauslaitteet				7.2 Ohjausvaihte			
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	☐			1	☐
8. Alusta ja kori				8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut			
8.1	Kori	1	☐			1	☐
8.2	Runko			8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1	☐
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	☐	8.7	Alustan suojaus	1	☐
8.4	Pakoputkisto	1	☐	8.8	Alustan suojamuovi	1	☐
9. Valaisimet ja sähkölaitteet				9.8 Rekisterikilven valo			
9.1	Ajovalo	1	☐			1	☐
9.2	Lähivalo	1	☐	9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1	☐
9.3	Kaukovalo	1	☐	9.10	Hätävilkut	1	☐
9.4	Etuvalo	1	☐	9.11	Lisävalot		
9.5	Suuntavalot	1	☐	9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1	☐
9.6	Takavalot	1	☐	9.13	Äänimerkinantolaitte	1	☐
9.7	Jarruvalo	1	☐	9.14	Akku ja johtimet	1	☐
10. Koeajo ja näkyvyys				10.6 Korin sisustus			
10.1	Koeajo	1	☐			1	☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1	☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1	☐
10.4	Peilit	1	☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1	☐
10.5	Muut ikkunat	1	☐	10.10	Muut mittarit	1	☐
11. Muut laitteet ja varusteet				11.3 Varoituskolmio			
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	☐			1	☐
11.2	Kytkenälaitteet			11.4	Radio ja audiolaitteet	1	☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalkuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.