

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	09.07.2026
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Tampere-Lielähti	Osoite	Turvesuonkatu 14, 33400 Tampere
Tarkastaja	Johannes Salminen	Aseman puhelinnumero	075 323 2222

Ajoneuvon merkki	Tesla Model Y Monikäyttöajoneuvo (AF) 5ov		
Valmistenumero	XP7YGCCK4RB486321	Käyttöönottopäivä	08.08.2024
Matkamittarin lukema	51973km	Käyttövoima	Sähkö

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	3,0	3,1	3	30 %	Etuakseli	46,0	43,0	7	100 %
Taka-akseli	2,6	2,5	4	30 %	Taka-akseli	52,0	52,0	0	100 %
Seisontajarru	1,6	1,5	6	70 %					
Urasyvyyks (mm)			Vasen	Oikea					
Kesärengas	Etuakseli		3,0	4,0					
	Taka-akseli		4,0	3,0					
Talvirengas (nasta)	Etuakseli		8,0	8,0					
	Taka-akseli		8,0	9,0					

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiাপaperit				1.5	Rekisterimerkin	1	☐
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 08.08.2028				1.6	Rekisterikilpi	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐		1.7	Huolto	1	☐
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐		Määräaikaishuolto, Määräaikaishuolto, Sähköinen huoltokirja, (ei saatavilla)			
					1.8	Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori				2.4	Latausjärjestelmä		
2.2	Käynti				2.5	Latausjännite V		
2.3	Käynnistyvyys				2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
					2.7	Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus				3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus		
					3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)		

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttöjarru	1	☐		4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	1	☐
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	1	☐		4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + 240 °C		
4.3	Seisontajarru	1	☐		4.7	Jarrupalojen kunto	1	☐
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	1	☐		4.8	Jarruneste	1	☐
					4.9	Jarrulevy	1	☐

5. Voimansiirtolaitteet

5.1	Kytökinen toiminta				5.3	Veto-ja nivelakselit	1	☐
5.2	Vaihteiston toiminta	1	☐		5.4	Vetopyörästön kunto	1	☐

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1	Etuakselisto	1	☐		6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1	☐
6.2	Taka-akselisto	3	☐		6.4	Renkaat ja vanteet	2	☐
	Taka-akselin tuenta, Välyksellinen, Vasemmalla ja oikealla				Renkas (kesä), Urasyvyyks 1,6 - 4,0 mm, tarkkaile renkaita			

7. Ohjauslaitteet

7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	☐		7.2	Ohjausvaihte	1	☐
-----	--------------------------	---	--------------------------	--	-----	--------------	---	--------------------------

8. Alusta ja kori			
8.1	Kori	2	☐
	Etukansi, Kiveniskemiä, Edessä		
8.2	Runko		
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	☐
8.4	Pakoputkisto		
9. Valaisimet ja sähkölaitteet			
9.1	Ajovalo	1	☐
9.2	Lähivalo	1	☐
9.3	Kaukovalo	1	☐
9.4	Etuvalo	1	☐
9.5	Suuntvalo	1	☐
9.6	Takavallo	1	☐
9.7	Jarruvalo	1	☐
9.8	Rekisterikilven valo	1	☐
9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1	☐
9.10	Hätävilkut	1	☐
9.11	Lisävalot	1	☐
9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1	☐
9.13	Äänimerkinantolaite	1	☐
9.14	Akku ja johtimet	1	☐
10. Koeajo ja näkyvyys			
10.1	Koeajo	1	☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	☐
10.4	Peilit	1	☐
10.5	Muut ikkunat	1	☐
10.6	Korin sisustus	1	☐
10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1	☐
10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1	☐
10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1	☐
10.10	Muut mittarit	1	☐
11. Muut laitteet ja varusteet			
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	☐
11.2	Kytkenälaitteet	1	☐
11.3	Varoituskolmio	1	☐
11.4	Radio ja audiolaitteet	1	☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.