



Ajoneuvon tiedot

Tarkastuskohteet

02.09.2025

Asema A-Katsastus Tampere-Lielahdi Osoite Turvesuonkatu 14, 33400 Tampere
 Tarkastaja Janne Salo Aseman puhelinnumero 075 323 2222

Ajoneuvon merkki Mini Cooper SE Viistoperä (AB) 20v A

Valmistenumero WMW11DJ01P2T09639

Käyttöönottopäivä 29.08.2022

Matkamittarin lukema 12062km

Käyttövoima Sähkö

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Käyttäjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	2,7	2,7	0	30 %	Etuakseli	81,0	79,0	2	100 %
Taka-akseli	2,1	2,0	5	30 %	Taka-akseli	74,0	67,0	9	100 %
Seisontajarru	1,9	1,9	0	70 %					
Urasyyvyys (mm)	Vasen	Oikea			Rengaspaineet (bar)	Vasen	Oikea		
Kesärengas	Etuakseli	5,0	5,0		Kesärengas	Etuakseli	2,4	2,4	
	Taka-akseli	5,0	5,0			Taka-akseli	2,4	2,4	
Talvirengas (kitka)	Etuakseli	8,0	8,0		Talvirengas (kitka)	Etuakseli			
	Taka-akseli	8,0	8,0			Taka-akseli			

1. Ajoneuvon yleistiedot

- 1.1 Asiapaperit Asiapaperit, Ei mitään, Katsastettu 2.9.2025
 1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 02.09.2027
 1.3 Valmistenumero
 1.4 Valmistajan kilpi



1.5 Rekisterimerkinnot

1.6 Rekisterikilpi

1.7 Huolto

Määräaikaishuolto, Huollon aika, Ajotietokoneen mukaan seuraava huolto on 08 / 2026. Edellinen huolto on suoritettu 6.8.2024 / 7720km. Huollon ajankohta

1.8

2. Moottori ja sen apulaitteet

- 2.1 Moottori
 2.2 Käynti
 2.3 Käynnistyvyys



2.4 Latausjärjestelmä

2.5 Latausjännite

V

2.6 Jäähdytysjärjestelmä

2.7 Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys - 40 °C



3. Ympäristöhaitat

- 3.1 Bensiniinmoottorin pakokaasumittaus

- 3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus
 3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)

4. Jarrujärjestelmä

- 4.1 Käyttäjarru
 4.2 Käyttäjarrun dynamometritesti
 4.3 Seisontajarru
 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti



4.5 Ajonvakautusjärjestelmä

4.6 Jarrunesteeseen kiehumispiste + °C

4.7 Jarrupalojen kunto

4.8 Jarruneste

4.9 Jarrulevy



5. Voimansiirtolaitteet

- 5.1 Kytkimen toiminta
 5.2 Vaihteiston toiminta



5.3 Veto- ja nivelakselit

5.4 Vetopyörästön kunto



6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- 6.1 Etuakselisto
 6.2 Taka-akselisto



6.3 Jousitus ja iskunvaimennus

6.4 Renkaat ja vanteet

Paikkauspullo, Päivämäärä, 34 / 2027



7. Ohjauslaitteet

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot



7.2 Ohjausvaihte



8. Alusta ja kori

8.1	Kori		☐	8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut		☐
8.2	Runko		☐	8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy		☐
8.3	Akseliston kiinnityspalkit		☐	8.7	Alustan suojaus		☐
8.4	Pakoputkisto		☐	8.8	Alustan suojamuovi		☐

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

9.1	Ajovalo		☐	9.8	Rekisterikilven valo		☐
9.2	Lähivalo		☐	9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat		☐
9.3	Kaukovalo		☐	9.10	Hätävilkut		☐
9.4	Etuvalo		☐	9.11	Lisävalot		☐
9.5	Suuntavalot		☐	9.12	Muut valot ja valaistut kilvet		☐
9.6	Takavalot		☐	9.13	Äänimerkinantolaitte		☐
9.7	Jarruvalo		☐	9.14	Akku ja johtimet		☐

10. Koeajo ja näkyvyys

10.1	Koeajo		☐	10.6	Korin sisustus		☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet		☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet		☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet		☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto		☐
10.4	Peilit		☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi		☐
10.5	Muut ikkunat		☐	10.10	Muut mittarit		☐

11. Muut laitteet ja varusteet

11.1	Turvavyöt ja -varusteet		☐	11.3	Varoituskolmio		☐
11.2	Kytkenälaitteet			11.4	Radio ja audiolaitteet		☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.