

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	05.01.2026
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Markus Halme	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Audi Q3 e-tron Farmari (AC) 4ov 1395cm3 A	Käyttöönottopäivä	03.12.2022
Valmistenumero	WAUZZZF30P1004490	Käyttövoima	Bensiini
Matkamittarin lukema	29567km		

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä				Etuakseli	2,0	2,0	0	30 %
Osajärjestelmätestit	7 / 7				Taka-akseli	2,2	2,2	0	30 %
Vikakoodien määrä	0				Seisontajarru	2,3	2,5	8	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyys (mm)			Vasen	Oikea
Etuakseli	65,0	65,0	0	100 %	Talvirengas (nasta)	Etuakseli	7,0	7,0	
						Taka-akseli	8,0	8,0	
Taka-akseli	69,0	68,0	1	100 %	Kesärengas	Etuakseli	4,0	5,0	
						Taka-akseli	7,0	7,0	
Rengaspaineet (bar)			Vasen	Oikea					
Talvirengas (nasta)	Etuakseli	2,2	2,2						
	Taka-akseli	2,2	2,2						
Kesärengas	Etuakseli								
	Taka-akseli								

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnot	1	☐
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 05.01.2028	1	☐	1.6	Rekisterikilpi	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.7	Huolto	3	☐
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐	Määräaikaishuolto, Huollon aika, 3pv 9000km			
				1.8	Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite V		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys - 44 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1	☐

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttöjarru	1	☐	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	1	☐
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	1	☐	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + 261 °C		
4.3	Seisontajarru	1	☐	4.7	Jarrupalojen kunto	1	☐
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	1	☐	4.8	Jarruneste	1	☐
				4.9	Jarrulevy	1	☐

5. Voimansiirtolaitteet

5.1	Kytkimen toiminta			5.3	Veto- ja nivelakselit	1	☐
5.2	Vaihteiston toiminta	1	☐	5.4	Vetopyörästön kunto		

6. Akselistot, pyörät ja jousitus				6.3 Jousitus ja iskunvaimennus					
6.1	Etuakselisto	1	☐	6.4	Renkaat ja vanteet	1	☐		
6.2	Taka-akselisto	1	☐	Paikkauspullo, Päivämäärä, 5/26					
7. Ohjauslaitteet				7.2 Ohjausvaihde				1	☐
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	☐						
8. Alusta ja kori				8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut				1	☐
8.1	Kori	1	☐	8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy				1	☐
8.2	Runko			8.7 Alustan suojaus				1	☐
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	☐	8.8 Alustan suojamuovi				1	☐
8.4	Pakoputkisto	1	☐						
9. Valaisimet ja sähkölaitteet				9.8 Rekisterikilven valo				1	☐
9.1	Ajovalo	1	☐	9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat				1	☐
9.2	Lähivalo	1	☐	9.10 Hätävilkut				1	☐
9.3	Kaukovalo	1	☐	9.11 Lisävalot				1	☐
9.4	Etuvalo	1	☐	9.12 Muut valot ja valaistut kilvet				1	☐
9.5	Suuntavalot	1	☐	9.13 Äänimerkinantolaitte				1	☐
9.6	Takavalot	1	☐	9.14 Akku ja johtimet				1	☐
9.7	Jarruvalo	1	☐						
10. Koeajo ja näkyvyys				10.6 Korin sisustus				1	☐
10.1	Koeajo	1	☐	10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet				6	☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	☐	Muut hallintalaitte, Ei toimi, e-call					
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	☐	10.8 Lukkolaitte, luvattoman käytön esto				1	☐
10.4	Peilit	1	☐	10.9 Nopeusmittari ja ajopiirturi				1	☐
10.5	Muut ikkunat	1	☐	10.10 Muut mittarit				1	☐
11. Muut laitteet ja varusteet				11.3 Varoituskolmio				1	☐
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	☐	11.4 Radio ja audiolaitteet				1	☐
11.2	Kytkenälaitteet								

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.