

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	03.12.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Markku Vesala	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Peugeot Expert Umpikorinen (BB) 6ov 1997cm3 A	Käyttöönottopäivä	16.09.2022
Valmistenumero	VF3VFEHS7N7035499	Käyttövoima	Dieselöljy
Matkamittarin lukema	68685km		

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Käyttäjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyys (mm)	Vasen	Oikea
Etuakseli	2,6	2,8	7	30 %	Talvirengas (nasta)	Etuakseli	9,0
						Taka-akseli	9,0
Taka-akseli	2,1	2,1	0	30 %	Kesärengas	Etuakseli	8,0
						Taka-akseli	8,0
Seisontajarru	2,0	2,0	0	70 %	Vararengas		3,0
Rengaspaineet (bar)				Vasen	Oikea		
Talvirengas (nasta)				Etuakseli	3,2		
				Taka-akseli	3,6		
Kesärengas				Etuakseli			
				Taka-akseli			
Vararengas					2,5		

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnot	1	☐
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 03.12.2027			1.6	Rekisterikilpi	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.7	Huolto	3	☐
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐	Määräaikaishuolto, Huolto suorittamatta, Huollon aika 12/2024			
				1.8	Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite V		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 30 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1	☐

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttäjarru	1	☐	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	1	☐
4.2	Käyttäjarrun dynamometritesti	1	☐	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + 247 °C		
4.3	Seisontajarru	1	☐	4.7	Jarrupalojen kunto	1	☐
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti			4.8	Jarruneste	1	☐
				4.9	Jarrulevy	1	☐

5. Voimansiirtolaitteet

5.1	Kytkimen toiminta			5.3	Veto- ja nivelakselit	1	☐
5.2	Vaihteiston toiminta	1	☐	5.4	Vetopyörästön kunto	1	☐

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1	Etuakselisto	1	☐	6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1	☐
6.2	Taka-akselisto	1	☐	6.4	Renkaat ja vanteet	1	☐

7. Ohjauslaitteet				
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1 ☐	7.2 Ohjausvaihte	1 ☐
8. Alusta ja kori				
8.1	Kori	1 ☐	8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1 ☐
8.2	Runko	1 ☐	8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy	1 ☐
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1 ☐	8.7 Alustan suojaus	1 ☐
8.4	Pakoputkisto	1 ☐	8.8 Alustan suojamuovi	1 ☐
9. Valaisimet ja sähkölaitteet				
9.1	Ajovalo	1 ☐	9.8 Rekisterikilven valo	3 ☐
9.2	Lähivalo	1 ☐	Rekisterikilven valo, Ei toimi, Vasemmalla takana	
9.3	Kaukovalo	1 ☐	9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat	1 ☐
9.4	Etuvalo	1 ☐	9.10 Hätävilkut	1 ☐
9.5	Suuntavallo	1 ☐	9.11 Lisävalot	1 ☐
9.6	Takavallo	1 ☐	9.12 Muut valot ja valaistut kilvet	1 ☐
9.7	Jarruvalo	1 ☐	9.13 Äänimerkinantolaitte	1 ☐
			9.14 Akku ja johtimet	1 ☐
10. Koeajo ja näkyvyys				
10.1	Koeajo	1 ☐	10.6 Korin sisustus	1 ☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1 ☐	10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1 ☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1 ☐	10.8 Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1 ☐
10.4	Peilit	1 ☐	10.9 Nopeusmittari ja ajopiirturi	1 ☐
10.5	Muut ikkunat	1 ☐	10.10 Muut mittarit	1 ☐
11. Muut laitteet ja varusteet				
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1 ☐	11.3 Varoituskolmio	1 ☐
11.2	Kytkenälaitteet		11.4 Radio ja audiolaitteet	1 ☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkin, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.