

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	07.05.2024
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Arto Savenius	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Mercedes-Benz CLA 250 e Farmari (AC) 5ov 1332cm3 A		
Valmistenumero	W1K5M8GB4PN325334	Käyttöönottopäivä	26.07.2022
Matkamittarin lukema	43503km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Seuraava B1-huolto 73 päivän kuluessa. Paikkapullo 8/2027.

OBD-järjestelmän tarkastus		Käyttöjarrut		Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä	Etuakseli		3,0	3,0	0	30 %
Osajärjestelmätestit	8 / 8	Taka-akseli		2,8	3,0	7	30 %
Vikakoodien määrä	0	Iskunvaimentimet		Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
		Etuakseli		48,0	46,0	4	100 %
		Taka-akseli		61,0	59,0	3	100 %
Urasvyvyys (mm)		Vasen	Oikea	Rengaspaineet (bar)		Vasen	Oikea
Kesären gas	Etuakseli	7,5	7,5	Kesären gas	Etuakseli	2,4	2,4
	Taka-akseli	5,5	5,5		Taka-akseli	2,5	2,5
Talvirengas (nasta)	Etuakseli	7,5	7,5	Talvirengas (nasta)	Etuakseli		
	Taka-akseli	7,5	7,5		Taka-akseli		

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnät	1	☐
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 27.07.2026			1.6	Rekisterikilpi	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.7	Huolto	1	☐
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐	1.8	Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite V		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys - 39 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2	Dieselmoottorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1	☐

4. Jarrujärjestelmä

4.1 Käyttöjarru



4.5 Ajonvakautusjärjestelmä



4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti



4.6 Jarrunesteen kiehumispiste
+ 272 °C

4.3 Seisontajarru

4.7 Jarrupalojen kunto



4.4 Seisontajarrun dynamometritesti

4.8 Jarruneste



4.9 Jarrulevy



5. Voimansiirtolaitteet

5.1 Kytkimen toiminta

5.3 Veto- ja nivelakselit



5.2 Vaihteiston toiminta



5.4 Vetopyörästön kunto



6. Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1 Etuakselisto



6.3 Jousitus ja iskunvaimennus



6.2 Taka-akselisto



6.4 Renkaat ja vanteet



7. Ohjauslaitteet

7.1 Ohjausnivelet ja -tangot



7.2 Ohjausvaihde



8. Alusta ja kori

8.1 Kori



8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut



8.2 Runko

8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy



8.3 Akseliston kiinnityspalkit



8.7 Alustan suojaus



8.4 Pakoputkisto



8.8 Alustan suojamuovi



9. Valaisimet ja sähkölaitteet

9.1 Ajovalo



9.8 Rekisterikilven valo



9.2 Lähivalo



9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat



9.3 Kaukovalo



9.10 Hätävilkut



9.4 Etuvalo



9.11 Lisävalot



9.5 Suuntavallo



9.12 Muut valot ja valaistut kilvet



9.6 Takavallo



9.13 Äänimerkinantolaitte



9.7 Jarruvalo



9.14 Akku ja johtimet



10. Koeajo ja näkyvyys

10.1	Koeajo		☐	10.6	Korin sisustus		☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet		☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet		☐
	Tuulilasi, Kiveniskelmä näkökentässä, Keskellä			10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto		☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet		☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi		☐
10.4	Peilit		☐	10.10	Muut mittarit		☐
10.5	Muut ikkunat		☐				

11. Muut laitteet ja varusteet

11.1	Turvavyöt ja -varusteet		☐	11.3	Varoituskolmio		☐
11.2	Kytkenälaitteet			11.4	Radio ja audiolaitteet		☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.