

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	13.05.2026	
------------------	------------------	------------	--

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Arto Savenius	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Skoda ENYAQ 80X Farmari (AC) 5ov A		
Valmistenumero	TMBLE9NY6PF033884	Käyttöönottopäivä	28.04.2023
Matkamittarin lukema	72216km	Käyttövoima	Sähkö

**Arviointi** 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

### Lisätiedot

Seuraava huolto 324 päivän kuluessa. Paikkapullo 1/2027.

Käyttäjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	3,0	3,0	0	30 %	Etuakseli	56,0	53,0	5	100 %
Taka-akseli	4,0	4,0	0	30 %	Taka-akseli	46,0	41,0	11	100 %
Seisontajarru	2,9	2,5	14	70 %					
Urasvyvyys (mm)	Vasen		Oikea	Rengaspaineet (bar)	Vasen		Oikea		
Kesärengas	Etuakseli	4,0	4,0	Kesärengas	Etuakseli	2,7	2,7		
	Taka-akseli	4,0	3,5		Taka-akseli	2,7	2,7		
Talvirengas (nasta)	Etuakseli	6,0	6,0	Talvirengas (nasta)	Etuakseli				
	Taka-akseli	7,0	7,0		Taka-akseli				

#### 1. Ajoneuvon yleistiedot

- |     |  |   |                          |
|-----|--|---|--------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit  |   |                          |
| 1.2 | Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään<br>15.05.2028 |   |                          |
| 1.3 | Valmistenumero   | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.4 | Valmistajan kilpi                                      | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.5 | Rekisterimerkinnät                                     | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.6 | Rekisterikilpi   | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.7 | Huolto   | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 1.8 | Huollon ajankohta                                      |   |                          |

#### 2. Moottori ja sen apulaitteet

- |     |  |   |                          |
|-----|--|---|--------------------------|
| 2.1 | Moottori                                   | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2.2 | Käynti                                     |   |                          |
| 2.3 | Käynnistyvyys                              |   |                          |
| 2.4 | Latausjärjestelmä                          |   |                          |
| 2.5 | Latausjännite<br>V                         |   |                          |
| 2.6 | Jäähdytysjärjestelmä                       | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 2.7 | Jäähdytysnesteen pakkakestävyys<br>- 38 °C |   |                          |

#### 3. Ympäristöhaitat

- |     |                                    |  |  |
|-----|------------------------------------|--|--|
| 3.1 | Bensiinimoottorin pakokaasumittaus |  |  |
| 3.2 | Dieselmootorin pakokaasumittaus    |  |  |
| 3.3 | Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) |  |  |

#### 4. Jarrujärjestelmä

- |     |  |   |                          |
|-----|--|---|--------------------------|
| 4.1 | Käyttäjarru                            | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 4.2 | Käyttäjarrun dynamometritesti          | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 4.3 | Seisontajarru                          | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 4.4 | Seisontajarrun dynamometritesti        | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 4.5 | Ajonvakautusjärjestelmä                | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 4.6 | Jarrunesteen kiehumispiste<br>+ 244 °C |   |                          |
| 4.7 | Jarrupalojen kunto                     | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 4.8 | Jarruneste                             | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 4.9 | Jarrulevy                              | 1 | <input type="checkbox"/> |

#### 5. Voimansiirtolaitteet

- |     |                       |   |                          |
|-----|-----------------------|---|--------------------------|
| 5.1 | Kytkimen toiminta     |   |                          |
| 5.2 | Vaihteiston toiminta  |   |                          |
| 5.3 | Veto- ja nivelakselit | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 5.4 | Vetopyörästön kunto   | 1 | <input type="checkbox"/> |

#### 6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- |     |                            |   |                          |
|-----|----------------------------|---|--------------------------|
| 6.1 | Etuakselisto               | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 6.2 | Taka-akselisto             | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 6.3 | Jousitus ja iskunvaimennus | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 6.4 | Renkaat ja vanteet         | 2 | <input type="checkbox"/> |

**Renkas (kesä), Urasvyvyys 1,6 - 4,0 mm, tarkkaile renkaita, Sisäreunat kuluneet kaikissa sileiksi.**

#### 7. Ohjauslaitteet

- |     |                          |   |                          |
|-----|--------------------------|---|--------------------------|
| 7.1 | Ohjausnivelet ja -tangot | 1 | <input type="checkbox"/> |
| 7.2 | Ohjausvaihe              | 1 | <input type="checkbox"/> |

<b>8.</b>	<b>Alusta ja kori</b>				
8.1	Kori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut
8.2	Runko	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.7	Alustan suojaus
8.4	Pakoputkisto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.8	Alustan suojamuovi
<b>9.</b>	<b>Valaisimet ja sähkölaitteet</b>				
9.1	Ajovalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.8	Rekisterikilven valo
9.2	Lähivalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat
9.3	Kaukovalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.10	Hätävilkut
9.4	Etuvvalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.11	Lisävalot
9.5	Suuntavalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.12	Muut valot ja valaistut kilvet
9.6	Takavalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.13	Äänimerkinantolaite
9.7	Jarruvvalo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.14	Akku ja johtimet
<b>10.</b>	<b>Koeajo ja näkyvyys</b>				
10.1	Koeajo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.6	Korin sisustus
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto
10.4	Peilit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi
10.5	Muut ikkunat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10.10	Muut mittarit
<b>11.</b>	<b>Muut laitteet ja varusteet</b>				
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.3	Varoituskolmio
11.2	Kytkenälaitteet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11.4	Radio ja audiolaitteet

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.