

Ajoneuvon tiedot
Tarkastuskohteet
04.06.2026

| | | | |
|------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|
| Asema | A-Katsastus Vantaa-Kehä III | Osoite | Juhanilantie 2, 01740 Vantaa |
| Tarkastaja | Jouni Nurminen | Aseman puhelinnumero | 0753232222 |

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|------------|
| Ajoneuvon merkki | Volkswagen, VW ID.4 PRO 150 KW Farmari (AC) 5ov A | | |
| Valmistenumero | WVGZZZE2ZPE049692 | Käyttöönottopäivä | 26.05.2023 |
| Matkamittarin lukema | 21137km | Käyttövoima | Sähkö |

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

| OBD-järjestelmän tarkastus | | | | | Käyttöjarrut | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
|----------------------------|-------------|-------|-----|----------|---------------------|-------------|-------|-------|----------|
| Mil-valo | Pois päältä | | | | Etuakseli | 3,3 | 3,4 | 3 | 30 % |
| Osajärjestelmätestit | 0 / 0 | | | | Taka-akseli | 3,5 | 3,6 | 3 | 30 % |
| Vikakoodien määrä | 0 | | | | Seisontajarru | 3,2 | 3,3 | 3 | 70 % |
| Iskunvaimentimet | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu | Urasvyvyys (mm) | | | Vasen | Oikea |
| Etuakseli | 76,0 | 74,0 | 3 | 30 % | Talvirengas (nasta) | Etuakseli | | 7,0 | 7,0 |
| | | | | | | Taka-akseli | | 7,0 | 7,0 |
| Taka-akseli | 80,0 | 78,0 | 2 | 30 % | Kesärengas | Etuakseli | | 5,0 | 5,0 |
| | | | | | | Taka-akseli | | 5,0 | 5,0 |

1. Ajoneuvon yleistiedot

- 1.1 Asiapaperit
- 1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään **04.06.2028**
- 1.3 Valmistenumero
- 1.4 Valmistajan kilpi

- 1.5 Rekisterimerkinnät
- 1.6 Rekisterikilpi
- 1.7 Huolto
Määräaikaishuolto, Määräaikaishuolto, Huoltokirja puuttuu, Seuraava huolto 351 päivää. , Ei mitään
- 1.8 Huollon ajankohta

2. Moottori ja sen apulaitteet

- 2.1 Moottori
- 2.2 Käynti
- 2.3 Käynnistyvyys

- 2.4 Latausjärjestelmä
- 2.5 Latausjännite **14,5 V**
- 2.6 Jäähdytysjärjestelmä
- 2.7 Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys **- 35 °C**

3. Ympäristöhaitat

- 3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus
- 3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus
- 3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)

4. Jarrujärjestelmä

- 4.1 Käyttöjarru
- 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti
- 4.3 Seisontajarru
- 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä
- 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste **+ 221 °C**
- 4.7 Jarrupalojen kunto
- 4.8 Jarruneste
- 4.9 Jarrulevy

5. Voimansiirtolaitteet

- 5.1 Kytkimen toiminta
- 5.2 Vaihteiston toiminta

- 5.3 Veto- ja nivelakselit
- 5.4 Vetopyörästön kunto

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- 6.1 Etuakselisto
- 6.2 Taka-akselisto

- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus
- 6.4 Renkaat ja vanteet

7. Ohjauslaitteet

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot

- 7.2 Ohjausvaihde

8. Alusta ja kori

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 8.1 Kori | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.2 Runko | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.3 Akseliston kiinnityspalkit | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.7 Alustan suojaus | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8.4 Pakoputkisto | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.8 Alustan suojamuovi | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 9.1 Ajovalo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.8 Rekisterikilven valo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.2 Lähivalo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.3 Kaukovalo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.10 Hätävilkut | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.4 Etuvalo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.11 Lisävalot | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.5 Suuntavalo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.6 Takavalo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.13 Äänimerkinantolaite | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9.7 Jarruvalo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 9.14 Akku ja johtimet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

10. Koeajo ja näkyvyys

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 10.1 Koeajo | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.6 Korin sisustus | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.8 Lukkolaite, luvattoman käytön esto | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.4 Peilit | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.9 Nopeusmittari ja ajopiirturi | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10.5 Muut ikkunat | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 10.10 Muut mittarit | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

11. Muut laitteet ja varusteet

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 11.1 Turvavyöt ja -varusteet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 11.3 Varoituskolmio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11.2 Kytkenälaitteet | | | 11.4 Radio ja audiolaitteet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyuden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.