

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	12.05.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Tampere-Lielähti	Osoite	Turvesuonkatu 14, 33400 Tampere
Tarkastaja	Janne Salo	Aseman puhelinnumero	075 323 2222

Ajoneuvon merkki	Skoda SUPERB Sedan (AA) 5ov 1395cm3 A		
Valmistenumero	TMBAW9NP0R7014983	Käyttöönottopäivä	04.10.2023
Matkamittarin lukema	54380km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Pakokaasu	Tyhjäkäynnillä	Sallittu	Pakokaasu	Kierroksilla	Sallittu
CO%	0,01		CO%	0,02	
CO2	14,80		CO2	14,70	
HC ppm	9		HC ppm	6	
O2	0,30		O2	0,18	
Lambda			Lambda	1,007	

OBD-järjestelmän tarkastus	Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä				
Osajärjestelmätestit	0 / 0				
Vikakoodien määrä	0				

Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyyys (mm)	Vasen	Oikea
Etuakseli	66,0	65,0	2	100 %	Kesärengas	Etuakseli	4,0
						Taka-akseli	6,0
Taka-akseli	68,0	66,0	3	100 %	Talvirengas (nasta)	Etuakseli	6,0
						Taka-akseli	7,0

Rengaspaineet (bar)	Vasen	Oikea
Kesärengas	Etuakseli	2,5
	Taka-akseli	2,5
Talvirengas (nasta)	Etuakseli	
	Taka-akseli	

1. Ajoneuvon yleistiedot

- 1.1 Asiapaperit ☐
- 1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 04.07.2027 ☐
- 1.3 Valmistenumero ☐
- 1.4 Valmistajan kilpi ☐

- 1.5 Rekisterimerkinnät ☐
- 1.6 Rekisterikilpi ☐
- 1.7 Huolto ☐
- Määräaikaishuolto, Huollon aika, Ajotietokoneen mukaan seuraava tarkastushuolto on 7300km / 475 vrk. kuluttua tästä hetkestä. Öljynvaihto on 23700km / 660 vrk.
- 1.8 Huollon ajankohta ☐

2. Moottori ja sen apulaitteet

- 2.1 Moottori ☐
- 2.2 Käynti ☐
- 2.3 Käynnistyvyys ☐

- 2.4 Latausjärjestelmä ☐
- 2.5 Latausjännite 14,9 V ☐
- 2.6 Jäähdytysjärjestelmä ☐
- 2.7 Jäähdytysnesteen pakkakestävyyys - 45 °C ☐

3. Ympäristöhaitat

- 3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus ☐

- 3.2 Dieselmoottorin pakokaasumittaus ☐
- 3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) ☐

4.	Jarrujärjestelmä			4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	
4.1	Käyttöjarru	1		4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + 242 °C	1
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	1		4.7	Jarrupalojen kunto	1
4.3	Seisontajarru	1		4.8	Jarruneste	1
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	1		4.9	Jarrulevy	1
5.	Voimansiirtolaitteet					
5.1	Kytkimen toiminta	1		5.3	Veto- ja nivelakselit	1
5.2	Vaihteiston toiminta	1		5.4	Vetopyörästön kunto	1
6.	Akselistot, pyörät ja jousitus					
6.1	Etuakselisto	1		6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1
6.2	Taka-akselisto	1		6.4	Renkaat ja vanteet	1
				Paikkauspullo, Päivämäärä, 5 / 2027		
7.	Ohjauslaitteet					
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1		7.2	Ohjausvaihte	1
8.	Alusta ja kori					
8.1	Kori	1		8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1
8.2	Runko	1		8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1		8.7	Alustan suojaus	1
8.4	Pakoputkisto	1		8.8	Alustan suojamuovi	1
9.	Valaisimet ja sähkölaitteet					
9.1	Ajovalo	1		9.8	Rekisterikilven valo	1
9.2	Lähivalo	1		9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1
9.3	Kaukovalo	1		9.10	Hätävilkut	1
9.4	Etuvalo	1		9.11	Lisävalot	1
9.5	Suuntavalo	1		9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1
9.6	Takavalo	1		9.13	Äänimerkinantolaite	1
9.7	Jarruvalo	1		9.14	Akku ja johtimet	1
10.	Koeajo ja näkyvyys					
10.1	Koeajo	1		10.6	Korin sisustus	1
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1		10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1		10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1
10.4	Peilit	1		10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1
10.5	Muut ikkunat	1		10.10	Muut mittarit	1
11.	Muut laitteet ja varusteet					
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1		11.3	Varoituskolmio	1
11.2	Kytkenälaitteet	1		11.4	Radio ja audiolaitteet	1

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.