

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	24.10.2023
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Kaivoksela	Osoite	Vetokuja 2, 01610 Vantaa
Tarkastaja	Markus Halme	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Volvo XC60 T8 Twin Engine Farmari (AC) 5ov 1969cm3 A		
Valmistenumero	LYVUZBMVDLB606272	Käyttöönottopäivä	21.10.2020
Matkamittarin lukema	97964km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

OBD-järjestelmän tarkastus		Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä	Etuakseli	24,0	30,0	20	30 %
Osajärjestelmätestit	7 / 7	Taka-akseli	30,0	30,0	0	30 %
Vikakoodien määrä	0	Urasyvyys (mm)		Vasen		Oikea
		Kesärengas	Etuakseli	2,0		3,0
			Taka-akseli	3,0		3,0
		Talvirengas (kitka)	Etuakseli	6,0		6,0
			Taka-akseli	7,0		7,0

Rengaspaineet (bar)		Vasen	Oikea
Kesärengas	Etuakseli	2,5	2,5
	Taka-akseli	2,5	2,5
Talvirengas (kitka)	Etuakseli		
	Taka-akseli		

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnät	1	☐
1.2	Seuraavan määräaikaikatsastuksen ajankohta			1.6	Rekisterikilpi	1	☐
	24.10.2025			1.7	Huolto	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐		Määräaikaishuolto, Huollon aika, 216pv		
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐	1.8	Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐		V		
				2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys		
					- 45 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2	Dieselmoottorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1	☐

4. Jarrujärjestelmä

- | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|---|---|--------------------------|
| 4.1 Käyttöjarru | 1 | ☐ | 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä | 1 | ☐ |
| 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti | 1 | ☐ | 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste + 200 °C | | |
| 4.3 Seisontajarru | 1 | ☐ | 4.7 Jarrupalojen kunto | 1 | ☐ |
| 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti | 1 | ☐ | 4.8 Jarruneste | 1 | ☐ |
| | | | 4.9 Jarrulevy | 1 | ☐ |

5. Voimansiirtolaitteet

- | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------|---|--------------------------|
| 5.1 Kytkimen toiminta | | | 5.3 Veto- ja nivelakselit | 1 | ☐ |
| 5.2 Vaihteiston toiminta | 1 | ☐ | 5.4 Vetopyörästön kunto | 1 | ☐ |

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------------|---|--------------------------|
| 6.1 Etuakselisto | 1 | ☐ | 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus | 1 | ☐ |
| 6.2 Taka-akselisto | 1 | ☐ | 6.4 Renkaat ja vanteet | 2 | ☐ |
- Rengas (kesä), Urasyvyys 1,6 - 4,0 mm, tarkkaile renkaita Paikkauspullo, Päivämäärä, 4/24**

7. Ohjauslaitteet

- | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|------------------|---|--------------------------|
| 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot | 1 | ☐ | 7.2 Ohjausvaihte | 1 | ☐ |
|------------------------------|---|--------------------------|------------------|---|--------------------------|

8. Alusta ja kori

- | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|--|---|--------------------------|
| 8.1 Kori | 1 | ☐ | 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut | 1 | ☐ |
| 8.2 Runko | | | 8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy | 1 | ☐ |
| 8.3 Akseliston kiinnityspalkit | 1 | ☐ | 8.7 Alustan suojaus | 1 | ☐ |
| 8.4 Pakoputkisto | 1 | ☐ | 8.8 Alustan suojamuovi | 1 | ☐ |

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

- | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| 9.1 Ajovalo | 1 | ☐ | 9.8 Rekisterikilven valo | 1 | ☐ |
| 9.2 Lähivalo | 1 | ☐ | 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat | 1 | ☐ |
| 9.3 Kaukovalo | 1 | ☐ | 9.10 Hätävilkut | 1 | ☐ |
| 9.4 Etuvalo | 1 | ☐ | 9.11 Lisävalot | | |
| 9.5 Suuntavalot | 1 | ☐ | 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet | 1 | ☐ |
| 9.6 Takavalot | 1 | ☐ | 9.13 Äänimerkinantolaitte | 1 | ☐ |
| 9.7 Jarruvalo | 1 | ☐ | 9.14 Akku ja johtimet | 1 | ☐ |

10. Koeajo ja näkyvyys

10.1	Koeajo		☐	10.6	Korin sisustus		☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet		☐	10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet		☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet		☐	10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto		☐
10.4	Peilit		☐	10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi		☐
10.5	Muut ikkunat		☐	10.10	Muut mittarit		☐

11. Muut laitteet ja varusteet

11.1	Turvavyöt ja -varusteet		☐	11.3	Varoituskolmio		☐
11.2	Kytkenälaitteet			11.4	Radio ja audiolaitteet		☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.