

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	03.10.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Arto Savenius	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Skoda SUPERB Farmari (AC) 5ov 1395cm3 A		
Valmistenumero	TMBJW9NP5P7049175	Käyttöönottopäivä	17.05.2023
Matkamittarin lukema	55380km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Seuraava öljynvaihtohuolto 5900km/173 päivän kuluessa. Paikkapullo 12/2026

OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo		Pois päältä			Etuakseli	2,9	2,6	10	30 %
Osajärjestelmätestit		7 / 7			Taka-akseli	2,6	2,4	8	30 %
Vikakoodien määrä		0			Seisontajarru	2,3	1,9	17	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyys (mm)		Vasen		Oikea
Etuakseli	57,0	48,0	16	100 %	Kesärengas	Etuakseli	0,0	3,0	
						Taka-akseli	4,0	5,0	
Taka-akseli	63,0	59,0	6	100 %	Talvirengas (nasta)	Etuakseli	6,5	6,5	
						Taka-akseli	8,0	8,0	
Rengaspaineet (bar)		Vasen			Oikea				
Kesärengas	Etuakseli	2,2		2,2					
	Taka-akseli	2,2		2,2					
Talvirengas (nasta)	Etuakseli								
	Taka-akseli								

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnät	1	☐
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 17.05.2027	1	☐	1.6	Rekisterikilpi	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.7	Huolto	1	☐
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐	1.8	Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite V		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 49 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1	☐

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttöjarru	1	☐	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	1	☐
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	1	☐	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + 248 °C		
4.3	Seisontajarru	1	☐	4.7	Jarrupalojen kunto	1	☐
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	1	☐	4.8	Jarruneste	1	☐
				4.9	Jarrulevy	1	☐

5. Voimansiirtolaitteet				
5.1	Kytkimen toiminta	1	☐	
5.2	Vaihteiston toiminta	1	☐	
6. Akselistot, pyörät ja jousitus				
6.1	Etuakselisto	1	☐	
6.2	Taka-akselisto	1	☐	
				6.3 Jousitus ja iskunvaimennus 1 ☐
				6.4 Renkaat ja vanteet 9 ☐
				Rengas (kesä), Urasyvyys 1,6 - 4,0 mm, tarkkaile renkaita
				Rengas, Kudosvaurio , rikkoutumisvaara, Myös muissa sisäreuna
				kuluneet., Vasemmalla edessä
7. Ohjauslaitteet				
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	☐	
				7.2 Ohjausvaihte 1 ☐
8. Alusta ja kori				
8.1	Kori	1	☐	
8.2	Runko			8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut 1 ☐
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	☐	8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy 1 ☐
8.4	Pakoputkisto	1	☐	8.7 Alustan suojaus 1 ☐
				8.8 Alustan suojamuovi 1 ☐
9. Valaisimet ja sähkölaitteet				
9.1	Ajovalo	1	☐	9.8 Rekisterikilven valo 1 ☐
9.2	Lähivalo	1	☐	9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat 1 ☐
9.3	Kaukovalo	1	☐	9.10 Hätävilkut 1 ☐
9.4	Etuvalo	1	☐	9.11 Lisävalot 1 ☐
9.5	Suuntavalot	1	☐	9.12 Muut valot ja valaistut kilvet 1 ☐
9.6	Takavalot	1	☐	9.13 Äänimerkinantolaitte 1 ☐
9.7	Jarruvalo	1	☐	9.14 Akku ja johtimet 1 ☐
10. Koeajo ja näkyvyys				
10.1	Koeajo	1	☐	10.6 Korin sisustus 1 ☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	☐	10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet 1 ☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	☐	10.8 Lukkolaite, luvattoman käytön esto 1 ☐
10.4	Peilit	1	☐	10.9 Nopeusmittari ja ajopiirturi 1 ☐
10.5	Muut ikkunat	1	☐	10.10 Muut mittarit 1 ☐
11. Muut laitteet ja varusteet				
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	☐	11.3 Varoituskolmio 1 ☐
11.2	Kytkenälaitteet	1	☐	11.4 Radio ja audiolaitteet 1 ☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkin, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.