

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	18.11.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Markku Vesala	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Toyota TOYOTA RAV4 Farmari (AC) 4ov 2487cm3	Käyttöönottopäivä	16.08.2024
Valmistenumero	JTMGBRFV30D206499	Käyttövoima	Bensiini
Matkamittarin lukema	34244km		

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätiedot

Viimeinen huolto 3.1.2025 ja 18484km

OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä				Etuakseli	2,9	2,8	3	30 %
Osajärjestelmätestit	0 / 0				Taka-akseli	2,7	2,6	4	30 %
Vikakoodien määrä	0				Seisontajarru	2,2	2,2	0	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyys (mm)			Vasen	Oikea
Etuakseli	62,0	55,0	11	100 %	Talvirengas	Etuakseli	7,0	7,0	
						Taka-akseli	7,0	7,0	
Taka-akseli	63,0	60,0	5	100 %	Kesärengas	Etuakseli	7,0	7,0	
						Taka-akseli	7,0	7,0	
Rengaspaineet (bar)			Vasen	Oikea					
Talvirengas	Etuakseli	2,4	2,4						
	Taka-akseli	2,4	2,4						
Kesärengas	Etuakseli								
	Taka-akseli								

1. Ajoneuvon yleistiedot

- 1.1 Asiapaperit 1 ☐
- 1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 16.08.2028 1 ☐
- 1.3 Valmistenumero 1 ☐
- 1.4 Valmistajan kilpi 1 ☐

- 1.5 Rekisterimerkinnät 1 ☐
- 1.6 Rekisterikilpi 1 ☐
- 1.7 Huolto 1 ☐
- 1.8 Huollon ajankohta 1 ☐

2. Moottori ja sen apulaitteet

- 2.1 Moottori 1 ☐
- 2.2 Käynti 1 ☐
- 2.3 Käynnistyvyys 1 ☐

- 2.4 Latausjärjestelmä 1 ☐
- 2.5 Latausjännite V 1 ☐
- 2.6 Jäähdytysjärjestelmä 1 ☐
- 2.7 Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 50 °C 1 ☐

3. Ympäristöhaitat

- 3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus

- 3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus
- 3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD) 1 ☐

4. Jarrujärjestelmä

- 4.1 Käyttöjarru 1 ☐
- 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti 1 ☐
- 4.3 Seisontajarru 1 ☐
- 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti 1 ☐

- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä 1 ☐
- 4.6 Jarrunesteen kiehumispiste + 241 °C 1 ☐
- 4.7 Jarrupalojen kunto 1 ☐
- 4.8 Jarruneste 1 ☐
- 4.9 Jarrulevy 1 ☐

5.	Voimansiirtolaitteet				5.3	Veto- ja nivelakselit	1	☐
5.1	Kytkimen toiminta				5.4	Vetopyörästön kunto	1	☐
5.2	Vaihteiston toiminta	1	☐					
6.	Akselistot, pyörät ja jousitus				6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1	☐
6.1	Etuakselisto	1	☐		6.4	Renkaat ja vanteet	1	☐
6.2	Taka-akselisto	1	☐			Paikkauspullo, Päivämäärä, 1/2030		
7.	Ohjauslaitteet				7.2	Ohjausvaihte	1	☐
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	☐					
8.	Alusta ja kori				8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1	☐
8.1	Kori	1	☐		8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1	☐
8.2	Runko	1	☐		8.7	Alustan suojaus	1	☐
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	☐		8.8	Alustan suojamuovi	1	☐
8.4	Pakoputkisto	1	☐					
9.	Valaisimet ja sähkölaitteet				9.8	Rekisterikilven valo	1	☐
9.1	Ajovalo	1	☐		9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1	☐
9.2	Lähivalo	1	☐		9.10	Hätävilkut	1	☐
9.3	Kaukovalo	1	☐		9.11	Lisävalot	1	☐
9.4	Etuvalo	1	☐		9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1	☐
9.5	Suuntavalot	1	☐		9.13	Äänimerkinantolaitte	1	☐
9.6	Takavalot	1	☐		9.14	Akku ja johtimet	1	☐
9.7	Jarruvalo	1	☐					
10.	Koeajo ja näkyvyys				10.6	Korin sisustus	1	☐
10.1	Koeajo	1	☐		10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1	☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	☐		10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1	☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	☐		10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1	☐
10.4	Peilit	1	☐		10.10	Muut mittarit	1	☐
10.5	Muut ikkunat	1	☐					
11.	Muut laitteet ja varusteet				11.3	Varoituskolmio	1	☐
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	☐		11.4	Radio ja audiolaitteet	1	☐
11.2	Kytkenälaitteet	1	☐					

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.