

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	01.08.2025
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Airport	Osoite	Ohtolankatu 10, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Markus Halme	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki	Toyota TOYOTA RAV4 Farmari (AC) 4ov 2487cm3		
Valmistenumero	JTMGBRFV50D040115	Käyttöönottopäivä	30.07.2021
Matkamittarin lukema	47111km	Käyttövoima	Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

OBD-järjestelmän tarkastus					Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Mil-valo	Pois päältä				Etuakseli	3,8	3,8	0	30 %
Osajärjestelmätestit	7 / 7				Taka-akseli	3,6	3,6	0	30 %
Vikakoodien määrä	0				Seisontajarru	2,3	2,4	4	70 %
Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Urasyvyys (mm)			Vasen	Oikea
Etuakseli	56,0	63,0	11	100 %	Kesärengas	Etuakseli	6,0	6,0	
						Taka-akseli	6,0	6,0	
Taka-akseli	62,0	67,0	7	100 %	Talvirengas (nasta)	Etuakseli	8,0	8,0	
						Taka-akseli	9,0	9,0	
Rengaspaineet (bar)			Vasen	Oikea					
Kesärengas	Etuakseli	2,5	2,5						
	Taka-akseli	2,5	2,5						
Talvirengas (nasta)	Etuakseli								
	Taka-akseli								

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1	Asiapaperit	1	☐	1.5	Rekisterimerkinnot	1	☐
1.2	Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 10.05.2027	1	☐	1.6	Rekisterikilpi	1	☐
1.3	Valmistenumero	1	☐	1.7	Huolto		
1.4	Valmistajan kilpi	1	☐	1.8	Huollon ajankohta 03.01.2024		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1	Moottori	1	☐	2.4	Latausjärjestelmä	1	☐
2.2	Käynti	1	☐	2.5	Latausjännite V		
2.3	Käynnistyvyys	1	☐	2.6	Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
				2.7	Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - 45 °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1	Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2	Dieselmootorin pakokaasumittaus		
				3.3	Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)	1	☐

4. Jarrujärjestelmä

4.1	Käyttöjarru	1	☐	4.5	Ajonvakautusjärjestelmä	1	☐
4.2	Käyttöjarrun dynamometritesti	1	☐	4.6	Jarrunesteen kiehumispiste + 180 °C		
4.3	Seisontajarru	1	☐	4.7	Jarrupalojen kunto	1	☐
4.4	Seisontajarrun dynamometritesti	1	☐	4.8	Jarruneste	2	☐
					Jarruneste, Kiehumispiste alhainen		
				4.9	Jarrulevy	1	☐

5. Voimansiirtolaitteet

5.1	Kytkimen toiminta			5.3	Veto- ja nivelakselit	1	☐
5.2	Vaihteiston toiminta	1	☐	5.4	Vetopyörästön kunto	1	☐

6. Akselistot, pyörät ja jousitus				6.3 Jousitus ja iskunvaimennus					
6.1	Etuakselisto	1	☐	6.4	Renkaat ja vanteet	1	☐		
6.2	Taka-akselisto	1	☐	Paikkauspullo, Päivämäärä, 3/27					
7. Ohjauslaitteet				7.2 Ohjausvaihte					
7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	☐						
8. Alusta ja kori				8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut					
8.1	Kori	1	☐	8.6 Alustan kotelot ja pohjalevy					
8.2	Runko			8.7 Alustan suojaus					
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	☐	8.8 Alustan suojamuovi					
8.4	Pakoputkisto	1	☐	Murtunut, Edessä					
9. Valaisimet ja sähkölaitteet				9.8 Rekisterikilven valo					
9.1	Ajovalo	1	☐	9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat					
9.2	Lähivalo	1	☐	9.10 Hätävilkut					
9.3	Kaukovalo	1	☐	9.11 Lisävalot					
9.4	Etuvalo	1	☐	9.12 Muut valot ja valaistut kilvet					
9.5	Suuntavalot	1	☐	9.13 Äänimerkinantolaitte					
9.6	Takavalot	1	☐	9.14 Akku ja johtimet					
9.7	Jarruvalo	1	☐						
10. Koeajo ja näkyvyys				10.6 Korin sisustus					
10.1	Koeajo	1	☐	10.7 Hallintalaitteet, merkivalot ja ilmaisimet					
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	☐	10.8 Lukkolaite, luvattoman käytön esto					
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	☐	10.9 Nopeusmittari ja ajopiirturi					
10.4	Peilit	1	☐	10.10 Muut mittarit					
10.5	Muut ikkunat	1	☐						
11. Muut laitteet ja varusteet				11.3 Varoituskolmio					
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	☐	11.4 Radio ja audiolaitteet					
11.2	Kytkenälaitteet	1	☐						

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkin, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.