

Ajoneuvon tiedot	Tarkastuskohteet	04.08.2026
------------------	------------------	------------

Asema	A-Katsastus Vantaa-Koivuhaka Mäkituvantie	Osoite	Mäkituvantie 3, 01510 Vantaa
Tarkastaja	Arto Savenius	Aseman puhelinnumero	0753232222

Ajoneuvon merkki Polestar Polestar 2 Sedan (AA) 5ov

Valmistenumero YSMVSEDE2PL114923

Käyttöönottopäivä 13.10.2022

Matkamittarin lukema 62719km

Käyttövoima Sähkö

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Käyttöjarrut	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu	Iskunvaimentimet	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Etuakseli	3,6	3,8	5	30 %	Etuakseli	63,0	65,0	3	100 %
Taka-akseli	3,7	3,7	0	30 %	Taka-akseli	51,0	53,0	4	100 %
Seisontajarru	2,0	1,7	15	70 %					
Urasvyvyys (mm)		Vasen	Oikea		Rengaspaineet (bar)		Vasen	Oikea	
Kesärengas	Etuakseli	5,0	5,0		Kesärengas	Etuakseli	2,6	2,6	
	Taka-akseli	5,0	5,0			Taka-akseli	2,6	2,8	
Talvirengas (kitka)	Etuakseli	7,0	7,0		Talvirengas (kitka)	Etuakseli			
	Taka-akseli	7,0	6,5			Taka-akseli			

1. Ajoneuvon yleistiedot

1.1 Asiapaperit	3	☐	1.5 Rekisterimerkinnot	1	☐
1.2 Seuraava määräaikaikatsastus viimeistään 04.08.2028			1.6 Rekisterikilpi	1	☐
1.3 Valmistenumero	1	☐	1.7 Huolto		
1.4 Valmistajan kilpi	1	☐	1.8 Huollon ajankohta		

2. Moottori ja sen apulaitteet

2.1 Moottori	1	☐	2.4 Latausjärjestelmä		
2.2 Käynti			2.5 Latausjännite V		
2.3 Käynnistyvyys			2.6 Jäähdytysjärjestelmä	1	☐
			2.7 Jäähdytysnesteen pakkakestävyys - °C		

3. Ympäristöhaitat

3.1 Bensiinimoottorin pakokaasumittaus			3.2 Dieselmootorin pakokaasumittaus		
			3.3 Sisäinen valvontajärjestelmä (OBD)		

4. Jarrujärjestelmä

4.1 Käyttöjarru	1	☐	4.5 Ajonvakautusjärjestelmä	1	☐
4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti	1	☐	4.6 Jarrunesteen kiehumispiste + °C		
4.3 Seisontajarru	1	☐	4.7 Jarrupalojen kunto	1	☐
4.4 Seisontajarrun dynamometritesti	1	☐	4.8 Jarruneste	1	☐
			4.9 Jarrulevy	1	☐

5. Voimansiirtolaitteet

5.1 Kytkimen toiminta			5.3 Veto- ja nivelakselit	1	☐
5.2 Vaihteiston toiminta			5.4 Vetopyörästön kunto	1	☐

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1 Etuakselisto	1	☐	6.3 Jousitus ja iskunvaimennus	1	☐
6.2 Taka-akselisto	1	☐	6.4 Renkaat ja vanteet	1	☐

Paikkauspullo, Viimeinen käyttöpäivä umpeutunut, 7/2026., Edessä

7. Ohjauslaitteet

7.1 Ohjausnivelet ja -tangot	1	☐	7.2 Ohjausvaihde	1	☐
------------------------------	---	--------------------------	------------------	---	--------------------------

8.	Alusta ja kori					
8.1	Kori	2		8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	
	Kori, Painumia, Vasemmalla takana			8.6	Alustan kotelot ja pohjalevy	1
8.2	Runko			8.7	Alustan suojaus	1
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1		8.8	Alustan suojamuovi	1
8.4	Pakoputkisto					
9.	Valaisimet ja sähkölaitteet					
9.1	Ajovalo	1		9.8	Rekisterikilven valo	1
9.2	Lähivalo	1		9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1
9.3	Kaukovalo	1		9.10	Hätävilkut	1
9.4	Etuvalo	1		9.11	Lisävalot	1
9.5	Suuntavalot	1		9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1
9.6	Takavalot	1		9.13	Äänimerkinantolaitte	1
9.7	Jarruvalo	1		9.14	Akku ja johtimet	1
10.	Koeajo ja näkyvyys					
10.1	Koeajo	1		10.6	Korin sisustus	1
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	3		10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja ilmaisimet	1
	Tuulilasi, Kiveniskelmä näkökentässä, Vasemmalla			10.8	Lukkolaite, luvattoman käytön esto	1
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1		10.9	Nopeusmittari ja ajopiirturi	1
10.4	Peilit	1		10.10	Muut mittarit	1
10.5	Muut ikkunat	1				
11.	Muut laitteet ja varusteet					
11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1		11.3	Varoituskolmio	1
11.2	Kytkenälaitteet	1		11.4	Radio ja audiolaitteet	1

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Rakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty ainoastaan ajoneuvojen pakokaasujärjestelmän diagnosointiin ja siihen liittyvien vikakoodien lukemiseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen samanmerkkiseen ja -ikäiseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka aiheuttaisi määräaikaikatsastuksessa vikamerkinnän, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.